

মরচে ক্ষয় করে

PIPELINE

ঠিক করুন। সুরক্ষিত রাখুন।

CORROSION → ব্যয়বহুল LEAK → SHUTDOWN → দুর্ঘটনা

CORROSION-এ PIPE WALL ক্ষয়ে যায়।

PIT-এর মরচের ওপর আবার PAINT করলে পরের FAILURE আড়াল হয়ে যায়।

REPAIR করুন। CONVERT করুন। PROTECT করুন।

local PIT ভরাট করুন।
PROFILE ফিরিয়ে আনুন।

Z801 FASTSTEEL

approved local pit-এর জন্য
দ্রুত শক্ত হওয়া, steel-filled
repair।মরচে CONVERT করুন।
TOPCOAT-এর BOND
গড়ুন।

Z704 RUSTEX-NMB

থেকে যাওয়া মরচে convert
করে।
salt ও acid-এর চিহ্নে কাজ
করে।PIPE-এ COAT দিন।
STEEL সুরক্ষিত রাখুন।

বেছে নেওয়া TOPCOAT

moisture, salt, acid
exposure ও ময়লা থেকে
বাইরের protection।

01 Z704 কেন বিশ্বে প্রথম

TRIARMOR TECHNOLOGY

বিশ্বের প্রথম MULTI-CHEMISTRY,
NANO-MOLECULAR ADHESION RUST CONVERTER

গভীর মরচে CONVERT করে

প্রস্তুত pit-এর ভিতরে থেকে
যাওয়া মরচে convert করে।থেকে যাওয়া
চিহ্নে কাজ করেধোয়ার পর salt/acid-এর
চিহ্নের
নিচে থাকা মরচে treat করে
এবং interface seal করে।COVALENT
BOND গড়েconvert করা steel-কে
protective topcoat-এর
সঙ্গে bond করে।

≈ 2x

GRIP

≈ 2x


SYSTEM-এর আয়ু

500+

EPOXY-সহ SALT SPRAY-এ
ঘণ্টা

নীল-কালো = CONVERT হয়েছে | কমলা = আবার COAT করুন

02 আবার PAINT করলে কেন কাজ হয় না

PITTING-এ
PIPE WALL ক্ষয়ে যায়।মরচে, moisture, salt ও
acid pit-এ আটকে থাকে।Z801 | হারানো
PROFILE ফিরিয়ে আনুনTOOL যেখানে
পৌঁছায় না, সেখানেও
মরচে থাকে।pipe-এর মাঝখানে।
clamp-এর নিচে।
support-এর চারপাশে।Z704 | থেকে যাওয়া
মরচে CONVERT করুনPAINT খসে পড়ে।
নিচে মরচে
বাড়তে থাকে।দুর্বল মরচের জন্য
adhesion কমে ও
ফোঁসকা পড়ে।Z704 | TOPCOAT-এর
BOND গড়ুন

আবার PAINT করার খরচ

শুধু PAINT-এর খরচ নয়।

LABOUR + SCAFFOLDING + আবার PREPARATION

একটি সম্পূর্ণ PIPELINE SYSTEM

REPAIR

Z801 FASTSTEEL

+

CONVERT

TRIARMOR Z704

PROTECT

+ STANVAC TOPCOATS

এই COMBINATION:

ভারতে শুধু STANVAC-এ পাওয়া যায়।


মাপুন → পরিষ্কার করুন → PROFILE ফেরান → CONVERT করুন → PROTECT করুন

03 যেখানে CORROSION-এ খরচ বাড়ে

COOLING-TOWER LINE

ভেজা SUPPORT।
মরচে ফিরে আসে।flange। নিচু জায়গা।
আবার paint করার খরচ।

FIRE-HYDRANT LINE

FIRE LINE অবশ্যই
কাজ করতে হবে।corrosion-এর জন্য জরুরি
জল supply-তে ঝুঁকি হয়।

ACID EXPOSURE | PICKLING PLANT

ACID FUME + ছিটা।
PIPE-এর বাইরে CORROSION হয়।

pit-এ থেকে যাওয়া acid কাজ করতে থাকে।

SALT EXPOSURE | উপকূলের SITE

SALT-ভরা বাতাস।
PIPE-এর বাইরে CORROSION হয়।

pit-এ থাকা salt corrosion চালিয়ে যায়।

MECHANICAL SURFACE
PREPARATION allowed নয়BLASTING নয়।
GRINDING নয়।
HOT WORK নয়।আগে পরিষ্কার করুন।
থেকে যাওয়া মরচে convert করুন।

উঁচু PIPE RACK

নাগাল পাওয়া কঠিন।
আবার PAINT করতে
SCAFFOLDING লাগে।মাথার ওপরের pipe।
joint। support।

04 বাইরের EXPOSURE অনুযায়ী বেছে নিন

সঠিক protective coating দিয়ে system সম্পূর্ণ করুন।

EXPOSURE	PROTECTIVE COATING	CUSTOMER-এর ফল
শুকনো / ধুলোময়	2050 POLYHYB SHP	দ্রুত শুকায়। ONE-PACK। সরাসরি metal-এর ওপর protection।
ভেজা	1040 TST & NMB + 727 SHP	MOISTURE থেকে PROTECTION। surface-tolerant epoxy + polyurethane finish।
ACID FUME / ছিটা / উপকূলের SALT	1040 TST & NMB + 718 EGF + 727 SHP	ACID + SALT BARRIER। glass-flake barrier + polyurethane finish।

ENGINEERING CHECK

Z801: আগে wall thickness ও কাজের উপযোগী কি না দেখুন। শুধু approved local pit-এ ব্যবহার করুন।

Z704: আলগা scale, oil ও ময়লা সরান; আগে salt ধুয়ে ফেলুন। সর্বোচ্চ 70°C।

লাগানোর আগে topcoat compatibility, layer-এর ক্রম, film build ও cure নিশ্চিত করুন।

মরচের ওপর PAINT করবেন না।

REPAIR করুন। CONVERT করুন। PROTECT করুন।

বাইরের CORROSION থেকে LEAK ঠেকাতে সাহায্য করে।

digitalmktg@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

performance নির্ভর করে নিচের surface-এর অবস্থা, preparation, application ও service exposure-এর ওপর।