Crane ની ખરાબીથી plants બંધ પડે છે.

Production બચાવો. વહેલો બચાવો.

SOLVED FOR 50+

26 Stanvac solutions. Maintenance <8 માર.

Production બચાવ	વહેલ ચેતવણી	ખુલ્લા ભાગો.
Crane ખરાબ થાય તો Dispatch રોકે છે.	Inspection વખતે જ ઘસારો અને ખામી શોધાય છે.	ખુલ્લા ભાગો. ખામી ઓછી. ખુલ્લા ભાગો.

તું production બંધ કે. 100 તારી crane ને ન કે?

શું તમને crane breakdowns & downtime પસંદી લો?

તમારી crane ને

ખામી ઓછી કરો

Component, sm અને maintenance ઘસારાવ કામનું production ઓછી કરો.

EOT / overhead
Factory bays & production lines.

Gantry / goliath
Fabrication & storage yards.

jib
Workshops & assembly stations

Mobile / telescopic
Plant shutdowns & site lifting jobs

Crawler
Heavy lifts & plant expansion

Port / bulk-handling
Captive jetties & raw materials

Maintenance <8 માર. એક Stanvac solution set.

Ropes, Gears, Bearings, sms joints, Steelwork, Servicing, Electrics. ખરાબી protection.

ભાગ 1 / wire ropes

Rope નો કાટ & ઘસારો પકડો. Wire-rope નું આયુષ્ય વધારો.

Stanvac solution	Maintenance ન ભાગ ઘણી
WR2 WIRETHERM	આકાર strands ને ખામી અને ઘસારો ઓછું. આકાર જૂની પહેલાં કાટ.
70202 SUPER WIRE ROPE	Rope ના ઉંજણ inspection માટે mineral-based ચિકાશ.
7045 HD OPEN GEAR & WIRE-ROPE LUBE	Aerosol ચિકાશ; બળવાનો તેલો ropes માટે ચોટે તેલો film.

એ compatible rope lubricant ને **oil.** Lubrication ખૂબ ન વધારવું ન ઓછું. ઉંજણ ન ઘસારો **1** rope ને **4** ropes માટે ખરી લાવું. **4થી...**

ભાગ 2 / open gears & couplings

Gear & coupling નો ઘસારો પકડો. ટાળી શકાય એવા stoppages પકડો.

Stanvac solution	Maintenance ન ભાગ ઘણી
7045 HD OPEN GEAR & WIRE-ROPE LUBE	ખુલ્લા gear teeth પર ચોટે એવું lubrication.
SL 123R UNITHERM	Load વાળા gear couplings માં synthetic grease. Leakage પડો ને shock loading એ છે.

Crane નબળો ખરાબી ઘટીને ખામી ખબ વધે. ખુલ્લા gearboxes ને ખરાબ gear oil પાણી કે.

ભાગ 3 / hoist, travel & motor bearings

Bearing નો ઘસારો પકડો. તમારી crane ચાલુ રાખો.

Stanvac solution	Maintenance ન ભાગ ઘણી
SL 123R UNITHERM	Hot load વાળા ખુલ્લા bearings માટે.
SL WPG AQUATHERM	ભીનો વાતાવરણમાં વાપરો compatible bearings માં પાણીથી પોતાની જાતનું પાડતો છે.
SUPERQUIET 100	Windings માં ઘસારાનું પાડતું motor-bearing grease.

Load, speed અને temperature પ્રમાણે grease પસંદ કરો. Grease ખોટા rules compatibility તમારી. ખાસ પસંદ કે ખરાબ grease.

ભાગ 4 / pins, joints & fasteners

અટેલા nuts & bolts ખોલો. પીનવાળા ઘસવો સમય પકડો.

Stanvac solution	Maintenance ન ભાગ ઘણી
6030 PEN OIL	કાટવી અટેલા nuts, bolts અને assemblies છૂટા કરો.
MOLYTEC EP / 6080 DRY MOLY	જોડાનારી mating surfaces પર galling ઘટાડવા અને assembly paste કે dry-film ચિકાશ.
PROTEC CU-HT	Applied threads અને anti-seize. આકાર ખોટાવાનું ક્રમને અને છે.

Keyless fastener torque ને lubrication condition અને oil કે. Brake friction faces, wheel treads અને rail ઉપર ચિકાશ ન lubricant અને ન કરો.

ભાગ 5 / crane steel & પુનઃવાપર કરેલું hardware

Crane steel બચાવો. ચોરાયા કરેલી repair પકડો.

Stanvac solution	Maintenance ન ભાગ ઘણી
2704 RUSTEX + બજારોનું coating	Preparation પછી બોલો કાટ treat કરે, પછી protective system બનાવો.
1040 TST & NMB + 727 SHP	બીજા બને દીર્ઘકાલીનતા પાણીવાળું steel બચાવો. 718 EGF બે બજારોનું chemical barrier બને છે.
2050 POLYHYB SHP	લપ્પા CI-C3 પાણીવાળા માટે ઓછી ચુકાવો ચિકાશ.
7007 COLD GALVANIZING	ખાલ્ય galvanised ભાગોની preparation બાદ zinc protection.

Coating પોત ખરાબ ન દુકાન-તમારી. Coatings કામી ખરાબ ખરી ચાલુ ખામી ખરી ન એમ ઉંજણની ક્રમમાં ખરી ખામી નથી.

ભાગ 6 / cleaning & standby spares

જૂની ખોવું grease કાઢો. Crane servicing ઝડપથી કરો.

Stanvac solution	Maintenance ન ભાગ ઘણી
2109 NEUGENIC NEUGENIC 4175 / 8485 HD CLEANER	ખોવ gears અને machinery ખામી ખરી grease કાઢો.
2939 BEARING SOLVENT NF	Bearing કાઢતા પહેલાં ખોવ bearings નું જૂનું grease કાઢો.
6007 RUST INHIBITOR / 6013 FORMULA 101	Storage માં સંખ્યા bearings અને metal spares ને ઘસારો બચાવો.

કૂદી lubrication પર ખોવ ચાલુ કરો. તમારો ખરી ચાલુ. Component માં બચાવવો અને ખરી storage-film ખામી કરો.

ભાગ 7 / motors, controls & power joints

Electrical ખામી પકડો. તમારી crane ચાલુ રાખો.

Stanvac solution	Maintenance ન ભાગ ઘણી
415 OFF-LINE CONTACT CLEANER	વીજપ્રવાહી આકાર કાપ switching contacts માં ઘસારો.
8376 CLEANER + 6004 KLEER KOTE SHP	ખોવ control PCBs માંથી કાટ અને ધૂળ નાના ભેજવો ઘસારો.
8070 ELECTRICAL 88 / 6084 INSULATING VARNISH	જાણીતા કામનો ભેજ કાપો કે તમે કામનું ઘસારો ઘસારો motor-winding insulation બચાવો.
SL-ECG #2 ELECTROTHERM	Bolts થી ચોરાય power joints ને કાટ અને overheating થી બચાવો.

ભાગ ફ્રેમવર્ક પકડો. નુકસાન & downtime પકડો.

Stanvac solution	Maintenance ન ભાગ ઘણી
FIREX FBS 73 + FIREX DC 52	Approved panel gaps સીલ કરો. panel panel થી ખામી ઘસારો કાપો.
FIREX 7034	ખોવ fixed wiring ને ચિંતાવો કામનું ખામી અને ખરી ઉંજણનું પકડો.
FIREX EC 43	Fixed cable routes પર ખરા કામનું પકડો. ખામીવાળા જૂની circuits માટે Survival grade.
931B STRIPPEX-INTUMESCENT	Fixed joints ને ખામીવાળા ખરા insulate અને કામ કરો. જૂના અને ખરા ન કરો.

જો crane ન ચાલતી હોય તો ખોવ, તેનાથી શરૂ કરો.

Crane ને type, rated load, ખામવા કામ અને maintenance ની ખામીવાળા photos મોકલો.

Application survey & quotation મેળવો.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.
sales@stanvac.com | +91 85271 99813 stanvac.com

ખરી safe છે. Plants માટે છે.