Crane खराब होने से plants रुक जाते हैं।

Production बचाएं। क्रॉनिक को बचाएं।

[CRANE BREAKDOWN]

26 Stanvac solutions: Maintenance के 3 हिस्से।

Production लॉस	क्रॉनिक की लागत को	ब्रेकडाउन (unplanned) / OVERHAUL (planned)
क्रेन खराब होने से plant के 3 days/week 4 लाख तक का नुकसान होता है।	क्रॉनिक लीकेज, हल्के वियर और छोटे-छोटे क्रैक्स पर ध्यान न देने से बड़ा breakdown बन जाता है।	PREVENTIVE MAINTENANCE से क्रेन को लंबे समय तक चालू रखा जाता है।

क्रेन production रोक दे तो, लॉस्स लगातार cranes नहीं देते!

आपकी कौनसी crane breakdowns & downtime का नुकसान रहा सकते हैं?

आपकी सभी cranes के लिए।

Components, क्रेन और stanvac के प्रोडक्ट के हिसाब से products चुनें।

EOT / overhead
Factory bays & production

Gantry / goliath
Fabrication & storage yards

Jib
Workshops & assembly stations

Mobile / telescopic
Plant shutdowns & site lifting

Crawler
Heavy lifts & plant expansion

Port / bulk-handling
Capex initiatives & raw materials

Maintenance के 3 हिस्से। एक Stanvac solution सेट!

Ropes/ Gears/ Bearings/ हिस्से सही हाथों में/ Sheaves/ Servicing/ Electrics/ क्रेन में production।

हिस्सा 1 / wire ropes

Rope पर जंग & घिसाव पहरा। Wire-rope की उम्र बढ़ाएं।

Stanvac solution	Maintenance में आसान भाषा
WR2 WIRETHERM	अंदर के strands में घिसाव और जंग से बचाने वाला synthetic, अंदर तक पहुंचने वाला lubricant।
70202 SUPER WIRE ROPE	Rope की रोज़मर्रा की lubrication के लिए mineral-based option।
7045 HD OPEN GEAR & WIRE-ROPE LUBE	Aerosol option: खुले में रहने वाली ropes के लिए चिपचपी सतही फिल्म।

एक compatible rope lubricant चुनें। Lubrication से पहले ये पक्का करती है, दूसरे कामों में न लाएं। Rope पर लगाने से पहले सतह को साफ करें।

हिस्सा 2 / open gears & couplings

Gear & coupling का घिसाव पहरा। जिन सतहों से आप रगड़ते हैं, उन्हें बचाएं।

Stanvac solution	Maintenance में आसान भाषा
7045 HD OPEN GEAR & WIRE-ROPE LUBE	खुले gear teeth पर घिसाव रोकने वाली lubrication।
SL 123R UNITHERM	Load-रोधी gear couplings के लिए synthetic grease। Leakage रोकने और shock loading सहने हैं।

Crane की सही company की लगाने के लिए ये सूची का इस्तेमाल करें। बताने पर gear set बेहतर करें।

हिस्सा 3 / hoist, travel & motor bearings

Bearing का घिसाव पहरा। अपनी crane चालू रखें।

Stanvac solution	Maintenance में आसान भाषा
SL 123R UNITHERM	भारी load वाले इस bearings के लिए सिंथेटिक ग्रीज़ोंस जिन्हें जंग से बचाने वाला है।
SL WPG AQUATHERM	गीले हालात में चलने वाले compatible bearings में पानी से धुलने निकालने वाला है।
SUPERQUIET 100	Motor-bearing grease को windings में फैलने से बचाता है।

Load, speed और temperature के हिसाब से grease चुनें। Grease मशीनों में पहले compatibility जांचें, वरना seals ही नष्ट कर देंगे।

हिस्सा 4 / pins, joints & fasteners

जाम nuts & bolts खोलें। खोलने में लगने वाला समय घटाएं।

Stanvac solution	Maintenance में आसान भाषा
6030 PEN OIL	जंग के साथ ढुलाई के दौरान भी असेम्बलीज़ खोलें।
MOLYTEC EP / 6080 DRY MOLY	भारी भार वाले mating surfaces पर guiding फाटने के लिए assembly paste या dry-film option।
PROTEC CU-HT	Approved threadsके और pins के लिए anti-seize। जमे खोलना आसान होता है।

बताएं गए fastener torque और lubrication conditions का पालन करें। Broken friction faces, wheel treads और flat running surfaces पर lubricant न लगाएं।

हिस्सा 5 / crane steel & खुले में रहने वाले hardware

Crane steel बचाएं। बार-बार जंग की repair घटाएं।

Stanvac solution	Maintenance में आसान भाषा
Z704 RUSTEX 4 हाथ of coating	Preparation के बाद बचे जंग को treat करें, फिर protective system लगाएं।
1040 TST & NMB + 727 SHP	लौंबे और भारी ढुलाई के हालात में steel बचाएं। 718 EGP के बाहरी गाढ़ा chemical barrier फिनिश है।
2050 POLYWPB SHP	हल्के C1-C3 हालात के लिए जंगरोधी खुलाने वाला coating।
7007 COLD GALVANIZING	Hydrate galvanised हिस्सों की preparation के बाद zinc protection।

Coating में मौजूद zinc percentage जांचें। Coatings जंग में ढक न दें। Loose जंग नहीं हटी और crane खराब की जगह नहीं लौटती।

हिस्सा 6 / cleaning & standby spares

ज़्यादा नज़र हुआ grease हटाएं। Crane servicing जल्दी पूरी करें।

Stanvac solution	Maintenance में आसान भाषा
Z109 NEUGENIC 8175 / 8485 HD CLEANER	घिस ग्रीज़ और machinery पर ज़ोरदार फिल्म तक साफ़ करें, हल्की साफ़ ढुलाई grease हटाएं।
Z939 BEARING SOLVENT NF	दोहरा lubrication करने से पहले पुराने का पूरानी grease हटाएं।
6007 RUST INHIBITOR / 6013 FORMULA 101	Storage में रखे bearings और other metal spares को corrosion से बचाएं।

दोहरा lubrication में पहले साफ करें, फिर लगाएं। Compound और assembly के बाद ही दिशाने में storage film पूरी।

हिस्सा 7 / motors, controls & power joints

Electrical खराबियां पहरा। अपनी crane चालू रखें।

Stanvac solution	Maintenance में आसान भाषा
8435 OFF-LINE CONTACT CLEANER	बिजली के असर किए switching contacts साफ करें।
8376 CLEANER + 6004 KLEEN KOTE SHP	फिर control PCBs पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्हें साफ करें और धूल व नमी से बचाएं।
8070 ELECTRICAL 88 / 6084 INSULATING VARNISH	बाहर, अनुकूल नमी हटाए गए नमी वाले वातावरण motor-winding insulation बनाएं।
SL-ECG #2 ELECTROTHERM	Bolts में खुले power joints को corrosion और overheating से बचाएं।

Pin joints: journal insulations के लिए ZS06 PROVAR। Mobile-crane electrical systems के लिए 8376 CLEANER + 6006 coatings। खुले हिस्सों में varnish और dielectric grease कभी न मिलाएं।

हिस्सा 8 / panels & fixed cable routes

आग फैलना पहरा। पुराकाल & downtime घटाएं।

Stanvac solution	Maintenance में आसान भाषा
FIREX FBS 73 FIREX DC 52	Approved panel gaps सील करें, panel paint में आग बढ़ने से बचाएं।
FIREX 7034	फिर fixed wiring पर इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें खुले के बाद्यरे से बचाए और आग फैलना घटाए।
FIREX EC 43	Fixed cable routes पर आग फैलना घटाए, मगर जो जलती circuits के लिए Survival ग्रेडवाले।
9318 STRIPPEX-INTUMESCENT	Fixed joints के बाहर insulate की जाने वाली; धूल और नमी दूर रखें।

उस crane से शुरू करें जिसका संकट आप रह नहीं सकते।

Crane का type, rated load, काम के घंटे और maintenance की फिलहाल के photos भेजें।

Application survey & quotation के

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.
sales@stanvac.com | +91 85272 98811 stanvac.com
21 साल की Plants भरोसे पर।