Stanvac®

மக்களைப் பாதுகாப்போம். ஆலைகளை இயங்க வைப்போம்.

இந்திய அரசு

ரயில்வே அமைச்சகம்

ஆராய்ச்சி வடிவமைப்புகள் & தரநிலைகள் அமைப்பு

RDSO/WKS/2018/2

RRI / தியணைப்பு வசதியுடன் கூடிய கட்டுப்பாட்டு அறை | ஜனவரி 2019

ரயில்வே ரிலே-இன்டர்லாக்கிங், கட்டுப்பாட்டு அறைக் கட்டிடங்களுக்கான அரசு வழிகாட்டுதல்



ரயில்வே கட்டுப்பாட்டு அறைகள்.

தீ பாதுகாப்பு. சிக்னலிங் காக்கப்படும்.

அரசு வழிகாட்டுதல். Stanvac தொழில்நுட்பம். உங்களுக்கு லாபம்.

6 பயன்பாடுகள் / ரிலே அறைகள் · கேபிள்கள் · திறப்புகள் · அலாரம் சற்றுகள்

01 ரிலே அறைச் சுவர் திறப்புகள்



சீல் செய்யப்படாத நுழைவு தீயையும் புகையையும் ரிலே அறைக்குள் வரவிடும்.

RDSO/WKS/2018/2 · 3.10(c)

வாயு-பாதுகாப்பு அறைகளின் சுவர்கள், தளங்கள் வழியே செல்லும் சேவை ஊடுருவல்களை சீல் செய்யுங்கள்.

STANVAC தீர்வு

FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

மோர்டார் வலிமை + மினரல்-வூல் போர்டுகள்: **சுமை தாங்கும் பாதுகாப்பு + கேபிள் ரெட்ரோஃபிட் எளிது.** குறிப்பிட்ட ஆதரவுகளுடனும் சோதிக்கப்பட்ட அமைப்புடனும்.

உங்கள் லாபம்

அறையின் எல்லைகளைப் பாதுகாக்கவும். கேபிள் மாற்றங்களை எளிதாக்குங்கள்.

சோதிக்கப்பட்ட திறப்பு, தேவையான தீ ரேட்டிங்குடன் பொருத்துங்கள். வாயு-அணைப்பு உறையின் முழுமையைத் தளியாகச் சரிபார்க்க வேண்டும்.

02 தளம் + கேபிள்-வெற்றிட ஊடுருவல்கள்



திறந்த தள ஊடுருவல் தனித்தனி தீப் பகுதிகளை இணைத்துவிடும்.

RDSO/WKS/2018/2 · 3.10(c)

உறை-சீல் வழிகாட்டுதல் தளங்கள் வழியே செல்லும் கேபிள், டக்ட், குழாய்த் திறப்புகளையும் உள்ளடக்கும்.

STANVAC தீர்வு

FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

பொருத்தமான இடத்தில் ஏற்ற **2 மணி நேர சோதிக்கப்பட்ட ஹைபிரிட்** பயன்படுத்தவும்: மோர்டார் வலிமை, மினரல்-வூல் போர்டுகள், கேபிளை மீண்டும் நுழைக்கும் வசதியுடன்.

உங்கள் லாபம்

தள திறப்புகள் வழியே தீ பரவலைக் குறையுங்கள். ரெட்ரோஃபிட்டை எளிதாக்குங்கள்.

திசையமைவு, சேவைகள், சீல் ஆழம், ஆதரவு விவரத்தைப் பொருத்துங்கள். ஒவ்வொரு கேபிள் மாற்றத்துக்குப் பிறகும் தடுப்பை மீட்டமையுங்கள்.

03 அறைக் கேபிள்களில் தீ பரவல்



ஒரு சிறிய கேபிள் தீ முழு சிக்னலிங் அறையையே மூடக்கலாம்.

RDSO/WKS/2018/2 · பிரிவு 6

பொருத்தமான அடிப்பரப்புகளை தீ பரவலும் வெப்பமும் அடைவதைத் தாமதப்படுத்தும் வழியாக இன்டுமெசென்ட் கோட்டிங்குகளை விவாதிக்கிறது.

STANVAC தீர்வு

EC 43 GENERAL

Stanvac-ன் கேபிளுக்கான முன்மொழிவு: உறுதியான கேபிள் உறைகளை **240 நிமிட IEC 60332-3** தீ-பரவல் செயல்திறனை **1.6 mm** தடிமனில் தெரிவிக்கும் அமைப்புடன் பாதுகாக்கவும்.

உங்கள் லாபம்

அடர்த்தியான கேபிள் பாதைகளில் தீ பரவலைக் குறையுங்கள்.

இது ஒரு பயன்பாட்டு முன்மொழிவு, RDSO அங்கீகரித்த தயாரிப்பு உரிமைகோரல் அல்ல. கேபிள் வகை, சுமை, நிறுவலுக்கு திட்ட ஏற்பைப் பெறுங்கள்.

04 மின் அறை இணைப்புகள் + முனையங்கள்



சேதமடைந்த இணைப்புப் பாதுகாப்பு தீ தொடங்கும் புள்ளியாக மாறலாம்.

RDSO/WKS/2018/2 · பிரிவு 6.2

அதிக வெப்பம், பாதுகாப்பற்ற தற்காலிக இணைப்புகள் உட்பட மின்சாரத் தீக்கான காரணங்களையும் தடுப்பையும் குறிப்பிடுகிறது.

STANVAC தீர்வு

931B STRIPPEX INTUMESCENT

பொருத்தமான பழுது பார்த்த இணைப்புகளின் வெளிப்புறத்தை **நெகிழ்வான காப்பு + தூசி, நீர் விலக்கலுடன்** பாதுகாக்கவும். தெரிவிக்கப்பட்டது: **120 நிமிட IEC 60332** சோதனை.

உங்கள் லாபம்

பழுது பார்த்த இணைப்புகளில் மாசுபாட்டைக் குறையுங்கள். தீ-பரவல் எதிர்ப்பைச் சேர்க்கவும்.

முதலில் அதிக வெப்பம், தளர்வான இணைப்புகள், சேதமடைந்த காப்பைச் சரிசெய்யுங்கள். தொடுமுனைகள், ரீலே இயக்கமுறைகள், காற்றோட்டப் பாதைகளுக்கு கோட்டிங் பூசாதீர்கள்.

05 கேபிள் நுழைவுகளில் எலி பாதிப்பு

கடிபட்ட ஒரு வயர் சிக்னலிங்கை நிறுத்தக்கூடும்.

RDSO/WKS/2018/2 · பிரிவு 6

உபகரணப் பெட்டிகளுக்கான கேபிள் நுழைவுகள் ஈரப்பதம், எலிகள், கரையான்கள், பூச்சிகளைத் தடுக்க வேண்டும் என்றும் அகற்றக்கூடிய சீல்கள் வேண்டும் என்றும் கூறுகிறது.

STANVAC தீர்வு

EC 7034 · கூடுதல் கேபிள் பாதுகாப்பு

உறுதியான கேபிள் உறைகளுக்கு நெகிழ்வான, ஒளி ஊடுருவும் எலி-தடுப்பு கோட்டிங். **30 நாள் சோதனையில் 0 கடிகள்** எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது; வயர் நிறங்கள் தெரிந்தே இருக்கும்.

உங்கள் லாபம்

பாதிப்புக்குள்ளாகும் வயரிங்கில் கடியால் ஏற்படும் கோளாறுகளைக் குறையுங்கள்.

கேபிள் கோட்டிங் தேவையான நுழைவு சீலுக்குத் துணையே. தீ-ரேட்டிங் கட்டுப்படுத்துவதற்கு FM 71 + FB250 பயன்படுத்தவும்; நீண்டும் நுழைக்கும் வசதி. ரேட்டிங் விவரங்களை உறுதிசெய்யுங்கள்.

06 தீ கண்டறிதல் + துலங்கல் ஃபீடுகள்

டிடெக்டரின் சமிக்ஞை அமைப்பை அடைந்தால் மட்டுமே அது பயனுள்ளது.

RDSO/WKS/2018/2 · பிரிவு 8

இந்த நிறுவல்களில் தானியங்கி தீ கண்டறிதல், அலாரம் அமைப்புகளுக்கான வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது.

STANVAC தீர்வு

EC 43 SURVIVAL

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இணக்கமான துலங்கல்-சுற்று கேபிள்களுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு. சோதிக்கப்பட்ட அமைப்பில் **750°C-ல் 240 நிமிடம்**, IEC 60331-21 எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உங்கள் லாபம்

அலாரம் தொடர்ச்சியையும் உரிய நேர துலங்கலையும் ஆதரியுங்கள்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கண்டறிதல், தணணப்பு, மாற்று மின்சாரத்தைத் தக்கவைவுங்கள். டிடெக்டர்கள், உணரிறன் கேபிள்கள், மாதிரி துளைகளுக்கு கோட்டிங் பூசாதீர்கள். ரயில்வே ஏற்பைப் பெறுங்கள்.

உங்களுக்குத் தேவையான பாதுகாப்புக்குச் சோதனை பொருந்த வேண்டும்.

0 கடிகள்
EC 7034

30 நாள் எலி சோதனை
RDSO/SPN/204
உறுதியான கேபிள் உறைகள் மட்டும்

240 நிமி
EC 43 GENERAL

தீ-பரவல் சோதனை
IEC 60332-3
1.6 mm சோதனை அமைப்பு

240 நிமி
EC 43 SURVIVAL

750°C-ல் சுற்று தாக்குப்பிடிப்பு
IEC 60331-21
4-கோர் x 70 mm² XLPE / 1.6 mm

2 மணி
FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

ஊடுருவல் ஃபயர்ஸ்டாப்
I5 12458
சோதிக்கப்பட்ட அமைப்புடன்
பொருத்துங்கள்

செயல்திறன் எண்களை குறிப்பிட்ட சோதிக்கப்பட்ட அமைப்புகளுக்கு Stanvac தெரிவிக்கிறது. பொருத்தும் சோதனை அறிக்கை, நிறுவல் விவரத்தைப் பெறுங்கள். தீ-பரவல் எதிர்ப்பு, சற்று தாக்குப்பிடிப்பு, ஊடுருவல் தீ எதிர்ப்பு ஆகியவை வெவ்வேறு செயல்திறன்கள்.

உங்கள் மிக பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதியிலிருந்து தொடங்குங்கள்.

கேபிள் பாதை, பேனல், திறப்புகளின் புகைப்படங்களை அனுப்புங்கள்.
தளஆய்வு, அமைப்பு விவரக்குறிப்பு, விலைப்புள்ளிக்கு Stanvac-ஐக் கேளுங்கள்.

+91 85271 99811 **sales@stanvac.com** **stanvac.com**

அரசு ஆதாரம்: RDSO/WKS/2018/2, ஜனவரி 2019: RRI அறை / தியணைப்பு வசதியுடன் கூடிய கட்டுப்பாட்டு அறை கட்டுமான வழிகாட்டுதல்; பிரிவுகள் 3.10, 6, 8. பிரிவு சுருக்கங்கள் சுருக்கமாகத் தரப்பட்டுள்ளன.

தயாரிப்பு விவரங்கள்: EC 43 / EC 7034 · FM 71 + FB250 HYBRID COMBO · 931B STRIPPEX

RRI / கட்டுப்பாட்டு அறைகளுக்கான கட்டிடப் பயன்பாடுகள். தற்போதைய ரயில்வே வாரியம், மண்டலம், பெண்டு தேவைகளை உறுதிசெய்யுங்கள். தயாரிப்பு முன்மொழிவுகளுக்கு ரயில்வே ஏற்பு தேவை; அல்லை RDSO தயாரிப்பு ஒப்புதல்களோ ரோலிங்-எடாக விவரக்குறிப்புகளோ அல்ல.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விற்பனைப் பயன்பாடுகள் மட்டுமே; முழுமையான தீ பாதுகாப்புச் சரிபார்ப்புப் பட்டியல் அல்ல. Stanvac முன்மொழிவுகள் அரசு ஒப்புதலையோ முழு வசதியின் இணக்கத்தையோ குறிக்காது. AI உருவாக்கிய தளம், பயன்பாட்டு விளக்கப்படங்கள்: "பிறகு" படம் கிக்கச்சையைக் காட்டுகிறது. தரிபார்க்கப்பட்ட நிறுவலையோ தீ சோதனை முடிவையோ அல்ல. கோட்டிங்குக்கு முன் தளதயாரிளர கேபிள்களைப் பழுது பாருங்கள் அல்லது மாற்றுங்கள்.