تعطل الرافعات يوقف المصانع.

اخر الاخبار - اخر التطورات.

الأرقام بين يوم وآخر تتغير

تعطل الإنتاج: 26 مصنعاً في STANVAC... 36 ساعة للصيانة.

المعاناة في حقل نفط الشمال: توقفت آخر آبار الحقل الشرقي بالكامل. الضخ متوقف.

الصيانة في حقل نفط الجنوب: تعمل فرق الصيانة على إصلاح الأعطال بسرعة.

هل رأيتَ سندا بطيب رافعاتك كما هي؟

هل يمكنك تحليل أعطال الرافعات & توقعها؟

لمحتلف أنواع رافعاتك

اختر المجسدات وأعط أشكال وظروف التحليل والسند

EOT / رافعات عليه
مثالية للصيانة و خطوط الإنتاج

رافعات جسريه / شلالة
مثالية للصيانة في المخازن

رافعات بذراع دوّاره
مثالية في مساحات الصيانة

رافعات مُحركه / شكشوبه
مثالية لعمله المساحة و الأرفاع في أنواعه

رافعات محوريه
رفع الأحمال المتنقلة و بيئة الصناعة

رافعات بوّابيه / بوّابة الصعود العالية
لرفع الأحمال و الصيانة في الأماكن المرتفعة

8 محالات للصيانه.. مجموعه حلول واحده من STANVAC.

الصيانة الكهربائية للمحركات، الهوائل الهوائيه، أعمال الصيانة الكهربائية، الصيانة من الصفر.

المجال 1 / المجال الهوائيه

هُلّل عملاً الحبال بك تأكلها، واطل عمر الحبال الهوائيه.

من STANVAC

WR2 WIRETHERM	علاج شامل لتشققات ناعدة الحبال المتدلية من الداخل والخارج.
70202 SUPER UNITHERM	حبال مضدي الاحتكاك للتشحيم الذوري الشامل.
7045 HD OPEN GEAR & WIRE-ROPE LUBE	حبال بركيز طبقه لاصقة لحبال المكشوفة.

الصفحة من الصيانة

هُلّل عملاً الحبال & الزروس المكشوفه & العارضات.

من STANVAC

7045 HD OPEN GEAR & WIRE-ROPE LUBE	تشحيم عنصر الاحتكاك لأسنان الزروس المكشوفه.
SL 223R UNITHERM	تشحيم أصطناعي للعارضات و تحت الحمل، يقاوم التسرب وأحمال الصدمات.

الصفحة من الصيانة

هُلّل عملاً الزروس & العارضات، وتجنّب التوقفات الممكن تفاديها.

من STANVAC

7045 HD OPEN GEAR & WIRE-ROPE LUBE	تشحيم أصطناعي للعارضات و تحت الحمل، يقاوم التسرب وأحمال الصدمات.
SL 223R UNITHERM	تشحيم لمجامل التعريكات، يقاوم الصدمات و الأحمال الثقيلة.
WL PEP AQUATHERM	يقاوم العمل بالماء في المجامل المتوقفة. للصيانة في بيئات رطبة.
SUPERQUIET 100	تشحيم لمجامل التعريكات، يقاوم الصدمات و الأحمال الثقيلة.

الصفحة من الصيانة

هُلّل عملاً المجال 3 / مجامل الأرفاع والتحكة & المحركات

من STANVAC

SL 223R UNITHERM	للمجامل العالمية ذات الأحمال الثقيلة.
WL PEP AQUATHERM	يقاوم العمل بالماء في المجامل المتوقفة. للصيانة في بيئات رطبة.
SUPERQUIET 100	تشحيم لمجامل التعريكات، يقاوم الصدمات و الأحمال الثقيلة.

الصفحة من الصيانة

هُلّل عملاً المجال 4 / المسامير المحوريه والوصلات & عناصر التثبيت

من STANVAC

MOLYTEC EP / 6080 DRY MOLY	مثالي للمجامل المحوريه و الوصلات، يقاوم الصدمات و الأحمال الثقيلة.
PROTEC CU-HT	للمسامير المحوريه و الوصلات، يقاوم الصدمات و الأحمال الثقيلة.

الصفحة من الصيانة

حزّ، السواسيل & الزراعي الحالقه. وهُلّل وقت الفك.

من STANVAC

6030 PEN OIL	يخترق الصواميل والزراعي والمسامير الحالقه بسبب الصدأ.
8070 ELECTRICAL BB / 6084 INSULATING VARNISH	يطلق بقاع بلاستيكي يحمي الأسلاك الكهربائية.

الصفحة من الصيانة

احم طولاً الرافعه. وهُلّل إصلاحات المدا المتكررة.

من STANVAC

ZR04 RUSTZ + الطلاء المحدد	يطلق أحمال الصدأ المتبقي بعد تجهيز السطح وقبل تطبيق طلاء التحليه.
1040 TST & MHB + 727 SHP	مثالي للتروس الحلزونية و الدودية، يقاوم الصدمات و الأحمال الثقيلة.
2050 POLYPHB SHP	مثالي للتروس الحلزونية و الدودية، يقاوم الصدمات و الأحمال الثقيلة.
7070 COLD GALVANIZING	يحمي الأسلاك والتحكم الكهربائية من الصدأ و التآكل.

الصفحة من الصيانة

أزل الشحم المتصلب، وسرّع صيانه الرافعه.

من STANVAC

2109 NEUGENIC 4175 / 8485 HD CLEANER	مثالي للشحم المتصلب من الزروس والأوتاد المكشوفه.
2939 BEARING SOLVENT NF	مثالي للشحم القديم من المجامل قبل إعادة التشحيم.
6007 RUST INHIBITOR / 6013 FORMULA 101	يطلق وقاية طويلة الأمد لحماية الأسطح من الصدأ و التآكل.

الصفحة من الصيانة

هُلّل الأعطال الكهربائيه. واحفظ على تشغيل رافعتك.

من STANVAC

415 OFF-LINE CONTACT CLEANER	يطلق بقاع ناعمي المفاتيح من غرائها كهربائياً
8376 CLEANER + 6004 KLEER KOTE SHP	مطلق ثوبات التحكم المقاومه ضد الصدأ و الرطوبه.
8070 ELECTRICAL BB / 6084 INSULATING VARNISH	يطلق الرطوبه أو يحمي عزل الملف من الصدأ و التآكل.
SL-ECG #2 CONTACT LUBRICANT	يحمي وصلات الدوره المغلقه من الصدأ و التآكل وترتبط الشرارات.

الصفحة من الصيانة

المجال 7 / المحركات والهوه الحدده & وصلات الغبره

من STANVAC

2939 BEARING SOLVENT NF	مثالي للشحم القديم من المجامل قبل إعادة التشحيم.
6007 RUST INHIBITOR / 6013 FORMULA 101	يطلق وقاية طويلة الأمد لحماية الأسطح من الصدأ و التآكل.

الصفحة من الصيانة

هُلّل الأعطال الكهربائيه. واحفظ على تشغيل رافعتك.

من STANVAC

415 OFF-LINE CONTACT CLEANER	يطلق بقاع ناعمي المفاتيح من غرائها كهربائياً
8376 CLEANER + 6004 KLEER KOTE SHP	مطلق ثوبات التحكم المقاومه ضد الصدأ و الرطوبه.
8070 ELECTRICAL BB / 6084 INSULATING VARNISH	يطلق الرطوبه أو يحمي عزل الملف من الصدأ و التآكل.
SL-ECG #2 CONTACT LUBRICANT	يحمي وصلات الدوره المغلقه من الصدأ و التآكل وترتبط الشرارات.

الصفحة من الصيانة

المجال 8 / الفرامل & وصلات الكلاتش الثابته

من STANVAC

FBS 73 + FIREX DC #52	يحمي سطح الفرامل الثابته و المتحدده، ويحدّ من مصادمه بطانه الفرمه في تغذيه الحريق.
7034	يقاوم قصر الفولتاس ويثبتار ويطهر بقايا التحديدات الناتجه المتآكله.
EC 43	يحمي من انتشار الحريق على مسافات الكلاتش على التشغيل درجه الحفاظ على الشغل درجه الحفاظ على التشغيل والحفاظ على الشغل والحفاظ على الشغل والحفاظ على الشغ