الأغذية والمشروبات

حوادث حريق كبرى في الهند.

احمِ الدوائر الكهربائية. احمِ الأرواح.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL



الحوادث المُبلغ عنها · 6

MAY 2025 17 / 01

أضرار جسيمة بالآلات.

Biscuit manufacturing unit | Jagatpur Industrial Area, Cuttack · Odisha

أتلف الحريق الآلات والمواد الخام والطابق العلوي. الخسارة المقدَّرة: 80 لاخ روبية. لم تُبلَّغ أي إصابات؛ ويُشتبه بماس كهربائي.

Times of India · 17 May 2025

JUN 2024 8 / 02

قرابة 12 ساعة لإخماد الحريق.

Shyam Kripa Foods | Narela Industrial Area, Delhi

أدى حريق وانفجار ضاغط إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين. ربطته الشرطة بتسرب غاز CNG قرب منطقة التحميص؛ واستجابت 16 سيارة إطفاء.

The Indian Express · 9 Jun 2024

DEC 2018 31 / 03

دمار كامل للمصنع.

Tirhut Food Production Products | Chaknuran, Muzaffarpur · Bihar

تأكدت ست وفيات؛ ويُخشى فقدان عامل آخر. أفادت الشرطة بحدوث ماس كهربائي في محوّل مجاور أعقبه انفجار أسطوانة.

The Indian Express · 2 Jan 2019

لماذا EC 43 SURVIVAL؟

عندما تتعطل الكابلات، قد تتعطل أنظمة السلامة.

يمكن للحريق أن يعطل الكابلات التي تغذي أنظمة السلامة.

إخماد الحريق

مضخات الحريق. أدوات التحكم في مكافحة الحرائق.

سلامة الأفراد

أجهزة الإنذار. تصريف الدخان. الإخلاء.

احمِ الدوائر الحيوية باستخدام EC 43 SURVIVAL.

حماية مُختبَرة تساعد على إبقاء الدوائر تعمل أثناء الحريق.

متطلبات الاختبار والتطبيق

اطلب عرض سعر

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

المزيد من الحوادث المُبلغ عنها

Aavkar Foods

MAR 2026 | Madhavpura, Ahmedabad · Gujarat 3

توفي ثلاثة عمال متأثرين بحروق بعد حريق في مصنع وجبات خفيفة. تشتبه الشرطة بماس كهربائي.

Times of India · 8 Mar 2026

Amul Dairy

SEP 2025 | Anand · Gujarat 12

أصاب حريق أثناء صيانة محطة الغاز الحيوي سبعة عمال بحروق؛ ولم تُذكر أي حالة حرجة. عزا المسؤولون الحادث إلى شرر لحام أشعل الغاز؛ والتحقيق جارٍ.

Times of India · 12 Sep 2025

Kerala State Beverages Corporation

MAY 2025 | Pulikkeezhu, Thiruvalla · Kerala 13

التهم حريق المستودع والمنفذ بالكامل. لم تُبلَّغ أي إصابات؛ ولم يتأثر مصنع الروم القريب. يُشتبه بشرر لحام.

Times of India · 14 May 2025

تقارير مختارة؛ الأرقام كما وردت في المصادر المرتبطة. لا تُثبت هذه الحوادث أداء EC 43.

stanvac.com