غرف MCC و محطات التحويل الكهربائية والتبريد

مادة بحت لإنعاش إذا توقفت (جداً)!

اختر نوع الوحدة

16 ملاحظة من SKU-8834. حلل عينة واحدة.

غرفة MCC

تم وقف التشغيل الحراري. مطلوب الإنارة.

معدات بمحولات الطاقة من الدرجة الأولى. يوجد هم أكبر للتشغيل.

تم تصميم المكونات لقدرات عالية. يتم تقليل الحمل الكهربائي. تم تحديث الأنظمة. تم تحديث الأنظمة. تم تحديث الأنظمة.

تم تحديث الإطارات. يتم تقليل الحمل الكهربائي.

بسعة 8.1 MB / 8.1 GB المتبقية

التصنيف: الحالة

التصنيف: الحالة

أسد فحوات اللوحة. قلّل خطر الحريق.

FIREX FBS 73

51

FIREX DC 52

52

امنع طلاء اللوحة من تغذية الحريق.

تمت الاهتمامات. يأتي التهوية مستقرة.

اعزل الوصلات المطعونة بشريط. قلّل خطر الحريق و الخطأ.

931B STRIPPEX - INTUMESCENT

53

امنع انحسار كهربائي مفاتيح المرحل. قاوم التآكل.

8078 DGCS - DRY GRAPHITE CONDUCTIVE SEALANT

54

SL-ECG #2 ELECTROTHERM

55

امنع ارتفاع الحرارة. قلّل هدر الطاقة.

الرأس الأسطوانية الحرارية. ترس الحلقة الداخلية.

FIREX 7034

56

حدّ من انتشار الحريق. خاطط على عمل الدوائر.

IEC 61 SURVIVAL

أسد فحوات الأقواس. أسند مسارات الكابلات.

FIREX EC 43

57

أسد فحوات الأقواس. قاوم ضعف الفولتر.

FIREX EM 79

58

أسد فحوات أسفل اللوحات. اقلع مسارات الحريق.

FIREX FM 71 - FB 250

59

حدّ من النار. لا للدخان. احم الغرفة المجاورة.

تم تقليل الإشعاع الحراري. تم التحكم من بعد للكابلات.

تم تقليل الإشعاع الحراري. تم التحكم من بعد للكابلات.

التصنيف: الحالة

أضف حماية من الحريق لعناصر RCC الحرجة.

FIREX FP 61 FIRE PLASTER

60

قلّل الأعطال النابحة عن التلوث.

Z906 PROVAR ANTI-TRACK

61

قاوم النسج الكهربائي. قلّل أعطال اللوحات.

8376 CLEANER + 6004 KLEER KOTE SHP

62

أطفِ حريق PCB. قلّل أسرار الترطيب.

تم تقليل الإشعاع الحراري. تم التحكم من بعد للكابلات.

تم تقليل الإشعاع الحراري. تم التحكم من بعد للكابلات.

التصنيف: الحالة

1311 STANGARD INSULKOTE

64

التسلل الكهربائي. قلّل خطر التآكل الكهربائي.

Z704 RUSTEX + 7007

65

2080 ELECTROHYB SHP

66

خاطط على موثوقية التأريض. قاوم التآكل.

اختبر غرفة واحدة. اطلب معاينة بـ عرض سعر.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

sales@stanvac.com · +91 85271 90811 · stanvac.com