কোটিং ব্যর্থতার সিরিজ · ৪-এর 3

দূষণ-স্পর্শকাতর এলাকা

কেন কোটিং তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় — পর্ব ৩

যেখানে ব্লাস্টিং গ্রিট কখনও উড়তে পারে না — তাই কোটিং কখনও টেকে না

*পণ্যে এক গ্রাম গ্রিটের মূল্য রং করার কাজের চেয়েও বেশি। **তাই মরচে থেকেই যায়।***

যেখানে ধুলো পণ্য নষ্ট করবে বা মেশিন ধ্বংস করবে, সেখানে ইস্পাত পায় শুধু একটি মোছা আর পুনরায় রং। রয়ে যাওয়া মরচের উপর কোটিং ব্যর্থ হয় — **বারবার।**

যেখানে এটি ঘটে

খাদ্য & পানীয় কারখানা — খোলা পণ্যের কাছে গ্রিট মানেই রিকল। মেজানাইন ইস্পাত কসমেটিক কোটিংয়ের নিচে মরচে ধরে।

ফার্মা কারখানা — বাতাসে ভাসমান গ্রিট প্ল্যান্ট চালানোর লাইসেন্স ভেঙে দেয়।

চালু মেশিন হল — কাগজ, টেক্সটাইল, টারবাইন, কম্প্রেসার। একটি বেয়ারিং-এ গ্রিট কোটি টাকা ধ্বংস করে দেয়। মেশিন রং করার জন্য থামে না — তাই প্রস্তুতি কখনও হয় না।

ইলেকট্রনিক্স & প্রিন্টিং — একটি ব্লাস্টিং সেশনই বছরের পর বছরের ধুলো-শৃঙ্খলা মাটি করে দেয়।

মজুত গুদাম — পণ্য সরানো বা ঢেকে রাখার খরচ রং করার চেয়েও বেশি। তাই কেউ প্রস্তুতি নেয় না।

খোলা পণ্যের উপরে ইস্পাত — গ্রিট কখনও উড়তে পারে না

মেশিন যা কখনও থামে না — আর কখনও প্রস্তুতও হয় না

মজুত পণ্যের উপর রং করা: প্রস্তুতি অসম্ভব

কেন কোটিং ব্যর্থ হয়

ব্লাস্টিং নিষিদ্ধ থাকায়, নতুন কোটিং বন্ধন তৈরি করে **মরচের সঙ্গে, ইস্পাতের সঙ্গে নয়**। প্রথম দিন থেকেই আঠালোভাব দুর্বল। মাসের মধ্যেই ফ্লেক্স খসে পড়ে — ঠিক সেই জায়গাতেই, যা নিয়মগুলি রক্ষা করে।

যেখানে গ্রিট কখনও উড়তে পারে না, সেখানকার উত্তর

Z 704 RUSTEX – NMB: গ্রিট-মুক্ত, ধুলো-মুক্ত, ঠান্ডা — ব্রাশ বা রোলার দিয়ে, কোনো শাটডাউন ছাড়াই। এটি প্রতিটি গর্তের তলা পর্যন্ত মরচে রূপান্তরিত করে এবং আণবিক স্তরে টপকোটকে বন্ধন করে। একটি পরিচ্ছন্ন প্রক্রিয়া। কোটিং যা টেকে। এই পাতার পাশে Z 704 ফ্লায়ারটি দেখুন।

লাইন না থামিয়েই প্রমাণ করুন

আপনার চালু লাইনের উপরে থাকা মরচে ধরা ইস্পাত বেছে নিন। আমরা তা পরিচ্ছন্নভাবে এবং লাইভ ট্রিট করব। বিনামূল্যে।

sales@stanvac.com · +91-8527199811