

WARUM BESCHICHTUNGEN FRÜH VERSAGEN — TEIL 4

In der Höhe wird Stahl nie richtig vorbereitet — der Mann rettet sich selbst

Eine Hand für die Arbeit. Eine Hand für sein Leben. **Der Stahl bekommt die übrige Hand.**

Das Gerüst mag vorhanden sein. Doch ein Mann in der Höhe kann sich nicht mit Kraft in ein Werkzeug legen, kann nicht mit beiden Händen greifen, kann nicht strahlen. Seine erste Aufgabe ist, nicht zu fallen. **Die Vorbereitung bekommt, was übrig bleibt — und das reicht nie.**

WARUM VORBEREITUNG IN DER HÖHE SCHEITERT

Eine Hand hält sich immer fest. Entzundern braucht zwei Hände und Körpergewicht. Das Werkzeug gleitet über den Rost.

Strahlen kann nicht mit nach oben. Rückstoß, Schlauchgewicht, Rückschlag über einer laufenden Anlage. Die beste Vorbereitungsmethode erreicht nie den schlechtesten Stahl.


Halt schlägt Feinarbeit. Auf einer schwankenden Galerie oder einem windgepeitschten Turm ist der Kopf beim Gleichgewicht — nicht bei den Narben.

Kurze Reichweite, kürzere Zeit. Ein an einem Anker eingeklinkter Mann reinigt, was er erreichen kann. Der Rest bekommt einen Wisch.


Höhe zehrt einen Mann schnell aus. Die Vorbereitung ist der anstrengende Teil — deshalb fällt sie zuerst weg.



Eine Hand für die Arbeit, eine für sein Leben



Kein Halt, um sich in ein Werkzeug zu legen



Das Ergebnis: Rost in jeder Narbe, überstrichen

Warum die Beschichtung versagt

Halb vorbereiteter Stahl bedeutet, dass die Farbe an **Rost, nicht an Metall** haftet. Der Rost wächst, der Film hebt ab, die Beschichtung versagt binnen einer Saison — hoch oben, wo eine Wiederholung am schwersten und gefährlichsten ist. Dann steigt ein Mann wieder hinauf, um dieselbe kompromittierte Arbeit erneut zu erledigen.

Die Antwort in der Höhe — den sicheren Aufwand zum wirksamen machen

Z 704 RUSTEX – NMB braucht keine Muskelkraft. Losen Zunder abwischen. Mit dem Pinsel auftragen — einhändig, aus dem Gurt heraus. Die Chemie leistet, was der Arbeiter nicht kann: Sie wandelt Rost bis zum Grund jeder Narbe um und verbindet den Decklack für Jahre. **Der leichte Aufwand, den ein Mann sicher aufbringen kann, wird zu einer Vorbereitung, die hält.** Siehe den Z 704-Flyer neben dieser Seite.

BEWEISEN SIE ES AN IHREM HÖCHSTEN STAHL

Wählen Sie einen verrosteten Abschnitt in der Höhe. Wir zeigen, wie eine sichere Hand ihn richtig vorbereitet. Kostenlos.

sales@stanvac.com · +91-8527199811