RAFFINERIEN & PETROCHEMIE

GROSSBRAND-VORFÄLLE IN INDIEN.

Stromkreise schützen. Menschen schützen.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL



GEMELDETE VORFÄLLE · 7

01 / 20 APR 2026

Angeschlossene Anlagen isoliert.

HPCL Rajasthan Refinery | Pachpadra, Balotra · Rajasthan

Brand am Wärmetauscherstapel; keine Verletzten gemeldet. HPCL vermutete ein Kohlenwasserstoff-Leck an einem Ventil oder Flansch; die Ursache wird untersucht.

The Economic Times · 21 Apr 2026

02 / 30 JUN 2026

12 Löschfahrzeuge im Einsatz.

Haldia Petrochemicals | Purba Medinipur · West Bengal

Ein Pipelinebrand verletzte laut erstem AP-Bericht mindestens 20 Menschen, fünf davon schwer. Ursache unbekannt.

Associated Press · 30 Jun 2026

03 / 11 NOV 2024

Tödlicher Tankbrand.

IndianOil Gujarat Refinery | Vadodara · Gujarat

Laut Reuters starben zwei Menschen, zwei weitere wurden verletzt.

Reuters · 13 Nov 2024

WARUM EC 43 SURVIVAL?

WENN KABEL AUSFALLEN, KÖNNEN SICHERHEITSSYSTEME AUSFALLEN.

Ein Brand kann die Kabel lahmlegen, die Sicherheitssysteme mit Strom versorgen.

BRANDBEKÄMPFUNG

Feuerlöschpumpen.
Brandbekämpfungssteuerungen.

MENSCHLICHE SICHERHEIT

Alarme. Rauchabzug. Evakuierung.

Schützen Sie kritische Stromkreise mit EC 43 SURVIVAL.

Geprüfter Schutz, damit Stromkreise auch im Brandfall funktionsfähig bleiben.

Tests & Anwendungsanforderungen

ANGEBOT ANFORDERN

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

WEITERE GEMELDETE VORFÄLLE

HPCL Visakhapatnam Refinery

19 SEP 2025 | Visakhapatnam · Andhra Pradesh

Explosion und Brand in einer im Bau befindlichen Anlage. Die Polizei brachte den Vorfall mit einem Wasserstoffleck in Verbindung. In etwa 30 Minuten unter Kontrolle; HPCL meldete keine Verletzten.

Times of India · 20 Sep 2025

IndianOil Mathura Refinery

12 NOV 2024 | Mathura · Uttar Pradesh

Ein Brand in der Rohöl-Destillationsanlage verletzte acht Menschen. IndianOil meldete normalen Betrieb und keine Maschinenschäden. Die Untersuchung läuft.

Reuters · 13 Nov 2024

IndianOil Haldia Refinery

21 DEC 2021 | Haldia, Purba Medinipur · West Bengal

Ein Wartungsbrand in der Benzinerzeugungsanlage tötete laut IndianOil drei Menschen und verletzte 44 weitere.

Reuters · 22 Dec 2021

Reliance Jamnagar Refinery

24 NOV 2016 | Moti Khavdi, Jamnagar · Gujarat

Ein Flammenüberschlag bei Wartungsarbeiten tötete laut aktualisiertem Bericht zwei Menschen und verletzte acht weitere. Die Polizei nannte ein Gasleck als Ursache; Reliance meldete normalen Raffineriebetrieb.

NDTV · 25 Nov 2016

Ausgewählte Berichte; Zahlen gemäß den verlinkten Quellen. Diese Vorfälle belegen keine EC-43-Leistung.