

WARUM BESCHICHTUNGEN FRÜH VERSAGEN — TEIL 3

Wo Strahlgut niemals fliegen darf — deshalb halten Beschichtungen nie

Ein Gramm Strahlgut im Produkt kostet mehr als der Anstrich. *Also bleibt der Rost.*

Wo Staub das Produkt verderben oder Maschinen zerstören würde, bekommt der Stahl nur einen Wisch und einen neuen Anstrich. Die Beschichtung versagt über dem zurückgebliebenen Rost — **immer wieder.**

WO ES **GESCHIEHT**

- Lebensmittel- & Getränkeanlagen** — Strahlgut in der Nähe von offenem Produkt bedeutet einen Rückruf. Zwischengeschossstahl rostet unter kosmetischen Anstrichen.

Pharmaanlagen — luftgetragenes Strahlgut kostet die Lizenz, auf der die Anlage betrieben wird.

Laufende Maschinenhallen — Papier, Textil, Turbinen, Kompressoren. Strahlgut in einem Lager zerstört Vermögen in Millionenhöhe. Maschinen stehen für den Anstrich nicht still — also findet Vorbereitung nie statt.

Elektronik & Druckerei — eine einzige Strahlsitzung macht Jahre der Staubdisziplin zunichte.

Bestückte Lagerhallen — die Waren zu bewegen oder abzudecken kostet mehr als der Anstrich. Also bereitet niemand vor.



Warum die Beschichtung versagt

Da Strahlen verboten ist, verbindet sich die neue Beschichtung mit **Rost, nicht mit Stahl**. Die Haftung ist von Tag eins an schwach. Innerhalb von Monaten blättert sie ab — genau in den Raum, den die Vorschriften schützen sollen.

Die Antwort, wo Strahlgut niemals fliegen darf

Z 704 RUSTEX – NMB: kein Strahlgut, kein Staub, kalt — Pinsel oder Rolle, kein Stillstand. Es wandelt den Rost bis zum Grund jeder Narbe um und verbindet den Decklack auf molekularer Ebene. Ein sauberer Prozess. Beschichtungen, die halten. Siehe den Z 704-Flyer neben dieser Seite.

BEWEISEN SIE ES, OHNE IHRE LINIE ZU STOPPEN

Wählen Sie verrosteten Stahl über Ihrer laufenden Linie. Wir behandeln ihn sauber und im Betrieb. Kostenlos.

sales@stanvac.com · +91-8527199811