

POR QUÉ LOS RECUBRIMIENTOS FALLAN PRONTO — PARTE 4

En Altura, el Acero Nunca Se Prepara Correctamente — el Hombre Se Está Salvando a Sí Mismo

Una mano para el trabajo. Una mano para su vida. *El acero recibe la mano que sobra.*


El andamio puede estar ahí. Pero un hombre en altura no puede apoyarse en una herramienta, no puede sujetar con ambas manos, no puede chorrear. Su primera tarea es no caer. **La preparación recibe lo que sobra — y nunca es suficiente.**

POR QUÉ LA PREPARACIÓN FALLA EN ALTURA


- Una mano siempre se sujeta.** Descostrar exige dos manos y el peso del cuerpo. La herramienta resbala sobre el óxido.
- El chorreado no puede subir.** El retroceso, el peso de la manguera, el reflujo sobre una planta en operación. El mejor método de preparación nunca llega al peor acero.
- El equilibrio gana al acabado.** En una pasarela que se balancea o una torre azotada por el viento, la mente está en el equilibrio — no en las picaduras.
- Alcance corto, tiempo más corto.** Un hombre enganchado a un solo anclaje limpia lo que puede tocar. El resto recibe solo un paño.
- La altura agota a un hombre rápido.** La preparación es la parte que más cansa — así que es lo primero que se descarta.



Una mano para el trabajo, otra para su vida



Sin apoyo firme para presionar la herramienta



El resultado: óxido en cada picadura, cubierto con pintura

Por qué falla el recubrimiento

El acero mal preparado hace que la pintura se adhiera al **óxido, no al metal**. El óxido crece, la película se levanta, el recubrimiento falla en una temporada — allá arriba, donde rehacerlo es más difícil y más peligroso. Entonces un hombre vuelve a subir para repetir el mismo trabajo comprometido.

La solución en altura — que el esfuerzo seguro sea el efectivo

Z 704 RUSTEX – NMB no necesita fuerza. Limpie con un paño la costra suelta. Aplíquelo con brocha — con una sola mano, desde un arnés. La química hace lo que el trabajador no puede: convierte el óxido hasta el fondo de cada picadura y adhiere el acabado durante años. **El esfuerzo ligero que un hombre puede dar con seguridad se convierte en una preparación que dura.** Vea el folleto de Z 704 junto a esta página.

DEMUÉSTRELO EN SU ACERO MÁS ALTO

Elija una sección oxidada en altura. Mostramos cómo una sola mano segura la prepara correctamente. Gratis.

sales@stanvac.com · [+91-8527199811](tel:+91-8527199811)