FSSAI

PREVENCIÓN DE PLAGAS EN PLANTAS DE ALIMENTOS.

Schedule 4 | Requisitos de control de plagas

Bloquee la entrada. Actúe ante cualquier infestación.
Mantenga registros de control de plagas.

UNA MORDIDA DE ROEDOR. UNA LÍNEA DE ALIMENTOS EN RIESGO.

Proteja los cables detrás de la producción, el empaque y la cámara fría.



Entrada de cable en la línea de empaque.

Un cable mordido puede detener el empaque o la refrigeración. El stock dañado y el despacho retrasado cuestan mucho más que el cable.

01 / SELLE LA ENTRADA

CIERRE EL PASO.

Elija según la abertura y el acceso futuro al cable.



FM 71

Mortero cortafuego.

Sello rígido para grandes aberturas en paredes y pisos.



FB 250

Panel de lana mineral.

Reabra el sello para futuros cambios de cable.



FBS 73

Masilla cortafuego flexible.

Moldéela alrededor de pequeñas brechas y entradas de tableros.



Z201 PUFSEAL

Espuma autoexpansiva.

Rellene brechas y cavidades generales sin clasificación de resistencia al fuego.

FM 71 + FB 250

Sellado contra incendios combinado de mortero y placa para aberturas de pared y piso.

Use la construcción de sellado contra incendios ensayada. Recubra las caras de sello expuestas compatibles con EC 7034.

02 / PROTEJA EL CABLE

FIREX EC 7034

Recubrimiento de cable translúcido, flexible, antirroedor y contra incendios.



Recubriendo vainas de cable fijas.

PRUEBA DE PREFERENCIA DE ROEDORES DE 30 DÍAS

19
MORDIDAS
Cable sin recubrir

0
MORDIDAS
Cable recubierto con 7034

RDSO/SPN/204 | Annexure G
Las mismas jaulas. Comida disponible.
Prueba de laboratorio acreditado por NABL.

120 MINUTOS

Prueba de propagación de llama CBRI IEC 60332-3-22 | Categoría A

Construcción ensayada: 1.5 mm de película seca directamente sobre el cable.

ELIJA LA CONSTRUCCIÓN DEL CABLE

Cables fijos + cableado de tablero	EC 7034: 4 capas, aproximadamente 1.5 mm de película seca total.
Rutas esenciales de supervivencia contra incendios	Mantenga la construcción probada EC 43 Survival. Agregue EC 7034: mínimo 2 capas / 0.5 mm de acabado.

Aplique sobre superficies sin contacto con alimentos aprobadas por QA, después del aislamiento eléctrico. Mantenga las inspecciones de plagas, la limpieza y las reparaciones de entradas.

SELLE LA ENTRADA. MANTENGA LOS ALIMENTOS EN MOVIMIENTO.

Envíe fotos de sus entradas de cable.
Solicite una revisión del sitio y una cotización.

+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com
STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.
www.stanvac.com