

POURQUOI LES REVÊTEMENTS ÉCHOUENT TROP TÔT — PARTIE 4

En hauteur, l’acier n’est jamais correctement préparé — l’homme se préserve lui-même

Une main pour le travail. Une main pour sa vie. **L’acier reçoit la main qui reste.**


L'échafaudage est peut-être là. Mais un homme en hauteur ne peut pas s'appuyer sur un outil, ne peut pas le tenir à deux mains, ne peut pas sabler. Sa priorité est de ne pas tomber. **La préparation reçoit ce qu'il reste — et ce n'est jamais assez.**

POURQUOI LA PRÉPARATION ÉCHOUE EN HAUTEUR


- Une main tient toujours l’ancrage. Le décapage exige deux mains et le poids du corps. L’outil glisse sur la rouille.
- Le sablage ne peut pas monter. Recul, poids du tuyau, retour de projection au-dessus d’une usine en service. La meilleure méthode de préparation n’atteint jamais le pire acier.
- L’équilibre prime sur la finition. Sur une passerelle qui oscille ou une tour battue par le vent, l’esprit est concentré sur l’équilibre — pas sur les piqûres.
- Portée courte, temps encore plus court. Un homme accroché à un seul point d’ancrage nettoie ce qu’il peut atteindre. Le reste reçoit un coup de chiffon.
- La hauteur épuise un homme rapidement. La préparation est la partie la plus fatigante — alors c’est elle qu’on abandonne en premier.



Une main pour le travail, une main pour sa vie



Aucun appui pour peser sur un outil



Le résultat : de la rouille dans chaque piqûre, simplement recouverte

Pourquoi le revêtement échoue

Un acier à moitié préparé signifie que la peinture adhère à **la rouille, pas au métal**. La rouille grandit, le film se soulève, le revêtement échoue en une saison — là-haut, où recommencer est le plus difficile et le plus dangereux. Puis un homme remonte pour refaire le même travail compromis.

La solution en hauteur — rendre l’effort sûr efficace

Z 704 RUSTEX – NMB ne demande aucune force. Essayez les écailles friables. Appliquez-le au pinceau — d’une seule main, depuis un harnais. La chimie fait ce que l’ouvrier ne peut pas faire : elle convertit la rouille jusqu’au fond de chaque piqûre et lie la couche de finition pour des années. **L’effort léger qu’un homme peut fournir sans danger devient une préparation qui dure.** Consultez la fiche Z 704 à côté de cette page.

LA PREUVE SUR VOTRE ACIER LE PLUS HAUT

Choisissez une section rouillée en hauteur. Nous montrons comment une seule main, en sécurité, la prépare correctement. Gratuitement.

sales@stanvac.com · +91-8527199811