

~20,000

INDIENS MEURENT CHAQUE ANNÉE DANS DES ACCIDENTS ÉLECTRIQUES
UN TOUTES LES 26 MINUTES

LA CHAÎNE DE L'ACCIDENT ÉLECTRIQUE

Se propage par **LE FEU**. Tue par **L'ÉLECTROCUTION**. Se termine par **LA MORT D'UN HOMME**.

LA SEULE ENTREPRISE AU MONDE À PROTÉGER CHAQUE MAILLON — **Stanvac**

1 LE FEU

~7,400 MORTS PAR AN

défauts électriques — la cause n°1 d'incendie

Né d'un défaut — puis il monte : tranchée → armoire → chemin de câbles → pièce suivante. Cinq portes. Fermez-les toutes.

- 1 **Le premier combustible — le câblage interne de l'armoire** → **EC 7034** · translucide · souple · anti-rongeurs · 120 min · CBRI
- 2 **L'autoroute — chaque tracé de câbles & chemin de câbles** → **EC 43 Survival** · circuit sous tension 240 min · IEC 60331-21
- 3 **L'armoire elle-même — le corps & les ouvertures des presse-étoupes** → **FBS 73 + DC 52** · joint d'étanchéité + peinture ignifuge
- 4 **Sous l'armoire — les ouvertures du sol vers la tranchée de câbles** → **FM 71 + FB 250** · barrière coupe-feu 2 heures
- 5 **Au-dessus de l'armoire — les entrées des chemins de câbles au plafond & au mur, chaque traversée de pièce** → **FM 71 + FB 250** · barrière coupe-feu 2 heures

2 L'ÉLECTROCUTION

~12,500 MORTS PAR AN

la mort par électrocution — un seul contact suffit

L'isolation cède → métal sous tension → un seul contact → le courant traverse le cœur.

Sous ses pieds — le sol de la salle des armoires → **1311 Insulkote** · sol diélectrique IS 15652 · **GARANTIE 10 ANS**

Sur le corps de l'armoire — le courant de fuite → **2080 Electrohyb** · revêtement diélectrique SHP · séchage rapide

Dans la terre — le chemin qui le sauve → **RUSTEX + 7007** · galvanisation à froid · terre active pendant des années

L'ARGENT PEUT TOUT ACHETER — SAUF UNE VIE. SAUF VOTRE NOM.

Un décès constitue une affaire de négligence criminelle contre l'exploitant — et non contre l'électricien.

L'ÉLECTRICITÉ EST PARTOUT DANS VOTRE USINE — LE DANGER AUSSI.

Le feu et l'électrocution peuvent tuer n'importe où. Peu importe l'endroit. C'est pourquoi toute l'usine doit être protégée — contre les deux, ensemble, et non l'un après l'autre — et le plus vite possible.

Commandez dès aujourd'hui une protection complète feu + choc. Une seule entreprise au monde peut la fournir. **Stanvac — la meilleure au monde dans les deux domaines.**

BRISEZ LA CHAÎNE DANS TOUTE L'USINE — UNE INSPECTION · UNE SPÉCIFICATION · UN PARTENAIRE RESPONSABLE

Certifié : CSIR-CBRI · CPRI · UL 1479 · ASTM E814 · IS 12458 · IEC 60331-21 · IS 17505-1 · IS 15652 · RDSO SPN/204



Gurugram · www.stanvac.com · sales@stanvac.com