

POURQUOI LES REVÊTEMENTS ÉCHOUENT TROP TÔT — PARTIE 3

Là où l’abrasif de sablage ne peut jamais voler — alors les revêtements ne durent jamais

Un gramme d’abrasif dans le produit coûte plus cher que la peinture. **Alors la rouille reste.**

Là où la poussière gâcherait le produit ou détruirait les machines, l'acier reçoit un coup de chiffon et une nouvelle couche. Le revêtement échoue sur la rouille laissée en place — **encore et encore.**

OÙ CELA SE PRODUIT


- Usines agroalimentaires & de boissons — de l'abrasif près d'un produit à l'air libre signifie un rappel. L'acier des mezzanines rouille sous des couches purement esthétiques.
- Usines pharmaceutiques — l’abrasif en suspension dans l’air fait perdre la licence sur laquelle l'usine fonctionne.
- Halls de machines en fonctionnement — papeterie, textile, turbines, compresseurs. De l’abrasif dans un seul roulement détruit des crores. Les machines ne s’arrêtent pas pour la peinture — alors la préparation n’a jamais lieu.
- Électronique & imprimerie — une seule séance de sablage anéantit des années de discipline anti-poussière.
- Entrepôts remplis de stock — déplacer ou protéger les marchandises coûte plus cher que la peinture. Alors personne ne prépare.



Acier au-dessus du produit à l’air libre — l’abrasif ne peut jamais voler



Des machines qui ne s’arrêtent jamais — et qui ne sont jamais préparées



Peindre au-dessus du stock : préparation impossible

Pourquoi le revêtement échoue

Le sablage étant interdit, la nouvelle couche adhère à **la rouille, pas à l'acier**. L'adhérence est faible dès le premier jour. Des écailles tombent en quelques mois — dans l'espace même que les règles sont censées protéger.

La solution là où l’abrasif ne peut jamais voler

Z 704 RUSTEX – NMB : sans abrasif, sans poussière, à froid — au pinceau ou au rouleau, sans arrêt de production. Il convertit la rouille jusqu'au fond de chaque piqûre et lie la couche de finition au niveau moléculaire. Un procédé propre. Des revêtements qui durent. Consultez la fiche Z 704 à côté de cette page.

LA PREUVE SANS ARRÊTER VOTRE LIGNE

Choisissez un acier rouillé au-dessus de votre ligne en marche. Nous le traitons proprement, en direct. Gratuitement.

sales@stanvac.com · +91-8527199811