

કોટિંગ વહેલા કેમ નિષ્ફળ જાય છે — ભાગ 4

ઊંચાઈ પર, સ્ટીલ ક્યારેય યોગ્ય રીતે તૈયાર થતું નથી — માણસ પોતાને બચાવી રહ્યો છે

એક હાથ કામ માટે. એક હાથ તેના જીવન માટે. **સ્ટીલને બચેલો હાથ મળે છે.**

સ્કેફોલ્ડ ત્યાં હોઈ શકે છે. પણ ઊંચાઈ પરનો માણસ ટૂલમાં જોર લગાવી શકતો નથી, બંને હાથે પકડી શકતો નથી, બ્લાસ્ટ કરી શકતો નથી. તેનું પહેલું કામ ન પડવાનું છે. **જે બચે છે તે તૈયારીને મળે છે — અને તે ક્યારેય પૂરતું નથી.**

ઊંચાઈ પર તૈયારી કેમ નિષ્ફળ જાય છે

એક હાથ હંમેશા પકડી રાખે છે. ડિસ્કલિંગ માટે બે હાથ અને શરીરના વજનની જરૂર છે. ટૂલ કાટ પર સરકી જાય છે.

બ્લાસ્ટિંગ ઉપર જઈ શકતું નથી. રિકોઈલ, હોઝનું વજન, લાઈવ પ્લાન્ટ ઉપર બ્લોબેક. શ્રેષ્ઠ તૈયારી પદ્ધતિ સૌથી ખરાબ સ્ટીલ સુધી ક્યારેય પહોંચતી નથી.

પગ-ટેકો ફિનિશિંગ કરતાં આગળ છે. ડોલતી ગેલેરી કે પવનથી હલતા ટાવર પર, મન સંતુલન પર છે — ખાડાઓ પર નહીં.

ટૂંકો વ્યાપ, ટૂંકો સમય. એક એન્કર સાથે બંધાયેલો માણસ જે અડી શકે તે જ સાફ કરે છે. બાકીનું ફક્ત લૂછાય છે.

ઊંચાઈ માણસને ઝડપથી થકવી નાખે છે. તૈયારી એ થકવનારો ભાગ છે — તેથી તૈયારી સૌથી પહેલા છોડી દેવાય છે.



એક હાથ કામ માટે, એક તેના જીવન માટે



ટૂલમાં જોર લગાવવા માટે કોઈ પગ-ટેકો નહીં



પરિણામ: દરેક ખાડામાં કાટ, ઉપરથી કોટેડ

કોટિંગ કેમ નિષ્ફળ જાય છે

અડધું તૈયાર સ્ટીલ એટલે પેઇન્ટ ધાતુ નહીં, કાટ સાથે બંધાય છે. કાટ વધે છે, ફિલ્મ ઉપાડે છે, કોટ એક સીઝનમાં નિષ્ફળ જાય છે — ઊંચે, જ્યાં ફરીથી કરવું સૌથી મુશ્કેલ અને સૌથી જોખમી છે. પછી માણસ ફરીથી એ જ સમાધાનવાળું કામ કરવા ઉપર જાય છે.

ઊંચાઈ પરનો જવાબ — સુરક્ષિત પ્રયાસને અસરકારક બનાવો

Z 704 RUSTEX – NMBને કોઈ તાકાતની જરૂર નથી. ઢીલા સ્કેલને લૂછી નાખો. તેને બ્રશ કરો — હાર્નેસમાંથી, એક હાથે. કેમિસ્ટ્રી તે કરે છે જે કામદાર કરી શકતો નથી: તે કાટને દરેક ખાડાના તળિયા સુધી રૂપાંતરિત કરે છે અને ટોપકોટને વર્ષો સુધી બાંધે છે. **એક માણસ સુરક્ષિત રીતે આપી શકે તેવો હળવો પ્રયાસ ટકતી તૈયારી બની જાય છે.** આ પેજની બાજુમાં Z 704 ફ્લાયર જુઓ.

તમારા સૌથી ઊંચા સ્ટીલ પર સાબિત કરો

ઊંચાઈ પરનો એક કાટવાળો ભાગ પસંદ કરો. અમે બતાવીશું કે એક સુરક્ષિત હાથ તેને કેવી રીતે યોગ્ય રીતે તૈયાર કરે છે. મફત.

sales@stanvac.com • +91-8527199811