

કોટિંગ વહેલા કેમ નિષ્ફળ જાય છે — ભાગ 1

જ્યાં એસિડ ક્ષાર કોટિંગ્સનો નાશ નીચેથી કરે છે

પેઇન્ટ સંપૂર્ણ દેખાતું હતું. તેની નીચેનું મીઠું કામ કરવાનું ક્યારેય બંધ ન કર્યું

કોટિંગ નીચે અદ્રશ્ય મીઠું પેઇન્ટમાંથી જ પાણી ખેંચે છે. ફોલ્લા મહિનાઓમાં આવે છે — વર્ષોમાં નહીં.

તે ક્યાં થાય છે

પિકલિંગ & ગેલ્વેનાઇઝિંગ શેડ — એસિડ ધુમાડો દરેક બીમ અને ડક્ટ પર મીઠા સ્વરૂપે જમા થાય છે.

ખાતર પ્લાન્ટ્સ — એસિડ વિસ્તારો, પ્રિલિંગ ટાવર, ચારેબાજુ એમોનિયમ ધૂળ. આ ક્ષાર ભેજ પી જાય છે.

બોઇલર, DG અને ફર્નેસ સ્ટેક — SO₂ ડક્ટ, ESP અને નજીકના સ્ટીલ પર એસિડ ઝાકળમાં ફેરવાય છે.

DM પ્લાન્ટ્સ, બેટરી રૂમ, પ્લોટિંગ શોપ્સ — દરેક કામકાજના દિવસે એસિડ ધુમ્મસ.

ETP, સ્મેલ્ટર, પેપર અને ડાય હાઉસ — હવામાં એસિડ, સ્ટીલ પર મીઠું.

દરિયાકાંઠાના ઉધોગો — દરિયાઈ ક્લોરાઇડ વત્તા સ્ટેક એસિડ. સૌથી ખરાબ મિશ્રણ.



એસિડ ધુમાડાનો હુમલો — પિકલિંગ શેડ



મીઠાયુક્ત હવા — પ્રિલિંગ ટાવર સ્ટીલ



ફોલ્લા: ફિલ્મ નીચે ફસાયેલું મીઠું

મીઠું ક્યાં છુપાય છે

નીચેની સપાટીઓ જેને વરસાદ ક્યારેય ઘોતો નથી — ખુલ્લી સપાટીઓ કરતાં ખરાબ. વરસાદ ઘોઈ નાખે છે. આશ્રય સંઘરી રાખે છે.

કિનારીઓ અને ખાંચા — ધૂળ જમા થાય છે, પાણી રોકી રાખે છે.

બોલ્ટ શ્રેડ, તિરાડો, વેલ્ડ લાઇન — કોઈ ધોવાણ અંદર સુધી પહોંચતું નથી.

દરેક કાટના ખાડાનું તળિયું — બરાબર ત્યાં જ્યાં સામાન્ય સારવાર ક્યારેય પહોંચતી નથી.

કોટિંગ કેમ નિષ્ફળ જાય છે

એસિડ ક્ષાર સાબુત પેઇન્ટમાંથી પાણી ખેંચે છે — એક પંપ જે ક્યારેય બંધ થતો નથી. પાણી સ્ટીલ પર જમા થાય છે. ફોલ્લા ફિલ્મને ઉપાડે છે. એસિડ એવા કોટ નીચે ખાવાનું ચાલુ રાખે છે જે હજુ પાણી સારો દેખાય છે.

મીઠું ચડેલા, એસિડ-પ્રભાવિત સ્ટીલ પરનો જવાબ

ધુઓ. સૂકવો. પછી Z 704 RUSTEX – NMB. તેની મલ્ટિ-કેમિસ્ટ્રી બચેલા મીઠાની નીચેના કાટને રૂપાંતરિત કરે છે — દરેક ખાડાના તળિયા સુધી. તેનું નેનો-બોન્ડ સ્ટીલને એવા બંધનથી સીલ કરે છે જેને પાણી તોડી શકતું નથી. આ પેજની બાજુમાં Z 704 ફ્લાયર જુઓ.

તમારા સૌથી ખરાબ સ્ટીલ પર સાબિત કરો

તમારા પ્લાન્ટમાં સૌથી વધુ મીઠાથી પ્રભાવિત સ્ટીલ પસંદ કરો. અમે તેની સારવાર તમારી સામે કરીશું. મફત.

sales@stanvac.com • +91-8527199811