

आग से सुरक्षा आपके घर के लिए

खुद करें

चूहा-रोधी विल्ट-इन

आग से सुरक्षा – जिसमें चूहा-रोधी सुरक्षा भी विल्ट-इन है। ब्रश से एक कोट – आग भड़की ही नहीं, और आग लगाने वाला चूहा मुड़ गया।

दुनिया में पहली बार
2026

घरों में बिजली से लगने वाली आग एक असली खतरा है।

80%

भारत के बाहरों में लगने वाली आग में से 80% बिजली से लगती है

26 min

भारत हर 26 मिनट में बिजली से लगी आग में एक जान गँवाता है

01 आज क्या होता है



शुरुआत कैसे होती है

एक साधारण पैनल बॉक्स के अंदर भड़कती आग।



अंत कैसे होता है

Aranya Society, Noida – 29 June 2026। आग और धुआँ मिनटों में पूरी मंजिल को घेर लेते हैं। (स्रोत: PTI)

- चिंगारी / शॉर्ट**
एक ढीला जोड़। एक ओवरलोड। एक चूहे का कुतरना।
- केबल में आग लगती है**
PVC इन्सुलेशन ईंधन है – यह जलता है।
- आग + धुआँ**
ज्यादातर घरेलू आग में धुआँ ही जान लेता है।
- वायरिंग के ज़रिए फैलती है**
हर तार आग के लिए एक रास्ता बन जाता है।

इसे आसानी से रोका जा सकता है।

दीवार पर पेंट करने जितना आसान – आपके एक घंटे का समय, दस साल का पहरा।

02 जब हम 7034 लगाते हैं

आर-पार दिखने वाली 7034 फ़िल्म – साधारण पेंट की तरह ब्रश से लगाई गई।

दुनिया में पहली बार • 2026

घरों के लिए ELECTRICAL FIRE PROTECTION

7034 होम किट

आपके पैनल बॉक्स के अंदर सभी खुले तारों और सभी खुली सतहों के लिए खुद लगाई जाने वाली आग से सुरक्षा। इसे पेंट की तरह ब्रश से लगाएँ।

ऐसा दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया।

500 ML कोटिंग ब्रश दस्ताने

- चिंगारी / शॉर्ट**
खराबियाँ फिर भी होती हैं – यह कभी नहीं बदलता।
- आग नहीं पकड़ती**
7034-कोटेड केबल & सतहों पर आग पकड़ती ही नहीं – यह फ़िल्म उसे खुराक नहीं देती।
- गर्मी लगते ही फूलती है – और आग रोक देती है**
गर्मी लगते ही कोटिंग फैलकर आग रोकने वाली ढाल बन जाती है।
- कोई आग नहीं**
पैनल बॉक्स के अंदर से।
- कोई जलना नहीं**
खुले तारों का – आपकी वायरिंग तार ही रहती है, कभी बाती नहीं बनती।

काम करती फ़िल्म

पैनल वायरिंग पर लगी 7034 – आर-पार दिखने वाली, लचीली – लेबल पढ़े जा सकते हैं।

यह क्या बचाती है

आपकी छत के नीचे हर कोई – कम से कम 10 साल तक सुरक्षित।

नया • जुलाई 2026 में प्रमाणित

और वह चूहा जो आग लगाता है।



एक चूहा केबल की लाइन कुतर रहा है। उसके आगे के दाँत एक ही बैठक में कंडक्टर तक पहुँच जाते हैं।

चूहे का काटना केबल नुकसान नहीं है। यह इन्सुलेशन उतार देता है, नंगे तार में चिंगारी उड़ती है – और आग आपकी दीवार के अंदर शुरू हो जाती है, जहाँ कोई नहीं देख रहा।

- चूहा केबल कुतरता है**
तार कुतरने के लिए ठीक उतने ही सख्त होते हैं।
- इन्सुलेशन उतारा**
नंगा तार, खुला हुआ।
- टूटे तार पर आर्क**
एक शॉर्ट। एक चिंगारी। गर्मी।
- आग**
दीवार के अंदर, या पैनल बॉक्स में।

7034 इसे पहले ही कदम पर रोक देता है।

0 बार काटा – 7034-कोटेड केबल को, 30 दिन के जिंदा-चूहा टेस्ट में, भले ही खाना आसानी से मौजूद था	19 बार काटा – अनकोटेड केबल को, उन्हीं पिंजरों में, उन्हीं 30 दिनों में	सेफ रेटिंग, RDSO/SPN/204 Annexure G के तहत एक NABL-मान्यता प्राप्त लेब ने दी
--	--	--

चूहों को स्वाद और गंध से दूर रखा जाता है – जहर नहीं दिया जाता। टेस्ट के अंत में हर जानवर जिंदा और सेहतमंद था। टेस्ट प्रमाणित फ़िल्म बिल्ड पर कोटेड केबल पर किया गया। तस्वीर सांकेतिक है; पब्लिश होने से पहले इसका लाइसेंस लेना बाकी है।

03 लेब में साक्षित – सिर्फ़ वादा नहीं

टेस्टेड & प्रमाणित

120 मिनट – CBRI Central Building Research Institute, Roorkee	Cat A IEC 60332-3-22 इंटरनेशनल बंच्ड-केबल फ्लेम-ग्रोपेगेशन टेस्ट – सबसे मुश्किल कैटेगरी	सेफ चूहा-रोधी – NABL RDSO/SPN/204 Annexure G-30-दिन और 5-दिन का जिंदा-चूहा एक्सपोज़र
---	--	---

वही प्रमाणित केमिस्ट्री जिस पर भारत की रिफ़ाइनरियाँ, स्टील प्लांट और पावर स्टेशन भरोसा करते हैं – अब आपके हाथ में।

04 पेंट करने जितना आसान

इस्तेमाल में आसान

छह चरण। एक घंटा – शुरू से अंत तक।

- बिजली बंद करें**
पैनल पर मेन स्विच बंद करें।
- धूल पोंछें**
तारों और आग पकड़ने वाली सतहों से।
- पहला कोट लगाएँ**
अच्छी तरह हिलाएँ। तारों पर साधारण पेंट की तरह ब्रश से लगाएँ।

इंतज़ार
20 MIN
- दूसरा कोट**
सीधे पहले कोट के ऊपर।

इंतज़ार
20 MIN
- तीसरा कोट**
एक बार और – फ़िल्म और मोटी होती जाती है।

इंतज़ार
20 MIN
- चौथा लगाएँ • बिजली चालू करें**
इंतज़ार की ज़रूरत नहीं – यह खुद-ब-खुद सूख जाती है।

कुल
1 HOUR

एक साफ़, आर-पार दिखने वाली, लचीली फ़िल्म बन जाती है।

लेबल पढ़े जा सकते हैं। तार लचीले रहते हैं। सुरक्षा चालू है।

05 कोई भी वायरिंग • कोई भी आग पकड़ने वाली सतह

इस पर लगाएँ

- पैनल / जंक्शन बॉक्स**
अंदर के केबल और सभी खुली सतहें।
- खुले AC / कूलर केबल**
खुले में लटकते तार जो गर्म होते हैं, पुराने पड़ते हैं और फट जाते हैं।
- UPS तार**
चौबीसों घंटे लोड में – एक बार कोट करें, निश्चित रहें।

एक किट • चार कोट • कभी ख़ुटी से नहीं हटता

Stanvac

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

Plot No. 551, Pace City-II, Sector 37, Gurugram (Haryana) 122001

www.stanvac.com • digitalmktg@stanvac.com • +91-8527199811