

MENGAPA LAPISAN CAT CEPAT GAGAL — BAGIAN 4

Di Ketinggian, Baja Tak Pernah Dipersiapkan dengan Benar — Sang Pekerja Sedang Menyelamatkan Dirinya Sendiri

Satu tangan untuk pekerjaan. Satu tangan untuk nyawanya. *Baja hanya sebagian tangan sisanya.*

Perancah mungkin sudah tersedia. Namun seorang pekerja di ketinggian tak bisa bersandar penuh ke alat, tak bisa menggenggam dengan dua tangan, tak bisa melakukan sandblasting. Tugas utamanya adalah tidak terjatuh.

Persiapan hanya mendapat sisa tenaganya — dan itu tak pernah cukup.

MENGAPA PERSIAPAN GAGAL DI KETINGGIAN

Satu tangan selalu berpegangan. Menghilangkan kerak butuh dua tangan dan berat tubuh. Alatnya hanya meluncur di atas karat.

Sandblasting tak bisa dibawa ke atas. Hentakan balik, beban selang, semburan balik di atas pabrik yang beroperasi. Metode persiapan terbaik tak pernah menjangkau baja yang paling parah.


Pijakan mengalahkan hasil akhir. Di galeri yang bergoyang atau menara yang ditiup angin, pikiran tertuju pada keseimbangan — bukan pada lubang karat.

Jangkauan pendek, waktu lebih singkat. Seorang pekerja yang terkait pada satu titik jangkar hanya membersihkan yang bisa dijangkau tangannya. Sisanya cuma dilap.


Ketinggian menguras tenaga pekerja dengan cepat. Persiapan adalah bagian paling melelahkan — sehingga persiapanlah yang pertama kali dikorbankan.



Satu tangan untuk pekerjaan, satu tangan untuk nyawanya



Tak ada pijakan untuk bersandar ke alat



Hasilnya: karat di setiap lubang, tertutup lapisan cat

Mengapa lapisan cat gagal

Baja yang setengah dipersiapkan berarti cat terikat pada **karat, bukan logam**. Karat terus berkembang, lapisan cat terangkat, cat gagal dalam satu musim — di ketinggian, tempat paling sulit dan paling berbahaya untuk mengecat ulang. Lalu seorang pekerja naik lagi untuk mengulang pekerjaan yang sama-sama tidak sempurna itu.

Solusi di ketinggian — jadikan upaya yang aman sebagai upaya yang efektif

Z 704 RUSTEX – NMB tak butuh tenaga besar. Lap kerak yang longgar. Kuaskan — dengan satu tangan, dari harness pengaman. Kimianya melakukan apa yang tak bisa dilakukan pekerja: mengubah karat hingga ke dasar setiap lubang karat dan mengikat lapisan atas selama bertahun-tahun. **Upaya ringan yang bisa diberikan seorang pekerja dengan aman berubah menjadi persiapan yang tahan lama.** Lihat flyer Z 704 di sebelah halaman ini.

BUKTIKAN PADA BAJA TERTINGGI ANDA

Pilih satu bagian berkarat di ketinggian. Kami tunjukkan bagaimana satu tangan yang aman bisa mempersiapkannya dengan benar. Gratis.

sales@stanvac.com · [+91-8527199811](tel:+91-8527199811)