Stanvac®

화학 공장

대형 화재
인도에서 발생한 사고.

회로를 보호하십시오. 사람을 보호하십시오.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL



보고된 사고 · 9

01 / 2023년 11월 29일

생산이 중단되었습니다.

Aether Industries | Sachin GIDC, Surat · Gujarat

저장 탱크 화재로 작업자 7명이 사망하고 27명이 부상했습니다. 오염관리위원회는 해당 부지의 생산 중단을 명령했습니다.

The Indian Express · 2023년 12월 4일

---

02 / 2022년 6월 02일

약 700명이 대피했습니다.

Deepak Nitrite | Nandesari, Vadodara · Gujarat

초기 창고 화재 보도에서는 7명이 입원한 것으로도 기록되었습니다. 조사관들은 이후 보일러 폭발 가능성을 배제했습니다.

The Indian Express · 2022년 6월 5일
Economic Times

---

03 / 2026년 5월 18일

소방차 약 35대가 출동했습니다.

Bawal 화학 제조 공장 | Sector 5, Bawal, Rewari · Haryana

화재와 연이은 폭발로 작업자 6명이 부상했으며 그중 2명은 중상이었습니다. 건물 일부가 붕괴되었습니다. 운영사는 확인되지 않았습니다.

JOIFF · 2026년 5월 20일

왜 EC 43 SURVIVAL인가?

케이블이 고장 나면,
안전 시스템도 작동을 멈출 수 있습니다.

화재는 안전 시스템에 전력을 공급하는 케이블을 무력화할 수 있습니다.

소화 설비

소방 펌프. 소화 제어 장치.

인명 안전

경보. 배연. 대피.

EC 43 SURVIVAL로 중요 회로를 보호하십시오.

화재 중에도 회로가 계속 작동하도록 돕는 검증된 보호 솔루션입니다.

시험 & 시공 요건

견적 요청

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

추가 보고된 사고

Aether Industries - 외부 창고

2026년 3월 | Hojiwala Industrial Estate, Sachin, Surat · Gujarat

화재로 부지 외 창고가 피해를 입었습니다. 인명 피해는 보고되지 않았으며 본 공장은 영향을 받지 않았습니다. 발생일은 확인되지 않았습니다.

Times of India · 2026년 3월 13일

Amudan Chemicals

2024년 5월 23일 | Dombivli MIDC, Thane · Maharashtra

폭발과 화재로 공장과 인근 시설이 피해를 입었습니다. 이후 집계로 사망 10명; AP는 초기 64명 부상으로 보도했습니다. 원인은 확인되지 않았습니다.

Associated Press · 2024년 5월 24일
Hindustan Times · 수정된 피해 집계

Om Organics

2022년 4월 11일 | Dahej, Bharuch · Gujarat

4월 10-11일 자정 무렵 증류 설비 폭발과 화재로 작업자 6명이 사망했습니다. 원인은 확인되지 않았습니다.

The Indian Express · 2022년 4월 11-12일

SVS Aqua Technologies

2021년 6월 07일 | Urawade / Pirangut, Pune · Maharashtra

공장 화재로 여성 15명을 포함해 18명이 사망한 것으로 저녁 보도에서 집계되었습니다. 원인은 확인되지 않았습니다.

TV9 Marathi · 2021년 6월 7일

Kusum Distillation and Refining

2020년 5월 22일 | Kurkumbh MIDC, Pune · Maharashtra

대형 화학 공장 화재로 인근 지역에서 소방대가 출동했습니다. 인명 피해는 보고되지 않았습니다.

The Indian Express · 2020년 5월 22일

Probase Enterprises

2016년 5월 | Dombivli MIDC · Maharashtra

폭발과 화재로 12명이 사망하고 약 200명이 부상했습니다.

Hindustan Times · 2024년 5월 24일

선별된 보도 자료이며, 수치는 출처를 따릅니다. 이 사고들이 EC 43의 성능을 입증하는 것은 아닙니다.

stanvac.com