

화재에서 우리 집을 지킵니다

직접 발라 보세요

쥐도 막아줍니다

화재도 막고 쥐도 막는 코팅제입니다. 붓으로 한 번만 발라도, 불은 붙지 않고 불씨를 옮기는 쥐도 얼씬 못 합니다.

세계
최초
2026

집에서 나는 전기 화재 는 진짜 위험합니다.

80%

인도 도시에서 일어나는 불 중 전기가 원인인 비율

26 min

인도에서는 26분마다 한 사람이 전기 화재로 목숨을 잃습니다

01 오늘 벌어지는 일



불이 시작되는 순간
흔한 배전반 속에서 불길의 지축은 순간입니다.



불이 끝난 자리
Aranya Society, Noida - 2026년 6월 29일. 불과 연기가 순식간에 온층을 뒤덮었습니다. (사진: PTI)

스파크 · 합선
접속 불량 하나, 과부하 한 번, 쥐가 한 입 문 자국.

케이블에 불이 붙음
PVC 절연재는 곧 연료입니다 - 불에 탑니다.

화재 + 연기
집에서 불이 나면, 대부분 연기가 사람을 죽입니다.

배선을 타고 번짐
전선을 타고 불길의 온 집안으로 번집니다.

간단하게 막을 수 있습니다.

벽에 페인트를 칠하는 것만큼 쉽습니다 - 딱 한 시간만 수고하면, 10년 동안 든든합니다.

02 7034를 바르면

STANVAC - FIRE STOP -

반투명한 7034 피막 - 페인트처럼 붓으로 바릅니다.

세계 최초 · 2026

주택용 전기 화재 보호

7034 홈 키트

배전반 안에 드러난 전선과 표면 어디든, 직접 바르는 화재 예방 코팅제입니다. 페인트처럼 붓으로 바르기만 하면 됩니다.

이런 제품은 세계 어디에서도 본 적이 없습니다.

500 ML 코팅제 붓 장갑

스파크 · 합선
고장은 언제나 일어납니다 - 이전 앞으로도 변하지 않습니다.

불이 붙지 않습니다
7034를 코팅한 케이블과 표면은 불이 붙지 않습니다 - 피막이 탈 것을 아예 없애 버립니다.

반응 - 팽창 - 차단
열을 받으면 코팅이 부풀어 올라 불을 막는 방패가 됩니다.

화재 없음
배전반 안에서부터.

타지 않음
드러난 전선이 타지 않습니다 - 당신의 전선은 전선으로 남을 뿐, 심지가 되지 않습니다.

3 지금도 일하고 있는 피막
배전반 배선에 7034를 코팅했습니다 - 반투명하고 유연하며, 라벨도 그대로 일합니다.

4 지켜지는 가족
한 지붕 아래 사는 가족 모두를 - 최소 10년 동안 지켜 드립니다.

신규 · 2026년 7월 인증

그리고 불을 시작하는 쥐.

케이블을 갉아 먹는 쥐. 왔다가 한 번에 전선 속 구리까지 닿습니다.

쥐가 한 번 물면 그냥 넘어갈 일이 아닙니다. 피복이 벗겨지고 드러난 전선에서 아크가 일어나며 - 아무도 보지 않는 벽 속에서 불이 시작됩니다.

1 케이블을 물어뜯음
전선은 쥐가 갉아 먹기 딱 좋은 균기입니다.

2 피복이 벗겨짐
구리선이 그대로 드러나 버립니다.

3 물린 자리에서 아크 발생
합선, 스파크, 열.

4 화재
벽 속이든, 배전반 안이든.

7034가 첫 단계에서 막습니다.

0

견 - 7034 코팅 케이블에 남은 물린 흔적 (먹이를 충분히 준 30일 시험 기준)

19

견 - 같은 케이블 속 코팅 안 한 케이블에 남은 물린 흔적 (같은 30일 기준)

안전

NABL 인증 연구소가 RDSO/SPN/204 Annexure G 기준으로 매긴 등급

쥐는 죽이는 게 아니라 맛과 냄새로 쫓아옵니다. 시험이 끝날 때까지 쥐는 모두 살아 있었고 건강했습니다. 인증받은 두께로 코팅한 케이블로 시험했습니다. 사진은 참고용이며, 공개 전에 라이선스를 받습니다.

03 실험실에서 입증했습니다 - 말쑥한 약속이 아닙니다

시험 & 인증 완료

120

분 - CBRI

Central Building Research Institute, Roorkee

Cat A

IEC 60332-3-22

국제 케이블 다발 화염 전파 시험 - 가장 까다로운 등급

안전

쥐 차단 - NABL

RDSO/SPN/204 Annexure G · 30일과 5일, 두 번의 쥐 노출 시험

인도의 정유소, 제철소, 발전소가 믿고 쓰는 바로 그 인증 화학 기술 - 이제 당신 손안에.

04 페인트칠만큼 간단하게

사용법도 간단

여섯 단계. **단 한 시간** - 처음부터 끝까지.

1 전원 차단
배전반에서 메인 전원을 내립니다.

2 먼지 제거
케이블과 가연성 표면의 먼지를 닦아 냅니다.

3 1차 바르기
잘 흔들어 줍니다. 전선에 페인트처럼 붓으로 발라 줍니다.

4 2차 바르기
첫 번째 바른 위에 바로 덧발라 줍니다.

5 3차 바르기
한 번 더 발라 줍니다 - 피막이 두꺼워집니다.

6 4차 바르기 · 전원 켜기
기다릴 필요 없습니다 - 저절로 마릅니다.

대기
20 MIN

대기
20 MIN

대기
20 MIN

합계
1 HOUR

막고 반투명한 유연한 막이 생깁니다.

라벨은 그대로 보이고, 전선은 계속 유연하며, 이제 보호가 시작됩니다.

05 모든 배선 · 모든 가연성 표면

이런 곳에 발라 주세요

배전반 / 정선 박스
안에 있는 케이블과 드러난 표면 전부.

노출된 AC / 쿨러 케이블
밖에 그대로 드러나 열 받고, 낡아서 갈라지는 노출된 전선들.

UPS 전선
하루 종일 쉬지 않고 돌아갑니다 - 한 번 코팅해 두고 마음 놓으세요.

10+
년

전기 배선에서 나는 불로부터
당신을 지키는 든든한 파수꾼
- **최소 10년 동안, 절대 잠들지 않습니다.**

키트 하나 · 4번 바르기 · 쉬지 않고 지키