

കോട്ടിംഗുകൾ നേരത്തെ പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് — ഭാഗം 4

# ഉയരത്തിൽ, ഉരുക്ക് ഒരിക്കലും ശരിയായി തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നില്ല — മനുഷ്യൻ സ്വയം രക്ഷിക്കുകയാണ്

ജോലിക്ക് ഒരു കൈ. ജീവൻ ഒരു കൈ. **ഉരുക്കിന് ലഭിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കൈയാണ്.**

സ്കാഫോൾഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉപകരണത്തിലേക്ക് ചാരാനാവില്ല, രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും പിടിക്കാനാവില്ല, ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല. അയാളുടെ ആദ്യ ജോലി വീഴാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. **ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ തയ്യാറെടുപ്പിന് ലഭിക്കൂ — അത് ഒരിക്കലും മതിയാകില്ല.**

## ഉയരത്തിൽ തയ്യാറെടുപ്പ് പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

ഒരു കൈ എപ്പോഴും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡീസ്കെയിലിംഗിന് രണ്ട് കൈകളും ശരീരഭാരവും വേണം. ഉപകരണം തുരുമ്പിന് മുകളിലൂടെ തെന്നിപ്പോകുന്നു.

ബ്ലാസ്റ്റിംഗിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനാവില്ല. റീകോയിൽ, ഹോസിന്റെ ഭാരം, ഒരു ലൈവ് പ്ലാന്റിന് മുകളിലെ ബ്ലോബാക്ക്. ഏറ്റവും മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പ് രീതി ഏറ്റവും മോശം ഉരുക്കിൽ ഒരിക്കലും എത്തുന്നില്ല.


കാൽപ്പാദം ഫിനിഷിംഗിനെ കീഴടക്കുന്നു. ആടിയുലയുന്ന ഗാലറിയിലോ കാറ്റടിക്കുന്ന ടവറിലോ, മനസ്സ് ബാലൻസിലാണ് — കുഴികളിലല്ല.

കുറഞ്ഞ എത്തിച്ചേരൽ, അതിലും കുറഞ്ഞ സമയം. ഒരു ആങ്കറിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത ഒരാൾ അയാൾക്ക് തൊടാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളതിന് ഒരു തുടയ്ക്കൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്നു.


ഉയരം ഒരാളെ വേഗം തളർത്തുന്നു. തയ്യാറെടുപ്പാണ് ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം — അതിനാൽ ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് തയ്യാറെടുപ്പാണ്.



ജോലിക്ക് ഒരു കൈ, ജീവൻ ഒരു കൈ



ഒരു ഉപകരണത്തിലേക്ക് ചാരാൻ കാൽപ്പാദമില്ല



ഫലം: ഓരോ കുഴിയിലും തുരുമ്പ്, അതിന് മുകളിൽ കോട്ട്

### കോട്ടിംഗ് പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

പകുതി തയ്യാറാക്കിയ ഉരുക്ക് എന്നാൽ പെയിന്റ് ലോഹത്തിലല്ല, തുരുമ്പിലാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. തുരുമ്പ് വളരുന്നു, ഫിലിം ഉയരുന്നു, ഒരു സീസണിനുള്ളിൽ കോട്ട് പരാജയപ്പെടുന്നു — വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസവും അപകടകരവുമായ ഉയരത്തിൽ. പിന്നെ ഒരാൾ അതേ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത ജോലി വീണ്ടും ചെയ്യാൻ മുകളിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു.

### ഉയരത്തിലുള്ള ഉത്തരം — സുരക്ഷിതമായ പരിശ്രമത്തെ ഫലപ്രദമാക്കുക

**Z 704 RUSTEX – NMB**-ന് ശക്തി വേണ്ട. അയഞ്ഞ സ്കെയിൽ തുടച്ചുകളയുക. ഹാർനെസിൽ നിന്ന് ഒറ്റക്കൈ കൊണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുക. തൊഴിലാളിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഈ രസതന്ത്രം ചെയ്യുന്നു: ഓരോ കുഴിയുടെയും അടിത്തട്ട് വരെ തുരുമ്പിനെ ഇത് മാറ്റുകയും വർഷങ്ങളോളം ടോപ്കോട്ടിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. **ഒരാൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി നൽകാവുന്ന ലഘുവായ പരിശ്രമം നിലനിൽക്കുന്ന തയ്യാറെടുപ്പായി മാറുന്നു.** ഈ പേജിനരികിലുള്ള Z 704 ഫ്ലയർ കാണുക.

### നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഉരുക്കിൽ തെളിയിക്കൂ

ഉയരത്തിലെ ഒരു തുരുമ്പിച്ച ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു സുരക്ഷിത കൈ കൊണ്ട് അത് ശരിയായി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിക്കും. സൗജന്യം.

[sales@stanvac.com](mailto:sales@stanvac.com) • +91-8527199811