

കോട്ടിംഗുകൾ നേരത്തെ പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് — ഭാഗം 1

ആസിഡ് ലവണങ്ങൾ കോട്ടിംഗുകളെ അടിയിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നിടം

പെയിന്റ് തികച്ചും മികച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു. അതിനടിയിലെ ഉപ്പ് **ഒരിക്കലും പ്രവർത്തനം നിർത്തിയില്ല.**

കോട്ടിംഗിനടിയിലെ അദൃശ്യ ഉപ്പ് പെയിന്റിലൂടെ തന്നെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. കുമിളകൾ **മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ** വരും — വർഷങ്ങളല്ല.

അത് സംഭവിക്കുന്ന ഇടം

പിക്കിളിംഗ് & ഗാൽവനൈസിംഗ് ഷെഡുകൾ — ആസിഡ് പുക ഓരോ ബീമിലും ഡക്റ്റിലും ഉപ്പായി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു.

വളം പ്ലാന്റുകൾ — ആസിഡ് പ്രദേശങ്ങൾ, പ്രിഡ്ലിംഗ് ടവറുകൾ, എല്ലായിടത്തും അമോണിയം പൊടി. ഈ ലവണങ്ങൾ ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു.

ബോയിലർ, DG, ഫർണസ് സ്റ്റാക്കുകൾ — SO₂ ഡക്റ്റുകളിലും ESP-കളിലും സമീപത്തെ ഉരുക്കിലും ആസിഡ് മഞ്ഞായി മാറുന്നു.

DM പ്ലാന്റുകൾ, ബാറ്ററി മുറികൾ, പ്ലേറ്റിംഗ് ഷോപ്പുകൾ — ആസിഡ് മൂടൽമഞ്ഞ്, ഓരോ പ്രവൃത്തി ദിവസവും.

ETP-കൾ, സ്മെൽട്ടറുകൾ, പേപ്പർ, ഡൈ ഹൗസുകൾ — വായുവിൽ ആസിഡ്, ഉരുക്കിൽ ഉപ്പ്.


തീരദേശ വ്യവസായം — കടൽ ക്ലോറൈഡും സ്റ്റാക്ക് ആസിഡും. ഏറ്റവും മോശം മിശ്രിതം.



ആസിഡ് പുക ആക്രമണം — പിക്കിളിംഗ് ഷെഡ്



ഉപ്പ് നിറഞ്ഞ വായു — പ്രിഡ്ലിംഗ് ടവർ ഉരുക്ക്



കുമിളകൾ: ഫിലിമിനടിയിൽ കൂടുങ്ങിയ ഉപ്പ്

ഉപ്പ് ഒളിക്കുന്ന ഇടം

മഴ ഒരിക്കലും കഴുകാത്ത അടിഭാഗങ്ങൾ — തുറന്ന പ്രതലങ്ങളെക്കാൾ മോശം. മഴ കഴുകിക്കളയുന്നു. മറവ് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നു.

അരികുകളും കുഴികളും — പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു, വെള്ളം പിടിച്ചുനിർത്തുന്നു.

ബോൾട്ട് ട്രേഡുകൾ, വിള്ളലുകൾ, വെൽഡ് ലൈനുകൾ — ഒരു കഴുകലും അകത്തെത്തുന്നില്ല.

ഓരോ തുരുമ്പ് കുഴിയുടെയും അടിത്തട്ട് — സാധാരണ ചികിത്സ ഒരിക്കലും എത്താത്ത കൃത്യമായ ഇടം.

കോട്ടിംഗ് പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

ആസിഡ് ലവണങ്ങൾ നല്ല പെയിന്റിലൂടെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നു — ഒരിക്കലും ഓഫാകാത്ത ഒരു പമ്പ്. വെള്ളം ഉരുക്കിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. കുമിളകൾ ഫിലിമിനെ ഉയർത്തുന്നു. ഇപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കോട്ടിനടിയിൽ ആസിഡ് തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

ഉപ്പും ആസിഡും ആക്രമിച്ച ഉരുക്കിനുള്ള ഉത്തരം

കഴുകുക. ഉണക്കുക. പിന്നെ **Z 704 RUSTEX – NMB**. ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പിനടിയിലെ തുരുമ്പിനെ അതിന്റെ മൾട്ടി-കെമിസ്ട്രി മാറ്റുന്നു — ഓരോ കുഴിയുടെയും അടിത്തട്ട് വരെ. അതിന്റെ നാനോ-ബോണ്ട് ഉരുക്കിനെ വെള്ളത്തിന് തകർക്കാനാവാത്ത ബന്ധത്തോടെ സീൽ ചെയ്യുന്നു. ഈ പേജിനരികിലുള്ള Z 704 പ്ലെയർ കാണുക.

നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മോശം ഉരുക്കിൽ തെളിയിക്കുക

നിങ്ങളുടെ പ്ലാന്റിലെ ഏറ്റവും ഉപ്പ് ബാധിച്ച ഉരുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഞങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ചികിത്സിക്കും. സൗജന്യം.

sales@stanvac.com • +91-8527199811