

കോട്ടിംഗുകൾ നേരത്തെ പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് — ഭാഗം 3

ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രിറ്റ് ഒരിക്കലും പറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഇടം — അതിനാൽ കോട്ടിംഗുകൾ ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കുന്നില്ല

ഉൽപ്പന്നത്തിലെ ഒരു ഗ്രാം ഗ്രിറ്റ് പെയിന്റ് ജോലിയേക്കാൾ ചെലവേറിയതാണ്. **അതിനാൽ തുരുമ്പ് നിലനിൽക്കുന്നു.**

പൊടി ഉൽപ്പന്നത്തെ കേടാക്കുകയോ യന്ത്രങ്ങളെ തകർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നിടത്ത്, ഉരുക്കിന് ഒരു തുടയ്ക്കലും ഒരു റീപെയിന്റും മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ബാക്കിവച്ച തുരുമ്പിന് മുകളിൽ കോട്ട് **വീണ്ടും വീണ്ടും** പരാജയപ്പെടുന്നു.

അത് സംഭവിക്കുന്ന ഇടം

ഭക്ഷ്യ & പാനീയ പ്ലാന്റുകൾ — തുറന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന് സമീപം ഗ്രിറ്റ് എന്നാൽ ഒരു റീകോൾ ആണ്. മെസാനിൻ ഉരുക്ക് കോസ്മെറ്റിക് കോട്ടുകൾക്കടിയിൽ തുരുമ്പെടുക്കുന്നു.

ഫാർമ പ്ലാന്റുകൾ — വായുവിലൂടെയുള്ള ഗ്രിറ്റ് പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈസൻസ് ലംഘിക്കുന്നു.

ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യന്ത്ര ഹാളുകൾ — പേപ്പർ, ടെക്സ്റ്റൈൽ, ടർബൈനുകൾ, കമ്പ്രസറുകൾ. ഒരു ബെയറിംഗിലെ ഗ്രിറ്റ് കോടികൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. പെയിന്റിംഗിന് വേണ്ടി യന്ത്രങ്ങൾ നിർത്തില്ല — അതിനാൽ തയ്യാറെടുപ്പ് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല.

ഇലക്ട്രോണിക്സ് & പ്രിന്റിംഗ് — ഒരു ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് സെഷൻ വർഷങ്ങളുടെ പൊടി അച്ചടക്കത്തെ തകർക്കുന്നു.


സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത വെയർഹൗസുകൾ — സാധനങ്ങൾ നീക്കുന്നതോ മൂടുന്നതോ പെയിന്റിംഗിനെക്കാൾ ചെലവേറിയതാണ്. അതിനാൽ ആരും തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.



തുറന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന് മുകളിലെ ഉരുക്ക്— ഗ്രിറ്റ് ഒരിക്കലും പറക്കരുത്



ഒരിക്കലും നിർത്താത്ത യന്ത്രങ്ങൾ— ഒരിക്കലും തയ്യാറാക്കപ്പെടാത്തവ



ഇൻവെന്ററിക്ക് മുകളിൽ പെയിന്റിംഗ്: തയ്യാറെടുപ്പ് അസാധ്യം

കോട്ടിംഗ് പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് നിരോധിച്ചതോടെ, പുതിയ കോട്ട് **ഉരുക്കിലല്ല, തുരുമ്പിലാണ്** ബന്ധിക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിവസം മുതൽ അഡീഷൻ ദുർബലമാണ്. നിയമങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന അതേ ഇടത്തിലേക്ക് തന്നെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അടരുകൾ വീഴുന്നു.

ഗ്രിറ്റ് ഒരിക്കലും പറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഇടങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം

Z 704 RUSTEX – NMB: ഗ്രിറ്റ് ഇല്ല, പൊടി ഇല്ല, തണുപ്പിൽ — ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ റോളർ, ഷട്ട്ഡൗൺ വേണ്ട. ഇത് ഓരോ കുഴിയുടെയും അടിത്തട്ട് വരെ തുരുമ്പിനെ മാറ്റുകയും തന്മാത്രാ തലത്തിൽ ടോപ്കോട്ടിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൃത്തിയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ. നിലനിൽക്കുന്ന കോട്ടിംഗുകൾ. ഈ പേജിനരികിലുള്ള Z 704 ഫ്ലയർ കാണുക.

നിങ്ങളുടെ ലൈൻ നിർത്താതെ തെളിയിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈനിന് മുകളിലെ തുരുമ്പിച്ച ഉരുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഞങ്ങൾ അത് വൃത്തിയായും തത്സമയവും ചികിത്സിക്കും. സൗജന്യം.

sales@stanvac.com • +91-8527199811