

കോട്ടിംഗുകൾ നേരത്തെ പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് — ഭാഗം 2

ഒരു തീപ്പൊരി പോലും അസീകാര്യമായ ഇടം — അതിനാൽ തുരുമ്പ് പെയിന്റിനടിയിൽ തുടരുന്നു

ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് വേണ്ട. ഗ്രൈൻഡിംഗ് വേണ്ട. ഹോട്ട് വർക്ക് വേണ്ട. ഉരുക്കിന് ഒരു വയർ ബ്രഷ് ലഭിക്കുന്നു — **തുരുമ്പിന് ഒരു ഭാവിയും.**

ഒരു വയർ ബ്രഷ് അയഞ്ഞ തുരുമ്പ് മാത്രമേ നീക്കൂ. ബാക്കിയുള്ളത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. റീപെയിന്റിംഗിന് അനുമതി ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളിടത്ത് തന്നെ കോട്ട് **ഒന്നോ രണ്ടോ സീസണുകളിൽ** പരാജയപ്പെടുന്നു.

അത് സംഭവിക്കുന്ന ഇടം

റിഫൈനറി & പെട്രോകെമിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾ — ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾക്ക് സമീപം ഒരു ഗ്രൈൻഡിംഗ് തീപ്പൊരി പോലും ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ. അതിനാൽ പൈപ്പ് റാക്കുകൾ തുരുമ്പിന് മുകളിൽ തന്നെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പെയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ, LNG, സിറ്റി-ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനുകൾ — ജ്വലനക്ഷമമായ മേഖലകൾ. ബ്ലാസ്റ്റിംഗും തീപ്പൊരിയുണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

സോൾവന്റ്, പെയിന്റ്, രാസവസ്തു സംഭരണം — ഹോട്ട്-വർക്ക് അനുമതികൾ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന നീരാവി മേഖലകൾ.

പൊടി മേഖലകൾ — ധാന്യം, മാവ്, തീറ്റ, കൽക്കരി, പഞ്ചസാര, ബയോമാസ്. പൊടിയിലെ ഒരു തീപ്പൊരി ഒരു സ്ഫോടനമാണ്. തയ്യാറെടുപ്പ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്ലാന്റും — അനുമതികളുണ്ടെങ്കിലും: ഫയർ വാച്ച്, സ്റ്റാൻഡ്ബൈ ക്രൂ, നിർത്തിവച്ച ജോലി. തയ്യാറെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം. അതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു.



തുരുമ്പിച്ച ലൈവ്-യൂണിറ്റ് ഉരുക്ക് — ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് അസാധ്യം



സ്ഫോടനാത്മക പൊടി — തീപ്പൊരികൾക്ക് അനുവാദമില്ല



ഓരോ തീപ്പൊരിയുടെയും വില: അനുമതികൾ, ഫയർ വാച്ച്, അപകടസാധ്യത

കോട്ടിംഗ് പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

ഒരു കോട്ടിംഗ് അതിനടിയിലെ ഉരുക്കോളം മാത്രമേ നല്ലതാകൂ. കൈ കൊണ്ടുള്ള വൃത്തിയാക്കൽ ഓരോ കുഴിയിലും തുരുമ്പ് ബാക്കിവയ്ക്കുന്നു. തുരുമ്പ് വളരുന്നു, ഫിലിമിനെ ഉയർത്തുന്നു — ഒരു സീസണുകളിൽ ആ മേഖലയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരു അനുമതി, വീണ്ടും ഒരു ഫയർ വാച്ച്, വീണ്ടും ഒരു അപകടസാധ്യത വേണ്ടിവരുന്നു.

തീപ്പൊരി നിരോധിച്ച ഇടങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം

Z 704 RUSTEX – NMB തണുപ്പിത്, ബ്രഷ് കൊണ്ട് പുരട്ടാം. തീ വേണ്ട. തീപ്പൊരി വേണ്ട. ഗ്രിറ്റ് വേണ്ട. കൈ കൊണ്ടുള്ള വൃത്തിയാക്കൽ ബാക്കിവയ്ക്കുന്ന തുരുമ്പിനെ ഇത് മാറ്റുന്നു — ഓരോ കുഴിയുടെയും അടിത്തട്ട് വരെ — വർഷങ്ങളോളം ടോപ്കോട്ടിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പേജിനരികിലുള്ള Z 704 പ്ലയർ കാണുക.

നിങ്ങളുടെ ലൈവ് സോണിൽ തെളിയിക്കൂ

നിങ്ങളുടെ നോ-ഹോട്ട്-വർക്ക് മേഖലയ്ക്കുള്ളിലെ തുരുമ്പിച്ച ഉരുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഞങ്ങൾ അത് തണുപ്പിത്, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ചികിത്സിക്കും. സൗജന്യം.

sales@stanvac.com • +91-8527199811