

कोटिंग लवकर का खराब होते — भाग ४

उंचीवर, स्टीलची योग्य तयारी कधीच होत नाही — माणूस स्वतःला वाचवत असतो

एक हात कामासाठी. एक हात जीवासाठी. **स्टीलला मिळतो उरलेला हात.**

स्कॅफोल्ड कदाचित तिथे असेल. पण उंचीवरील माणूस साधनावर पूर्ण जोर लावू शकत नाही, दोन्ही हातांनी पकडू शकत नाही, ब्लास्ट करू शकत नाही. त्याचे पहिले काम आहे न पडणे. **तयारीला उरलेलेच मिळते — आणि ते कधीच पुरेसे नसते.**

उंचीवर तयारी **अपयशी** का ठरते

एक हात नेहमी घट्ट धरून असतो. डीस्कॅलिंगसाठी दोन हात आणि शरीराचे वजन लागते. साधन गंजावरून घसरत जाते.

ब्लास्टिंग वर जाऊ शकत नाही. रिकॉईल, होजचे वजन, लाइव्ह प्लॉटवर उलट फेकले जाणे. सर्वोत्तम तयारी पद्धत सर्वात खराब स्टीलपर्यंत कधीच पोहोचत नाही.

पाय रोवणे फिनिशिंगपेक्षा महत्त्वाचे ठरते. डोलणाऱ्या गॅलरीवर किंवा वाऱ्याने हलणाऱ्या टॉवरवर, मन तोल सांभाळण्यावर असते — खड्ड्यांवर नाही.

कमी आवाका, त्याहून कमी वेळ. एका अँकरला बांधलेला माणूस फक्त हाताला पोहोचेल तेवढेच साफ करतो. बाकीच्याला फक्त पुसणे मिळते.

उंची माणसाला लवकर थकवते. तयारी हाच सर्वात दमवणारा भाग असतो — म्हणून तयारीच आधी वगळली जाते.



एक हात कामासाठी, एक हात जीवासाठी



साधनावर जोर लावण्यासाठी पाय रोवायलाही जागा नाही



परिणाम: प्रत्येक खड्ड्यात गंज, त्यावरच कोटिंग

कोटिंग का अपयशी ठरते

अर्धवट तयार झालेल्या स्टीलचा अर्थ असा की रंग **गंजाला चिकटतो, धातूला नाही**. गंज वाढतो, फिल्म उचलली जाते, कोट एका ऋतूत निकामी होतो — उंचावर, जिथे पुन्हा करणे सर्वात कठीण आणि सर्वात धोकादायक असते. मग तोच तडजोड केलेले काम करण्यासाठी माणूस पुन्हा वर जातो.

उंचीवरील उत्तर — सुरक्षित प्रयत्नालाच प्रभावी बनवा

Z 704 RUSTEX – NMB ला ताकद लागत नाही. सेल खपली पुसून काढा. हार्नेसवरून एका हाताने ब्रश करा. जे कामगार करू शकत नाही ते केमिस्ट्री करते: ते प्रत्येक खड्ड्याच्या तळापर्यंत गंज रूपांतरित करते आणि टॉपकोटला वर्षानुवर्षे बांधते. **माणूस सुरक्षितपणे देऊ शकणारा हलका प्रयत्न टिकणाऱ्या तयारीत बदलतो.** या पानांसाठी Z 704 फ्लायर पहा.

तुमच्या सर्वात उंच स्टीलवर सिद्ध करा

उंचीवरील एक गंजलेला भाग निवडा. एक सुरक्षित हात त्याची योग्य तयारी कशी करतो हे आम्ही दाखवतो. मोफत.

sales@stanvac.com · +91-8527199811