

आगपासून बचाव तुमच्या घरासाठी

स्वतः करा

उंदीर-प्रतिबंधकही सोबतच

उंदीर-प्रतिबंधकही सोबतच असलेलं आग-संरक्षण. ब्रशने एक कोट लावा – आग लागतच नाही, आणि आग लावणारा उंदीरही पळून जातो.

जगात
पहिले
2026

घरात विजेमुळे लागणारी आग खरंच एक मोठा धोका आहे.

80%

भारतातल्या शहरी आगीपैकी विजेमुळे लागतात

26 min

भारतात दर 26 मिनिटांनी एक जीव विजेच्या आगीत जातो

01 आ ज का य घ ड तं



हे कसं सुरू होतं

एका साध्या पॅनल बॉक्समध्ये आग भडकते.



हे कसं संपतं

Aranya Society, Noida – 29 June 2026. काही मिनिटांतच आग आणि धूर अख्खा मजल वेढून टाकतात. (Photo: PTI)

⚡ **ठिणगी / शॉर्ट**
जोड सैल झाला. लोड जास्त झाला. उंदराने चावा घेतला.

≈ **केबल्स पेटतात**
PVC इन्सुलेशन म्हणजे इंधनच – ते पेटतं.

🔥 **आग + धूर**
घरातल्या बहुतेक आगिंमध्ये धूरच जीव घेतो.

🏠 **वायरिंगमधून पसरते**
प्रत्येक वायर आगीचा रस्ता बनते.

हे सहज टाळता येतं.

भित रंगवण्याइतकं सोपं – तुमचा फक्त एक तास, आणि दहा वर्षांचा पहरा.

02 जे र हा आ म ही 7034 ला व तो

साध्या रंगासारखी ब्रशने लावलेली पारदर्शक 7034 फिल्म.

ज ग त प ह ि र यां दा च • 2026

घरांसाठी ELECTRICAL FIRE PROTECTION

7034 होम किट

तुमच्या पॅनल बॉक्समधल्या सगळ्या उघड्या वायर्सना आणि उघड्या पृष्ठभागांना, स्वतः लावता येणारं हे आग-संरक्षण आहे. रंगासारखं ब्रशने लावा.

असं काही आधी जगात कधी पाहिलेलं नाही.

500 ML कोटिंग
ब्रश
हातमोजे

⚡ **ठिणगी / शॉर्ट**
बिघाड होतच राहणार – हे कधीच बदलणार नाही.

≈ **पेटू देत नाही**
7034 लावलेल्या केबल्स & पृष्ठभाग पेट घेतच नाहीत – फिल्म आगीला इंधनच मिळू देत नाही.

☀️ **काम करतं – फुगतं – थांबवतं**
उष्णतेमुळे हे कोटिंग फुगून आग रोखणारं कवच बनतं.

📋 **आग नाही**
पॅनल बॉक्समधून.

🛡️ **जळत नाही**
घडक्या वायर्सचं – तुमची वायरिंग वायरच राहते, कधीच वात होत नाही.

फिल्म काम करताना
पॅनल वायरिंगवर 7034 लावलेलं – पारदर्शक, लवचिक, आणि लेबल्स स्पष्ट वाचता येतात.

काय सुरक्षित राहतं
तुमच्या घरातलं प्रत्येकजण – किमान 10 वर्षं सुरक्षित.

न वी न • जु ले 2026 म ध्ये प्र मा णि त

आणि तो उंदीर जो आग लावतो.



एक उंदीर केबल कुरतडतोय. त्याचे पुढचे दात एकाच बैठकीत जातल्या तांब्यापर्यंत पोहोचतात.

उंदराचा चावा म्हणजे केवळ नुकसान नाही. तो इन्सुलेशन सोलतो, उघड्या तारेत ठिणगी उडते – आणि आग तुमच्या भिंतीच्या आत सुरू होते, तिथे कुणाचंच लक्ष नसतं.

- उंदीर केबल कुरतडतो**
तारा कुस्तडायला अगदी योग्य असतात.
- इन्सुलेशन सोलून निघतं**
आतलं तांबं उघडं पडतं.
- तुटलेल्या तारेतून ठिणगी**
एक शॉर्ट, एक ठिणगी, उष्णता.
- आग**
भिंतीच्या आत, किंवा पॅनल बॉक्समध्ये.

7034 हे पहिल्याच टप्प्यावर थांबवतं.

0 चावे 7034-कोटेड केबलवर – 30 दिवस जिवंत उंदरांवर घेतलेल्या चाचणीत, समोर भरपूर खायला असतानाही	19 चावे अनकोटेड केबलवर – त्याच पिंजऱ्यात, त्याच 30 दिवसांत	सुरक्षित रेटिंग – RDSO/SPN/204 Annexure G नुसार, NABL-मान्यताप्राप्त लॅबने दिलेलं
--	--	---

उंदीर घव आणि वासासुळे दूर पळतात – त्यांना विष दिलं जात नाही. चाचणीत सामील असलेला प्रत्येक प्राणी शेवटपर्यंत जिवंत आणि निरोगी राहिला. ही चाचणी प्रमाणित फिल्म-जाडीत कोट केलेल्या केबलवर घेतली. हा फोटो फक्त नमुन्यादाखल आहे; प्रसिद्ध करण्याआधी त्याचा परवाना घेतला जाईल.

03 लॅ ब म ध्ये सि ढ – के व ड आ श्वा स न ना ही

चाचणी झालेलं & प्रमाणित

120 मिनिटे – CBRI Central Building Research Institute, Roorkee	Cat A IEC 60332-3-22 चावे अनकोटेड केबलवरची आग-पसरण्याची चाचणी – सगळ्यात कठीण प्रकार	सुरक्षित उंदीर-प्रतिबंधक – NABL RDSO/SPN/204 Annexure G आणि 5 दिवस जिवंत उंदरांवर केलेली चाचणी
---	--	---

तेच प्रमाणित रसायन, ज्यावर भारतातल्या रिफायनरी, स्टील प्लांट आणि पॉवर स्टेशन्स विश्वास ठेवतात – आता तुमच्या हातात.

04 र ण व ण या इ त कं सो पं

वापरायला सोपं

सहा पायऱ्या. **एक तास** – सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत.

- बंद करा**
पॅनलवरचे मेन्स बंद करा.
- धूळ पुसा**
केबल्स आणि ज्वलनशील पृष्ठभागांवरची.
- पहिला कोट लावा**
चांगलं हलवा. साध्या रंगासारखं वायर्सवर ब्रशने लावा.

थांबा
20 MIN
- दुसरा कोट**
थेट पहिल्यावर.

थांबा
20 MIN
- तिसरा कोट**
आणखी एक कोट – फिल्म जाडसर होत जाते.

थांबा
20 MIN
- चौथा लावा • चालू करा**
थांबायची गरज नाही – ते आपोआप वाळतं.

एकूण
1 HOUR

एक स्वच्छ, पारदर्शक आणि लवचिक फिल्म तयार होते.

लेबल्स वाचता येतात, वायर्स लवचिक राहतात, आणि संरक्षण चालू राहतं.

05 को ण ती ही वा य र ि ण • को ण ता ही ज व ल न शी ल पृ ष्ठ भा ण

यावर लावा

पॅनल / जंक्शन बॉक्स आतल्या केबल्स आणि सगळे उघडे पृष्ठभाग.
उघड्या AC / कूलर केबल्स उघड्यावर तापणाऱ्या, जुनाट होणाऱ्या आणि तडकणाऱ्या लॉकळत्या वायर्स.
UPS वायर्स चोवीस तास लोडवर – एकदा लावा, निश्चित राहा.

10+ वर्षे

विजेच्या वायर्समध्ये लागणाऱ्या आगीपासून तुमचा विश्वासू पहारेकरी – जो किमान 10 वर्षे कधीच झोपत नाही.

ए क कि ट • चार को ट • क धी ही ड्यु टी वरून ह ट त ना ही