FSSAI
PEST PREVENTION FOOD PLANTS मध्ये.

Schedule 4 | Pest-control गरजा

Entry बंद करा. Infestation वर action घ्या.
Pest-control records ठेवा.

एका उंदराचा चावा. संपूर्ण food line धोक्यात.

Production, packing
आणि cold storage च्या मागच्या cables protect करा.



Packing-line cable entry.

चावलेल्या cable मुळे packing किंवा refrigeration थांबू शकते. खराब झालेला stock आणि उशीरा dispatch चा खर्च cable पेक्षा खूप जास्त असतो.

01 / ENTRY SEAL करा

आत येण्याचा रस्ता बंद करा.


Opening आणि भविष्यातील cable access नुसार निवडा.




FM 71
Firestop mortar.
मोठ्या भिंत आणि फरशीच्या openings साठी घट्ट seal.



FB 250
Mineral-wool board.
भविष्यातील cable बदलांसाठी seal पुन्हा उघडा.



FBS 73
Flexible firestop putty.
छोट्या gaps आणि panel entries भोवती mould करा.



Z201 PUFSEAL
Self-expanding foam.
सर्वसाधारण non-rated gaps आणि cavities भरा.

FM 71 + FB 250

भिंत आणि फरशीच्या openings साठी combined mortar आणि board firestop.

Tested firestop build वापरा. Compatible exposed seal faces वर EC 7034 चा coat करा.

02 / CABLE PROTECT करा

FIREX EC 7034

Translucent, flexible anti-rodent आणि fire-protective cable coating.



Fixed cable sheaths ची coating.

30-दिवसांची RODENT CHOICE TEST

19	0
चावे	चावे
Coating नसलेली cable	7034-coated cable

RDSO/SPN/204 | Annexure G
तेच पिंजरे. अन्न उपलब्ध.
NABL-accredited laboratory test.

120 मिनिटे

CBRI flame-spread test
IEC 60332-3-22 | Category A
Tested build: 1.5 mm direct-to-cable dry film.

CABLE BUILD निवडा

Fixed cables + panel wiring	EC 7034: 4 coats, एकूण साधारण 1.5 mm dry film.
आवश्यक fire-survival routes	ठरवलेला EC 43 Survival build कायम ठेवा. EC 7034 जोडा: किमान 2 coats / 0.5 mm topcoat.

Electrical isolation नंतर QA-approved non-food-contact surfaces वर लावा. Pest checks, साफसफाई आणि entry दुरुस्ती सुरू ठेवा.

ENTRY SEAL करा. Food सुरळीत चालू ठेवा.

तुमच्या cable entries चे photos पाठवा.
Site review आणि quotation साठी विचारा.

+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com
STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.
www.stanvac.com