GMP साठी हवं Pest-entry Control.

उंदीर batch आणि production धोक्यात टाकतात.

सुधारित Schedule M

Pest-entry रोखा. उंदीर-control ची प्रक्रिया आणि record ठेवा.



AHU service gallery आणि cable route.

एक चावलेली cable AHU, chiller किंवा packing line थांबवू शकते — आणि batch release उशीरा होऊ शकते.

Store, service voids, utility cable आणि panel तपासा.

Stanvac चा solution set

Entry बंद करा. Cable-चं रक्षण करा.

Opening आणि पुढील cable access नुसार निवडा.



FM 71

Firestop mortar.

मोठ्या भिंत आणि फरशीच्या opening साठी घट्ट seal.



FB 250

Mineral-wool board.

पुढे cable बदलण्यासाठी seal पुन्हा उघडा.



FBS 73

Flexible firestop putty.

छोट्या फटी आणि panel entry भोवती आकार द्या.



Z201 PUFSEAL

स्वतःहून फुगणारा foam.

सर्वसाधारण non-rated फटी आणि पोकळी भरा.

FM 71 + FB 250

भिंत आणि फरशीच्या opening साठी mortar आणि board एकत्र करून बनवलेला firestop.

IS 12458 नुसार 2-तास test झालेली system.

Test झालेला firestop build च वापरा. Compatible, उघड्या seal surface वर EC 7034 ने coat करा.



Cable-चं आवरणच रक्षण करा.

FIREX EC 7034 | Cable coating

Fixed cable साठी flexible anti-rodent protection. चार coat; एकूण dry film जाडी सुमारे 1.5 mm.

FIREX EC 43 + EC 7034

Anti-rodent topcoat सह fire-survival system. Specified EC 43 build तसाच ठेवा; वरून किमान दोन coat / 0.5 mm EC 7034 लावा.

QA-मान्यताप्राप्त non-product-contact surface वर लावा, त्यासोबत entry control, housekeeping आणि monitoring ही सुरू ठेवा.

30-दिवसांची rodent choice test

19 चावे	0 चावे
Coating नसलेली cable	7034-coated cable

RDSO/SPN/204 | Annexure G
तेच पिंजरे. अन्न उपलब्ध.
NABL-मान्यताप्राप्त lab test.

120 मिनिटे

CBRI flame-spread test
IEC 60332-3-22 | Category A

Test झालेला build: 1.5 mm direct-to-cable dry film.

एका सर्वात महत्त्वाच्या route पासून सुरुवात करा

तुमचा batch ज्या utility वर अवलंबून आहे, त्यांचं रक्षण करा.

Entry, cable route आणि panel चे photo पाठवा. Stanvac कडून site review, जुळणारं specification आणि quotation मिळवा.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.
+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com
www.stanvac.com