

heat exchanger

leak ର ଭର କମାନ୍ତୁ। energy ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ।
ଶୀଘ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ।

pitting / tool ରେ ସଫା



NMB ରେ rebuild + protect



01 NMB tube-sheet repair

pit ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ।
tube-sheet ର ଆୟୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।

ଭାରତର ପ୍ରଥମ

Nano Molecular Bonding

ST2/ST3 ସଫା ପରେ NMB ଲାଗିଯାଏ।
blasting ଦରକାର ନାହିଁ। preparation ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍।

1170 hand/power-tool ରେ ସଫା କରାଯାଇଥିବା steel ରେ ଲାଗିଯାଏ।

1170 NMB Rebuild Putty

1180 NMB Ceramic Coat

grease, salt ଓ ଭିଲ୍ ରସ୍ଟ ହଟାନ୍ତୁ। wet-service limit ଦେଖନ୍ତୁ; tube bore ରେ coating କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।


02 scale & rust

scale ଜମିବା

circulation ରେ EQC-10



scale ଜମିଲେ
heat transfer କମିଯାଏ।



1 tank → 2 pump → 3 exchanger → tank

heat transfer ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ।
energy ର ନଷ୍ଟ କମାନ୍ତୁ।

Z118 EQC-10

compatible mineral scale ଓ rust ହଟାଇବାକୁ non-fuming EQC-10 circulate କରନ୍ତୁ। equipment ରେ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଜାଗାରେ ହିଁ ସଫା କରନ୍ତୁ।

circuit ଅଲଗା କରନ୍ତୁ। metal ଓ seal compatible କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ; specification ଅନୁସାରେ drain କରି rinse କରନ୍ତୁ।

03 ଅଟକି ଯାଇଥିବା cover bolt

ଅଟକି ଯାଇଥିବା fastener



ଅଟକିଥିବା bolt ଛଡ଼ାନ୍ତୁ।
ଖୋଲିବା ସମୟ କମାନ୍ତୁ।

6030 Pen Oil

ଭାରତର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ & ଗଭୀର
rust penetrator।*

*Stanvac ର field experience ଅନୁସାରେ।

6030 Pen Oil



04 ଲାଗି ରହିଥିବା gasket

ଅଧିକ scraping। ଅଧିକ labour।

ଲାଗି ରହିଥିବା gasket residue




scraping କମ୍।
flange face ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ।

Z914 Tough Clean

Non-drip remover ଜୋରରେ scraping କରିବା କମାଏ।

Z914 residue ନରମ କରେ



05 thread seizure

କାଟିବା। ବଦଳାଇବା। extra ଖର୍ଚ୍ଚ।

ପୁଣି ଖୋଲିବା ବେଳେ seizure



thread ଏବେ ହିଁ protect କରନ୍ତୁ।
ପୁଣି ଖୋଲିବା ସହଜ କରନ୍ତୁ।

Protec Cu-HT

reassembly ବେଳେ moly-copper anti-seize ଲଗାନ୍ତୁ।

fastener material ଓ duty ଅନୁସାରେ ବାଛନ୍ତୁ। approved lubricated torque ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

reassembly ବେଳେ CU-HT



Stanvac ସହ ଆପଣଙ୍କ exchanger
maintenance plan କରନ୍ତୁ।

recommendation ପାଇଁ photo, material, deposit ଓ
temperature ପଠାନ୍ତୁ।

Product details: Mechanical Why Buy

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

www.stanvac.com