

କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶୀଘ୍ର ବିଫଳ ହୁଏ — ଭାଗ 2

ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରହଣୀୟ — ତେଣୁ ମରିଚ ରଙ୍ଗ ତଳେ ରହିଯାଏ

କୌଣସି ଲୁହ୍ନ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ ନାହିଁ। କୌଣସି ହଟ୍-ୱାର୍କ ନାହିଁ। ଷ୍ଟିଲ ପାଏ ଏକ ତାର ଦ୍ରବ୍ୟ — ଏବଂ ମରିଚ ପାଏ ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତା।

ତାରର ଦ୍ରବ୍ୟ କେବଳ ତିନି ମରିଚ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ରହିଯାଏ ତାହା ବହୁଥାଏ। କୋଟି ଏକ କି ଦୁଇ ମୌସୁମରେ ବିଫଳ ହୁଏ — ଠିକ୍ ଯେଉଁଠି ପୁନଃରଙ୍ଗ କରିବାର ଅନୁମତି ପାଇବା ସବୁଠାରୁ କଠିନ।

ଯେଉଁଠି ଏହା ଘଟେ

ରିଫାଇନେରୀ & ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଯୁନିଟ୍ — ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ ସ୍ପାର୍କ ଚିନ୍ତା ବାହାରେ। ତେଣୁ ପାଇପ୍ ରେକ୍ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଦଶନ୍ଧି ମରିଚ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ।

ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, LNG, ସିଟି-ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେସନ — ଜଳନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଲୁହ୍ନ ଓ ସ୍ପାର୍କ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଉପକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ।

ସଲଭେଣ୍ଟ, ରଙ୍ଗ ଓ ରାସାୟନିକ ଇଣ୍ଡାଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ — ବାଷ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ହଟ୍-ୱାର୍କ ପରମିଟ୍ ସିଧାସଳଖ ମନା କରାଯାଏ।

ଧୂଳି ଅଞ୍ଚଳ — ଶସ୍ୟ, ମଇଦା, ଫିଡ୍, କୋଇଲା, ଚିନି, ବାୟୋମାସ। ଧୂଳିରେ ଏକ ସ୍ପାର୍କ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଷିଦ୍ଧ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ — ପରମିଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ: ଫାୟାର୍ ୱାର୍ଡ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ କୁ, ବନ୍ଦ କାମ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଛାଡ଼ିଦେବା ସହଜ। ତେଣୁ ଏହା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ।



ମରିଚ ଧରିଥିବା ଲାଇଭ୍-ୟୁନିଟ୍ ଷ୍ଟିଲ — ଲୁହ୍ନ ଅପମ୍ବ



ବିସ୍ଫୋରଣ ଧୂଳି — କୌଣସି ସ୍ପାର୍କ ଅନୁମତି ନାହିଁ



ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପାର୍କର ମୂଲ୍ୟ: ପରମିଟ୍, ଫାୟାର୍ ୱାର୍ଡ୍, ବିପଦ

କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଫଳ ହୁଏ

ଏକ କୋଟି ଠିକ୍ ସେତିକି ଭଲ ଥାଏ ଯେତିକି ତଳେ ଥିବା ଷ୍ଟିଲ। ହାତ-ସଫା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାତରେ ମରିଚ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମରିଚ ବଢ଼େ, ଫିଲ୍ଡକୁ ଉଠାଏ — ଏବଂ ଏକ ମୌସୁମରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଉ ଏକ ପରମିଟ୍, ଆଉ ଏକ ଫାୟାର୍ ୱାର୍ଡ୍, ଆଉ ଏକ ବିପଦ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।

ଯେଉଁଠି ସ୍ପାର୍କ ନିଷିଦ୍ଧ, ସେଠାର ଉତ୍ତର

Z 704 RUSTEX – NMB ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଲାଗେ। କୌଣସି ଅଗ୍ନିଶିଖା ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ପାର୍କ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗ୍ରିଡ୍ ନାହିଁ। ଏହା ହାତ-ସଫା କରିବା ପରେ ବଳକା ରହିଥିବା ମରିଚକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରେ — ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାତର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ — ଏବଂ ଟପକୋଟକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦନ କରେ। ଏହି ପୃଷ୍ଠା ପାଖରେ ଥିବା Z 704 ପ୍ଲାୟାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ।

ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ନୋ-ହଟ୍-ୱାର୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ମରିଚ ଧରିଥିବା ଷ୍ଟିଲ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଟ୍ରିବ୍ କରିବୁ। ମାଗଣା।

sales@stanvac.com • +91-8527199811