

POR QUE OS REVESTIMENTOS FALHAM CEDO — PARTE 4

Em Altura, o Aço Nunca É Preparado Corretamente — o Homem Está Se Salvando

Uma mão para o trabalho. Uma mão para a vida. **O aço fica com a mão que sobra.**

O andaime pode até estar lá. Mas um homem em altura não consegue se apoiar em uma ferramenta, não consegue segurar com as duas mãos, não consegue jatear. Sua primeira tarefa é não cair. **A preparação recebe o que sobra — e nunca é suficiente.**

POR QUE A PREPARAÇÃO FALHA EM ALTURA

Uma mão sempre se segura. A remoção de carepa exige duas mãos e o peso do corpo. A ferramenta desliza sobre a ferrugem.

O jateamento não pode subir. Recuo, peso da mangueira, retorno sobre uma planta em operação. O melhor método de preparação nunca alcança o pior aço.


O equilíbrio vence o acabamento. Em uma passarela que balança ou uma torre castigada pelo vento, a mente está no equilíbrio — não nas cavidades.

Alcance curto, tempo mais curto ainda. Um homem preso a um único ponto de ancoragem limpa o que consegue alcançar. O resto recebe apenas um pano.


A altura esgota um homem rapidamente. A preparação é a parte mais cansativa — por isso é a primeira a ser abandonada.



Uma mão para o trabalho, uma para a vida



Sem apoio para se firmar em uma ferramenta



O resultado: ferrugem em cada cavidade, coberta pela tinta

Por que o revestimento falha

Aço meio preparado significa que a tinta adere à **ferrugem, não ao metal**. A ferrugem cresce, a película se ergue, o revestimento falha em uma estação — lá em cima, onde refazer é mais difícil e mais perigoso. Então um homem sobe de novo para fazer o mesmo trabalho comprometido outra vez.

A resposta em altura — torne o esforço seguro o esforço eficaz

Z 704 RUSTEX – NMB não exige força. Remova a carepa solta com um pano. Aplique com pincel — com uma só mão, preso a um cinto de segurança. A química faz o que o trabalhador não pode: converte a ferrugem até a base de cada cavidade e une o acabamento por anos. **O esforço leve que um homem pode dar com segurança se torna uma preparação que dura.** Veja o folheto Z 704 ao lado desta página.

PROVE NO SEU AÇO MAIS ALTO

Escolha uma seção enferrujada em altura. Mostramos como uma mão segura a prepara corretamente. Grátis.

sales@stanvac.com · [+91-8527199811](tel:+91-8527199811)