FALHAS NOS GUINDASTES PARAM FÁBRICAS.

PROTEJA A PRODUÇÃO. PROTEJA AS PESSOAS.

GUINDASTES STANVAC
26 SOLUÇÕES STANVAC. A AREIA É DE MANUTENÇÃO.

PRODUÇÃO PARADA	PESSOAS EM RISCO	MAIS MANUTENÇÃO. MAIS DESGASTE.
A movimentação de cargas é o coração das exportações ativuam.	Falhas nos guindastes podem causar acidentes graves envolvendo pessoas e cargas em movimento.	Mais cartmentos. Turnos mais longos. Motor desgasta

A produção aumentou, mas os seus guindastes continuam ambiente?

PODE ARCAR COM AVARIAS & PARADAS DOS GUINDASTES?

EM TODA A SUA FROTA DE GUINDASTES?

Selecione os guindastes que você tem atualmente. Veja de toda a produção.

EOT / PONTES ROLANTES
Gaiolas industriais & linhas de produção

PÓRTICOS / GOLIATH
Portuários de operações de armazenamento

GUINDASTES DE COLUNA
Oficinas & postos de manutenção

MÓVEIS / TELESCÓPICOS
Pavimentação de manutenção & carretamento em obra

SOBRE ESTEIRAS
Canteiros de obras & expansão de fábricas

PONTVARIADO / MOVIMENTAÇÃO DE GRANEIS
Portuários industriais & manutenção pesada

8 ÁREAS DE MANUTENÇÃO. UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES STANVAC.

Cabos. Engrenagens. Rolamentos. Articulações. Estruturas. Ar-q. Parados. Ébrica. Produção cortia ordinária.

ÁREA 1 / CABOS DE ACO

REDUZA A FERRUGEM & O DESGASTE. PROGANHE A VIDA DOS CABOS DE ACO.

Escolha um lubrificante compatível com o cabo. A película protetora reduz o atrito e impede a entrada de contaminantes que causam corrosão.

SOLUÇÃO STANVAC	BENEFÍCIO PARA A MANUTENÇÃO
WR2 WIRETHERM	Lubrificante sintético penetrante que protege contra o desgaste interno dos cabos & a ferrugem.
70202 SUPER WIRE ROPE	Óxcido à base mineral para película aderente para cabos expostos.
7045 HD OPEN GEAR & WIRE-ROPE LUBE	Óxcido em aerossol: película aderente para cabos expostos.

Selecione conforme as requisitas de fabricante do guindaste. Nossos técnicos podem ajudar a lista de engenharia.

ÁREA 2 / ENGRENAGENS ABERTAS & ACOPLAMENTOS

REDUZA O DESGASTE DE ENGRENAGENS & ACOPLAMENTOS. EVITE PARADAS DESNECESSÁRIAS.

SOLUÇÃO STANVAC	BENEFÍCIO PARA A MANUTENÇÃO
7045 HD OPEN GEAR & WIRE-ROPE LUBE	Lubrificação aderente para dentes de engrenagens expostos.
SL 123R UNITHERM	Graxa sintética para acoplamentos de engrenagens sob carga. Resiste a sacamentos e cargas de choque.

Selecione conforme as requisitas de fabricante do guindaste. Nossos técnicos podem ajudar a lista de engenharia.

ÁREA 3 / ROLAMENTOS DE ELEVAÇÃO, TRANSLAÇÃO & MOTORES

REDUZA O DESGASTE DOS ROLAMENTOS. MANTENHA O GUINDASTE EM OPERAÇÃO.

SOLUÇÃO STANVAC	BENEFÍCIO PARA A MANUTENÇÃO
SL 123R UNITHERM	Para rolamentos completamente sujeitos a cargas elevadas.
SL WPG AQUATHERM	Resiste à remoção pela água em rolamentos completamente que operam em ambientes úmidos.
SUPERQUIET 100	Graxa para rolamentos de motores que resiste à migração para áreas indesejadas.

Escolha a graxa conforme a carga, a velocidade e a temperatura de operação. Nossos técnicos podem ajudar a escolher a graxa, reparar as velocidades deferidoras.

ÁREA 4 / PINOS, ARTICULAÇÕES & FIXADORES

REDUZA O DESGASTE DOS ROLAMENTOS. MANTENHA O GUINDASTE EM OPERAÇÃO.

SOLUÇÃO STANVAC	BENEFÍCIO PARA A MANUTENÇÃO
6030 PEN OIL	Solte porcas, parafusos e conjuntos presos pela ferrugem.
MOLYTEC EP / 6000 DRY MOLY	Pasta de montagem ou película seca para reduzir a grippagem nas superfícies de contato.
PROTEC CU-HT	Antigripante para roscas e pinos aprovados. Facilita futuras desmontagens.

Siga a tripsa de aperto e condição de lubrificação especificados. Reinstale os suportes de pinos, as barras de rolagem dos rolos e as articulações de suporte nas linhas-base de lubrificação.

ÁREA 5 / ESTRUTURA DE ACO & COMPONENTES EXPOSTOS

PROTEJA O ACO DO GUINDASTE. REDUZA REPAROS & PARADAS POR FERRUGEM.

SOLUÇÃO STANVAC	BENEFÍCIO PARA A MANUTENÇÃO
2704 RUSTEX + REVESTIMENTO ESPECIFICADO	Tinte a ferrugem residual após a limpeza inicial, antes de aplicar o sistema de proteção.
1040 TST & NMB + 727 SHP	Proteja o aço em ambientes úmidos e costeiros. 718 EGF acrescenta a barreira química especificada.
2050 POLYWEB SHP	Óxcido de secagem lenta para ambientes úmidos. Inclui aço galvanizado.
7007 COLD GALVANIZING	Proteção com zinco para áreas galvanizadas danificadas, após a soldagem.

Inspecione áreas estruturais antes de revestir. Os revestimentos só aderem corretamente a partes por corrosão nem reduzam a capacidade de elevação.

ÁREA 6 / LIMPEZA & PEÇAS DE RESERVA

REMOVA A GRAXA ENDURECIDA. AGILIZE A MANUTENÇÃO DO GUINDASTE.

SOLUÇÃO STANVAC	BENEFÍCIO PARA A MANUTENÇÃO
2109 NEUGENIC 4175 / 8485 HD CLEANER	Remova a graxa endurecida de engrenagens e máquinas compactores.
Z939 BEARING SOLVENT NF	Remova a graxa antiga dos rolamentos antes de relubrificar.
6007 RUST INHIBITOR 6013 FORMULA 101	Proteja rolamentos e peças metálicas de reserva contra a corrosão durante o armazenamento.

Limpe, inspecione e assuma antes de reinstalar. Selecione o limpador conforme o tipo de contaminante e componente a ser limpo.

ÁREA 7 / MOTORES, CONTROLES & CONEXÕES DE POTÊNCIA

Também: ÉNDE PROVAR para isolantes de painéis. Selecione conforme a tensão e o ambiente. Nossos CONSULTORES + manutenção de motores, bobinas e dimensões primário. Seguro, deixe curar e teste antes de reclenar em serviço.

ÁREA 8 / PAINÉIS & TRAJETOS FIXOS DE CABOS

LIMITE A PROPAGAÇÃO DO FOGO. REDUZA DANOS & PARADAS.

SOLUÇÃO STANVAC	BENEFÍCIO PARA A MANUTENÇÃO
FIREX FBS 73 + FIREX DC 52	Veja as aberturas aprovadas dos painéis, limite a contribuição da pintura do painel para a propagação.
FIREX 7034	Resista a moradias de roedores e à propagação de chamas em função fixa compatíveis.
FIREX EC 43	Limite a propagação do fogo em trajetos fixos de cabos. Versão Survival para os conectores cruzados.
9318 STRIPPEX-INTUMESCENTE	Isole e vede o exterior de conexões fixas. replia quera e ambiental.

COMECE PELO GUINDASTE QUE NÃO PODE FICAR PARADO.

Informe o tipo de guindastre, a carga máxima de movimentação e envie fotos do problema à manutenção.

SOLICITE UMA AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO & UM ORÇAMENTO.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.
sales@stanvac.com | +91 (0)771 6902 | stanvac.com

CRIADOS SEGUNDO. FABRICAS EM OPERAÇÃO.