SALAS MCC & SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS PRINCIPAIS

O que acontece com a sua produção se uma delas parar?

SEU FATURAMENTO ESTÁ EM RISCO

16 SOLUÇÕES STANVAC. UM PLANO DE PROTEÇÃO.

SALA MCC

Uma falha pode parar metade ou mais de produção.

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA

Uma falha pode parar a energia de toda a fábrica.

DEZENAS DE MILHÕES DE RUPIAS EM EQUIPAMENTOS. MUITO MAIS EM JOGO.

Grandes instalações podem abrigar equipamentos que somam dezenas de milhões de rupias. Ar-jantes com a parada podem ser muito maiores. E não hornana é insubstituível.

A parada pode durar mais que o inedido.

Hertz e Naturais FF-61 + EM 78.

APLICAÇÕES COMUNS

Proteja o painel.

Proteção contra sobrecorrentes de curto-circuito, sobrecargas térmicas e contra o aumento de temperatura dentro do painel.

FF **FIREX FBS 73**

Vedação flexível e reabrível para entrada de cabos. Impede a entrada de poeira, insetos e pragas. Simples e passagem de fogo e fumaça.

VEDE AS ABERTURAS DO PAINEL. REDUZA O RISCO DE INCÊNDIO.

FF **FIREX DC 52**

A pintura interna do painel absorve calor e umidade. O DC 52 forma uma camada intumescente que limita a propagação do fogo e protege os componentes do calor.

IMPEÇA QUE A PINTURA DO PAINEL ALIMENTE O FOGO.

VEDE AS ABERTURAS, MANTENHA A VENTILAÇÃO LIVRE.

Preserve a ventilação, e abra de pessoa de acoo, as distâncias de isolamento, e acesso e o atendimento.

APLICAÇÕES COMUNS

Proteja conexões & contatos.

Proteção contra corrosão de metais, oxidação, sobreaquecimento, ganho de condutividade.

FF **9118 STRIPPEX - INTUMESCENTE**

Base SHP embarrachada e protetor térmico de conexões com fita isolante, emendas de cabos, terminais de ferramentas e subetiores de terminais.

Protege contra oxidação, reduz travamentos, superaquecimento e ganho para maiorias conflitosis.

Fácil de aplicar e ótima.

Extinction. Mantenha os isolantes livres de umidade. Ideal para equipamentos de fabricante para os contatos.

ISOLE CONEXÕES COM FITA. REDUZA O RISCO DE INCÊNDIO & FALHAS.

FF **8078 DGCS - DRY GRAPHITE CONDUCTIVE SEALANT**

Grafite seco condutivo para contatos de garras de seccionadores e terminais.

Resiste à corrosão; reduz travamentos, superaquecimento e ganho para maiorias conflitosis.

EVITE O TRAVAMENTO DAS GARRAS DE SECCIONADORES. RESISTA À CORROSÃO.

FF **SL-ECG #2 ELECTROTHERM**

Protege conexões contra corrosão, lubrifica parafusos e evita a corrosão e mantém um bom alivento de corrente.

Reduz o risco de perda de energia na forma de calor.

Superaquecimento e maiorias conflitosis.

EVITE O SUPERAQUECIMENTO. REDUZA AS PERDAS ELÉTRICAS.

ISOLE OS EXTERIORES. PROTEJA AS SUPERFÍCIES DE CONTATO.

Use fitas isolantes ou coberta. APLIQUE GLASS 2000 em todas as superfícies de acoo. Evite a entrada de umidade e de sujeira.

APLICAÇÕES COMUNS

Proteja a fiação e os trajetos de cabos.

Proteção contra incêndio, barreiras de calor, isolação de cabos. Circuitos críticos de fiação.

FF **FIREX 7034**

Fios finos desprotegidos podem propagar fogo e produzir gases tóxicos em cabos internos.

FIREX resiste à propagação de chamas e ao fogo em cabos isolados. As cores dos fios permanecem visíveis.

Evasão com roedores de fios e cabos internos.

Proteção de chamas a 130 mm. IEC 60332-3-22 Cat A, IEC 60331-11 para cabos e cabos.

PROTEJA OS FIOS FINOS. LIMITE A PROPAGAÇÃO INICIAL DO FOGO.

GF **FIREX EC 43**

GENERAL: limitar a propagação de chamas ao longo dos cabos.

SURVIVAL: manter circuitos essenciais durante a incêndio no sistema de cabo e investimento operacional.

NORMAS AS VERÁDES: acúlem com 0.5 mm de FIREX 7034 para proteção adicional contra roedores.

LIMITE A PROPAGAÇÃO DO FOGO. MANTENHA OS CIRCUITOS FUNCIONANDO.

EC 43 SURVIVAL: CONTINUIDADE DO CIRCUITO ENGANDA.

O EC 43 mais 0,05 de 4 cobertura de 70 mm² (Bitola) e 70 mm² (Condutor) conforme IEC 60331-21). 180 mm a 950°C 90 ± 5°C/90. Ou resistência ao calor e ao fogo. Ideal para circuitos essenciais, de equipamentos de reserva, as conexões e os suportes.

APLICAÇÕES COMUNS

Feche a entrada de pragas. Vede as passagens do fogo.

Entradas de cabos · aberturas não usadas · passagens em paredes e pisos

EM **Z201 PUFSEAL + FIREX EC 7034**

PUFSeal, fecha as aberturas por onde entram pragas.

O acabamento 7034 protege contra danos mecânicos de roedores.

Sua abertura com exigência de resistência ao fogo. Ideal para vedação e especificação de resistência ao fogo.

VEDE A ENTRADA DE PRAGAS. RESISTA A MORDIDAS DE ROEDORES.

FF **FIREX EM 79**

EM BREVE

Argamassa cerâmica de baixa autoexpansiva para fixios dimnos de cabos e aberturas sob pressão.

Forma a vedação no local.

VEDE AS ABERTURAS SOB OS PAINEIS. FECHE AS PASSAGENS DO FOGO.

FF **FIREX FM 71 · FB 250**

FM 71: vedações resistentes de argamassa para paredes e pisos.

FB 250: barreiras secas que podem ser reaberta para alterações nos cabos.

FECHE A PASSAGEM DO FOGO. RESTABELEÇA A BARREIRA APÓS ALTERAR OS CABOS.

Respeite a abertura, as instalação parcentra e a profundidade de vedação ensaiada. Temperatura e barreira após alterações no cabo.

APLICAÇÕES COMUNS

Proteja os elementos críticos de concreto armado (RCC).

Fibras RCC · vigas · faces internas de lajes · quartetos RCC dimensionados por

T1 **EM BREVE**

ADICIONE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO AO CONCRETO ARMADO CRÍTICO (RCC).

FIREX FP 61 FIBRA PLASTER

Reduz a fadiga por contaminação.

Isoladores · mão · eletrônica PLC/PID · placas de controle

T1 **Z906 PROVAIR ANTI-TRACK SHP**

Impede pastro e umidade em isoladores, transformadores de potência e PLC's potencial (PT).

Reduz o trilhamento elétrico e as descargas superficiais, mantém a integridade da medição.

RESISTA AO TRILHAMENTO ELÉTRICO. REDUZA FALHAS NOS PAINÉIS.

T1 **8376 CLEANER + 6004 KLEER KOTE SHP**

Limpeza de PCB com remoção, soquete de proteção SHP e isolamento.

Remove umidade e sujeira, reduz correntes de fuga e corrosão.

Verifique a compatibilidade com plásticos e peças. Ensaie contatos, conectores e peças que ficarem com.

PROLONGUE A VIDA DAS PCB. REDUZA DANOS POR UMIDADE.

REMOVA A CONTAMINAÇÃO. REDUZA FALHAS RECORRENTES.

Limpe e proteja placas de circuito impresso, conectores e isoladores. NUNCA use em superfícies sensíveis. Verifique a compatibilidade com plásticos e peças. NUNCA ensaie em superfícies sensíveis. NUNCA ensaie em superfícies sensíveis. NUNCA ensaie em superfícies sensíveis