As BPF exigem controle de entrada de pragas.

Roedores colocam os lotes e a produção em risco.

Schedule M revisado

Impeça a entrada de pragas. Mantenha um procedimento e registros de controle de roedores.



Galeria de serviço da AHU e rota de cabos.

Um único cabo mordido pode parar uma AHU, um chiller ou uma linha de embalagem — e atrasar a liberação do lote.

Verifique almoxarifados, vãos técnicos, cabos de utilidades e painéis.

O conjunto de soluções Stanvac

Feche a entrada. Proteja o cabo.

Escolha conforme a abertura e o acesso futuro aos cabos.



FM 71

Argamassa firestop.

Selo rígido para grandes aberturas em paredes e pisos.



FB 250

Placa de lã mineral.

Reabra o selo para futuras mudanças de cabos.



FBS 73

Massa firestop flexível.

Molde ao redor de pequenas frestas e entradas de painel.



Z201 PUFSEAL

Espuma autoexpansiva.

Preencha frestas e cavidades gerais não classificadas.

FM 71 + FB 250

Firestop combinado de argamassa e placa para aberturas em paredes e pisos.

Sistema testado por 2 horas conforme a IS 12458.

Use a montagem de firestop testada. Revista as faces de selagem expostas compatíveis com EC 7034.



Proteja a própria capa do cabo.

FIREX EC 7034 | Revestimento de cabo

Proteção antirroedor flexível para cabos fixos. Quatro demãos; cerca de 1,5 mm de espessura total de filme seco.

FIREX EC 43 + EC 7034

Sistema de sobrevivência ao fogo com acabamento antirroedor. Mantenha a montagem EC 43 especificada; adicione pelo menos duas demãos / 0,5 mm de EC 7034.

Aplique em superfícies sem contato com o produto aprovadas pela garantia da qualidade, junto com controle de entrada, limpeza e monitoramento.

TESTE DE ESCOLHA DE ROEDORES DE 30 DIAS

19
MORDIDAS
Cabo sem revestimento

0
MORDIDAS
Cabo revestido com 7034

RDSO/SPN/204 | Annexure G
Mesmas gaiolas. Comida disponível.
Teste de laboratório credenciado pela NABL.

120 MINUTOS

Teste de propagação de chama CBRI IEC 60332-3-22 | Categoria A

Sistema testado: película seca de 1.5 mm direto sobre o cabo.

Comece por uma rota crítica

Proteja as utilidades das quais o seu lote depende.

Envie fotos da entrada, da rota de cabos e do painel. Receba uma avaliação de campo, uma especificação compatível e um orçamento da Stanvac.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.
+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com
www.stanvac.com