

POR QUE OS REVESTIMENTOS FALHAM CEDO — PARTE 3

Onde o Abrasivo de Jateamento Jamais Pode Voar — Por Isso os Revestimentos Nunca Duram

Um único grama de abrasivo no produto custa mais do que o trabalho de pintura. **Por isso a ferrugem permanece.**

Onde a poeira estragaria o produto ou destruiria máquinas, o aço recebe apenas uma limpeza e uma repintura. O revestimento falha sobre a ferrugem deixada para trás — **repetidamente.**

ONDE ISSO ACONTECE

Fábricas de alimentos & bebidas — abrasivo perto de produto exposto significa um recall. O aço do mezanino enferruja sob revestimentos cosméticos.

Fábricas farmacêuticas — abrasivo suspenso no ar quebra a licença sob a qual a planta opera.

Salões de máquinas em operação — papel, têxtil, turbinas, compressores. Abrasivo em um único rolamento destrói crores. As máquinas não param para pintura — por isso a preparação nunca acontece.

Eletrônica & gráficas — uma única sessão de jateamento desfaz anos de disciplina contra poeira.


Armazéns com estoque — mover ou cobrir as mercadorias custa mais do que a própria pintura. Por isso ninguém prepara.



Aço acima de produto exposto — o abrasivo jamais pode voar



Máquinas que nunca param — e nunca são preparadas



Pintura sobre estoque: preparação impossível

Por que o revestimento falha

Com o jateamento proibido, o novo revestimento adere à **ferrugem, não ao aço**. A aderência é fraca desde o primeiro dia. Os flocos caem em poucos meses — exatamente no espaço que as normas protegem.

A resposta onde o abrasivo jamais pode voar

Z 704 RUSTEX – NMB: sem abrasivo, sem poeira, a frio — pincel ou rolo, sem parada. Ele converte a ferrugem até a base de cada cavidade e une o acabamento em nível molecular. Um processo limpo. Revestimentos que duram. Veja o folheto Z 704 ao lado desta página.

PROVE SEM PARAR A SUA LINHA

Escolha aço enferrujado acima da sua linha em funcionamento. Nós o tratamos de forma limpa e em operação. Grátis.

sales@stanvac.com · +91-8527199811