

FALHAS EM CABOS & EMENDAS PARAM FÁBRICAS.

ISOLE. VEDE. LIMITE A PROPAGAÇÃO DO FOGO.

CINCO APLICAÇÕES. UM SISTEMA DE PROTEÇÃO.

01 CONEXÕES COM FITA

RISCO GRAVE DE FOGO & PANE

A fita pode soltar. Emendas defeituosas podem gerar arco.

Fita em chamas pode espalhar o fogo.



ANTES: FITA SOLTA



DEPOIS: REPARADA & REVESTIDA

ENCAPSULE A EMENDA. LIMITE O FOGO.

COMPARAÇÃO ILUSTRATIVA

DURANTE A CHAMA

931B

**SEM
REVESTIMENTO**



931B: FORMA CAMADA INTUMESCENTE

FITA: CHAMAS SOBEM

MAÇARICO DESLIGADO

931B

**SEM
REVESTIMENTO**



931B: SEM CHAMA VISÍVEL

FITA: AINDA QUEIMA

02 CAPAS DE CABOS



ANTES: CAPA RACHADA



DEPOIS: REPARO LOCAL 931B

O REPARO LOCAL PODE EVITAR A TROCA DO CABO.

Restaura a proteção contra água e contaminação quando o isolamento interno está íntegro.

USO: Cabos fixos de força / telecom; bandejas; alimentação de motores.

03 EMENDAS DE CABOS



ANTES: VEDAÇÃO FALHA



DEPOIS: REPARADA & REVESTIDA

ISOLAMENTO EXTRA. PROTEÇÃO REPELENTE À ÁGUA.


Encapsula o exterior de emendas íntegras, bem reparadas e vedadas.

USO: Emendas em linha / com luva; transições luva-capa.

04 EMENDAS DE BARRAMENTO



ANTES: EMENDA CORROÍDA



DEPOIS: EMENDA & PARAFUSOS REVESTIDOS


ISOLE O METAL EXPOSTO. RESISTA À UMIDADE & CORROSÃO.

USO: Quadros elétricos; dutos de barramento; colunas montantes;

acoplamentos de barramento.

Limpe, repare e verifique o torque antes.

05 TERMINAIS DE OLHAL



ANTES: DANO POR CALOR



DEPOIS: REPARADA & REVESTIDA

ISOLA O TERMINAL, A PORCA & O PINO.

USO: Bornes de motores / geradores; CCMs; terminais BT de

transformadores; conexões CC

de UPS / retificadores.

AJUDA A EVITAR O AFROUXAMENTO DOS PARAFUSOS DE BORNE

A película curada ajuda a impedir o giro do parafuso sob vibração.

As ilustrações de aplicação mostram as conexões reparadas antes do revestimento.

UM SISTEMA. TRÊS BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO.

ATÉ 11 kV TESTE DE ISOLAMENTO ANTES DO FOGO	120 min TESTE DE PROPAGAÇÃO DE CHAMA IEC 60332 CSIR-CBRI	SHP REPELE POEIRA & ÁGUA
--	--	---------------------------------------

PARA AT: USE JUNTO COM A FITA 955 SL.

APLICAÇÃO A PINCEL. FLEXÍVEL. SECAGEM AO AR. RESISTENTE AO ENVELHECIMENTO.

COMECE PELAS CONEXÕES CRÍTICAS.

Entradas principais. Acopladores de barramento. Bombas / ventiladores críticos.

UNIDADE	VERIFICAR PRIMEIRO
Aço / fundições	Cabos de fornos; terminais de linhas de laminação
Cimento	Alimentação de ventiladores de forno / resfriador; CCMs
Energia	Cabos de caldeiras; bornes de geradores
Química / refinarias	Casas de bombas; bandejas de cabos de processo
Papel / alimentos / farmacêutica	Acionamentos de secadores; entradas de lavagem
Todas as unidades	Bandejas externas; dutos de barramento; bornes fixos

UM COMBO. BASE + ACABAMENTO.

**BASE INTUMESCENTE
931B**

3 DEMÃOS

Intervalos de 40 min
entre as demãos de base.

**ACABAMENTO
931B**

2 DEMÃOS

Após a sequência
da base.

Siga as instruções de preparo, espessura de camada e cura.

QUATRO CORES



VERMELHO



AMARELO



AZUL



PRETO

**PROTEJA CABOS & EMENDAS.
PROTEJA A PRODUÇÃO.**

PEÇA Z931B STRIPPEX

PARA A SUA PRÓXIMA PARADA.