ПОЛОМКИ КРАНОВ ОСТАНАВЛИВАЮТ ЗАВОДЫ.

ЗАЩИТИТЕ ПРОИЗВОДСТВО. ЗАЩИТИТЕ ЛЮДЕЙ.

ВПЕРВЫЕ В ИНДИИ

26 РЕШЕНИЙ STANVAC. 8 НАПРАВЛЕНИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ПРОИЗВОДСТВО ПРИОСТАНОВЛЕНО.

Перемещение материалов прекращается. Отгрузки задерживаются.

ЛЮДИ В ОПАСНОСТИ.

Отказ подъёмных узлов ставит под угрозу людей и грузы.

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ. ВЫШЕ ИЗНОС.

Больше подъёмов. Дольше смены. Выше износ.

Объём производства вырос, а краны остались прежними?

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОЛОМКИ & ПРОСТОИ КРАНОВ?

ДЛЯ ВСЕГО ПАРКА КРАНОВ

Подбирайте продукты с учётом узла, режима работы и окружающей среды.



EOT / МОСТОВЫЕ

Заводские пролёты & производственные линии

КОЗЛОВЫЕ / GOLIATH

Производственные & складские площадки

КОНСОЛЬНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ /

Мастерские & сборочные посты

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

Остановочные ремонты & подъём грузов на объектах

ГУСЕНИЧНЫЕ

Подъём тяжёлых грузов & расширение предприятий

ПОРТОВЫЕ / ДЛЯ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

Собственные причалы & сырьё

8 НАПРАВЛЕНИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ. ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ STANVAC.

Канаты. Шестерни. Подшипники. Шарниры. Металлоконструкции. Обслуживание. Электрика. Огнезащита.

НАПРАВЛЕНИЕ 1 / СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

СНИЗЬТЕ КОРРОЗИЮ & ИЗНОС КАНАТОВ. ПРОДЛИТЕ ИХ СРОК СЛУЖБЫ.

РЕШЕНИЕ STANVAC	ПОЛЬЗА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
01 **WR2 WIRETHERM**	Синтетическая проникающая смазка для защиты прядей от внутреннего износа и коррозии.
02 **70202 SUPER WIRE ROPE**	Средство на минеральной основе

для регулярной смазки канатов.

03 **7045 HD OPEN GEAR & WIRE-ROPE LUBE**

Аэрозольный вариант: липкая плёнка для открытых канатов.

Выберите одну совместимую смазку для каната. Смазка помогает продлить срок службы, но не устраняет обрывы проволок и не восстанавливает прочность каната.

НАПРАВЛЕНИЕ 2 / ОТКРЫТЫЕ ПЕРЕДАЧИ & МУФТЫ



СНИЗЬТЕ ИЗНОС ШЕСТЕРЁН & МУФТ. СОКРАТИТЕ ПРЕДОТВРАТИМЫЕ ПРОСТОИ.

РЕШЕНИЕ STANVAC	ПОЛЬЗА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
04 **7045 HD OPEN GEAR & WIRE-ROPE LUBE**	Прочно удерживающаяся смазка для открытых зубьев шестерён.
05 **SL 123R UNITHERM**	Синтетическая пластичная смазка для нагруженных зубчатых муфт. Устойчива к вытеканию и ударным нагрузкам.

Подбирайте по требованиям изготовителя крана. Для закрытых редукторов требуется указанное редукторное масло.

НАПРАВЛЕНИЕ 3 / ПОДШИПНИКИ ПОДЪЁМА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ & ДВИГАТЕЛЕЙ

СНИЗЬТЕ ИЗНОС ПОДШИПНИКОВ. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ РАБОТУ КРАНА.

РЕШЕНИЕ STANVAC	ПОЛЬЗА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
06 **SL 123R UNITHERM**	Для совместимых подшипников, работающих под высокой нагрузкой.

07	**SL WPG AQUATHERM**	Устойчива к вымыванию водой в совместимых подшипниках, работающих во влажной среде.
08	**SUPERQUIET 100**	Смазка для подшипников двигателей, устойчивая к перетеканию в обмотки.

Подбирайте смазку по нагрузке, скорости и температуре. Перед заменой смазки проверяйте совместимость; устраняйте неисправности уплотнений.

НАПРАВЛЕНИЕ 4 / ПАЛЬЦЫ, ШАРНИРЫ & КРЕПЁЖ

ОСВОБОДИТЕ ЗАКЛИНИВШИЕ ГАЙКИ & БОЛТЫ. СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ РАЗБОРКИ.

РЕШЕНИЕ STANVAC	ПОЛЬЗА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
09 **6030 PEN OIL**	Освободите заржавевшие гайки, болты и узлы.
10 **MOLYTEC EP / 6080 DRY MOLY**	Монтажная паста или сухая плёнка для уменьшения задиров на указанных сопрягаемых поверхностях.
11 **PROTEC CU-HT**	Противозадирный состав для разрешённых резьбовых соединений и пальцев. Облегчает последующую разборку.

Соблюдайте заданные момент затяжки и условия смазки крепежа. Не допускайте попадания смазки на поверхности трения тормозов, поверхности катания колёс и рельсов.

НАПРАВЛЕНИЕ 5 / МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ & ОТКРЫТЫЕ ДЕТАЛИ

ЗАЩИТИТЕ СТАЛЬ КРАНА. СОКРАТИТЕ ПОВТОРНЫЕ РЕМОНТЫ ИЗ-ЗА КОРРОЗИИ.

РЕШЕНИЕ STANVAC

ПОЛЬЗА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Z704 RUSTEX

Обработайте

	+ УКАЗАННОЕ ПОКРЫТИЕ	остаточную ржавчину после подготовки поверхности, перед нанесением защитной системы.
13	**1040 TST & NMB + 727 SHP**	Защитите сталь во влажной и прибрежной среде. 718 EGF создаёт предусмотренный химический барьер.
14	**2050 POLYHYB SHP**	Быстросохнущий вариант для умеренно агрессивных сред C1-C3.
15	**7007 COLD GALVANIZING**	Цинковая защита подготовленных участков с повреждённой оцинковкой.

Перед нанесением покрытия проверьте конструкцию на повреждения. Покрытия не восполняют потерю стали из-за коррозии и не восстанавливают грузоподъёмность.

НАПРАВЛЕНИЕ 6 / ОЧИСТКА & РЕЗЕРВНЫЕ ЗАПЧАСТИ



УДАЛИТЕ ЗАТВЕРДЕВШУЮ СМАЗКУ. УСКОРЬТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА.

РЕШЕНИЕ STANVAC	ПОЛЬЗА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
16 **Z109 NEUGENIC 4175 / 8485 HD CLEANER**	Удалите затвердевшую смазку с совместимых шестерён и механизмов.
17 **Z939 BEARING**	Удалите старую смазку из

	SOLVENT NF	подшипников перед повторным смазыванием.
18	**6007 RUST INHIBITOR / 6013 FORMULA 101**	Защитите хранящиеся подшипники и металлические запчасти от коррозии.

Перед повторным смазыванием очистите, осмотрите и высушите детали. Подбирайте консервационную плёнку с учётом детали и условий хранения.

НАПРАВЛЕНИЕ 7 / ДВИГАТЕЛИ, УПРАВЛЕНИЕ & СИЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



СНИЗЬТЕ ЧИСЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ РАБОТУ КРАНА.

РЕШЕНИЕ STANVAC	ПОЛЬЗА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
19 **415 OFF-LINE CONTACT CLEANER**	Очистите коммутационные контакты, отключённые от источников питания.
20 **8376 CLEANER + 6004 KLEER KOTE SHP**	Очистите совместимые печатные платы управления и защитите их от пыли и влаги.
21 **8070 ELECTRICAL 88 / 6084 INSULATING VARNISH**	Вытесните влагу или защитите исправную изоляцию обмоток двигателя согласно требованиям.
22 **SL-ECG #2**	Защитите болтовые

ELECTROTHERM	силовые соединения от коррозии и перегрева.

Также: Z906 PROVAR для изоляторов в щитах. Клеммы аккумуляторов мобильных кранов: Z911 CORROCLEAN + покрытие 6006. Сначала отключите питание. Перед вводом в эксплуатацию высушите, дождитесь отверждения и проведите испытания.

НАПРАВЛЕНИЕ 8 / ЭЛЕКТРОЩИТЫ & СТАЦИОНАРНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ

ОГРАНИЧЬТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОГНЯ. СОКРАТИТЕ УЩЕРБ & ПРОСТОИ.

РЕШЕНИЕ STANVAC	ПОЛЬЗА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
23 **FIREX FBS 73 + FIREX DC**	Герметизируйте разрешённые зазоры

	52	в щитах; ограничьте участие краски щита в горении.
24	**FIREX 7034**	Защитите совместимую стационарную проводку от погрызов грызунов и распространения пламени.
25	**FIREX EC 43**	Ограничьте распространение огня по стационарным кабельным трассам. Вариант Survival для указанных критически важных цепей.
26	**931B STRIPPEX-ВСПУЧИВАЮ**	Изолируйте и герметизируйте неподвижные

ЩИЙСЯ	соединения снаружи; отталкивайте пыль и влагу.

НАЧНИТЕ С КРАНА, ПРОСТОЙ КОТОРОГО НЕДОПУСТИМ.

Укажите тип крана, номинальную грузоподъёмность и часы работы, пришлите фотографии проблемы, требующей обслуживания.

ЗАКАЖИТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ & КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 stanvac.com

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ. БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА ЗАВОДОВ.