

பூச்சு ஏன் சீக்கிரமே கெட்டுப் போகுது — பாகம் 1

அமில உப்புகள் பூச்சை அடியிலிருந்தே அழிக்கும் இடங்கள்

பெயிண்ட் பார்க்க சரியாகவே இருந்தது. ஆனால் அதற்கடியில் இருந்த உப்பு வேலை செய்வதை ஒருபோதும் நிறுத்தவில்லை.

கண்ணுக்குத் தெரியாத உப்பு பூச்சுக்கு அடியில் இருக்கும். அது பெயிண்ட் வழியாகவே தண்ணீரை இழுத்துக்கொண்டே இருக்கும். கொப்புளங்கள் **மாதங்களிலேயே** வந்துவிடும் — ஆண்டுகள் ஆகாது.

இது நடக்கும் இடங்கள்

பிக்கிளிங் & கால்வனைசிங் ஷெட்கள் — அமில புகை ஒவ்வொரு பீம் மற்றும் டக்ஷனும் உப்பாகப் படிகிறது.

உரத் தொழிற்சாலைகள் — அமிலப் பகுதிகள், ப்ரில்லிங் டவர்கள், எல்லா இடத்திலும் அம்மோனியம் தூசி. இந்த உப்புகள் ஈரத்தை இழுக்கும்.

பாய்லர், DG மற்றும் உலைப் புகைபோக்கிகள் — SO₂ டக்ட், ESPகள் மற்றும் அருகிலுள்ள எஃகில் அமிலப் பனித்துளியாக மாறுகிறது.

DM ஆலைகள், பேட்டரி அறைகள், பிளேட்டிங் கடைகள் — ஒவ்வொரு வேலை நாளும் அமில மூடுபனி.

ETPகள், உலோகச் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள், காகிதம் மற்றும் சாயத் தொழிற்சாலைகள் — காற்றில் அமிலம், எஃகில் உப்பு.

கடலோரத் தொழில்கள் — கடல் குளோரைடு மற்றும் புகைபோக்கி அமிலம். மோசமான கலவை.



அமில புகைத் தாக்குதல் — பிக்கிளிங் ஷெட்



உப்பு நிறைந்த காற்று — ப்ரில்லிங் டவர் எஃகு



கொப்புளங்கள்: படலத்திற்கு அடியில் சிக்கிய உப்பு

உப்பு மறைந்திருக்கும் இடங்கள்

மழை ஒருபோதும் கழுவாத அடிப்பகுதிகள் — வெளியே தெரியும் பகுதியை விட இது மோசம். மழை கழுவிவிடும். மறைவான இடம் தேக்கி வைக்கும்.

ஓரங்களும் குழிவுகளும் — தூசி படிந்து, தண்ணீரைத் தேக்கி வைக்கிறது.

போல்ட் திரெட், விரிசல்கள், வெட்டு கோடுகள் — எந்தக் கழுவலும் உள்ளே சென்றடையாது.

ஒவ்வொரு துருக் குழியின் அடிப்பகுதியும் — சாதாரண முறையில் ஒருபோதும் இங்கு எட்டாத இடம் அது.

பூச்சு ஏன் கெட்டுப் போகுது

அமில உப்பு, நல்ல நிலையில் இருக்கும் பெயிண்டின் வழியாகவும் தண்ணீரை இழுக்கும் — ஒருபோதும் நிற்காத பம்பு போல. தண்ணீர் எஃகில் தேங்கும். கொப்புளங்கள் படலத்தைத் தூக்கிவிடும். பார்க்க நன்றாகவே இருக்கும் பூச்சுக்கு அடியில், அமிலம் தொடர்ந்து தின்கொண்டே இருக்கும்.

உப்பும் அமிலமும் தாக்கிய எஃகுக்கான பதில்

கழுவவும். உலரவும். பிறகு **Z 704 RUSTEX – NMB** பூசவும். மீதமிருக்கும் உப்புக்குக் கீழே இருக்கும் துருவை, ஒவ்வொரு குழியின் அடிப்பகுதி வரை, இதன் பல வேதியியல் கலவை மாற்றிவிடும். இதன் நானோ-பிணைப்பு, தண்ணீரால் உடைக்க முடியாத ஒட்டுதலோடு எஃகை மூடிவிடும். இந்தப் பக்கத்தின் அருகில் உள்ள Z 704 துண்டுப்பிரதியைப் பார்க்கவும்.

உங்கள் மோசமான எஃகில் நிரூபிச்சு காட்டுறோம்

உங்கள் ஆலையில் உப்பு அதிகம் பாதித்த எஃகைத் தேர்ந்தெடுங்கள். உங்கள் கண் முன்னாடியே அதை நாங்கள் பூசி காட்டுகிறோம். இலவசம்.

sales@stanvac.com · +91-8527199811