

பூச்சு ஏன் சீக்கிரமே கெட்டுப் போகுது — பாகம் 2

ஒரு தீப்பொறி கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத இடங்கள் — எனவே துரு பெயிண்டுக்கு அடியிலேயே தங்குகிறது

பிளாஸ்டிக் இல்லை. கிரைண்டிங் இல்லை. ஹாட்-வொர்க் இல்லை. எஃகுக்கு வயர் பிரஷ் மட்டுமே — **துருவுக்கோ ஒரு எதிர்காலம்.**

வயர் பிரஷ் தளர்வான துருவை மட்டும் தான் அகற்றும். மீதமிருக்கிற துரு தொடர்ந்து வளரும். மறுபடியும் பெயிண்ட் அடிக்க அனுமதி வாங்குவதே மிகவும் கடினமான இடத்தில்தான், பூச்சு **ஓரிரண்டு சீசனில்** கெட்டுப் போகும்.

இது நடக்கும் இடங்கள்

ரிஃபைனரி & பெட்ரோகெமிக்கல் யூனிட்கள் — ஹைட்ரோகார்பன்களுக்கு அருகில் ஒரு கிரைண்டிங் தீப்பொறி கூட நினைத்துப் பார்க்க முடியாதது. எனவே பைப் ராக்குகள் தசாப்தம் தோறும் துருவின் மேலேயே பூசப்படுகின்றன.

எரிவாயு ஆலைகள், LNG, சிட்டி-கேஸ் நிலையங்கள் — எரியக்கூடிய மண்டலங்கள். பிளாஸ்டிக் மற்றும் தீப்பொறி கருவிகள் முற்றிலும் தடைசெய்யப்பட்டவை.

சால்வென்ட், பெயிண்ட் மற்றும் ரசாயனச் சேமிப்பு — ஹாட்-வொர்க் அனுமதிகள் முற்றிலும் மறுக்கப்படும் ஆவி மண்டலங்கள்.

தூசி மண்டலங்கள் — தானியம், மாவு, தீவனம், நிலக்கரி, சர்க்கரை, உயிரி எரிபொருள். தூசியில் ஒரு தீப்பொறி என்றால் அது ஒரு வெடிப்புதான். ப்ரெப் வேலைக்கே அனுமதி இல்லை.

இயங்கும் ஒவ்வொரு ஆலையும் — அனுமதி இருந்தாலும் — தீ கண்காணிப்பு, ஸ்டான்ட்-பை குழு, நிறுத்தப்பட்ட வேலை தேவை. ப்ரெப் செய்யாமல் விட்டுடுவதே எளிது. அதனால் அதுவே நடக்கும்.



செயலிலுள்ள யூனிட் எஃகில் துரு — பிளாஸ்டிக் சாத்தியமில்லை



வெடிக்கும் தூசி — தீப்பொறிகளுக்கு அனுமதி இல்லை



ஒவ்வொரு தீப்பொறியின் விலை: அனுமதிகள், தீ கண்காணிப்பு, ஆபத்து

பூச்சு ஏன் கெட்டுப் போகுது

ஒரு பூச்சு அதற்கடியில் உள்ள எஃகைப் போலவே சிறப்பாக இருக்கும். கை சுத்தம் ஒவ்வொரு குழியிலும் துருவை விட்டுவிடுகிறது. துரு வளர்ந்து, படலத்தை உயர்த்துகிறது — ஒரு சீசனில் அந்த மண்டலத்திற்கு மீண்டும் ஒரு அனுமதி, மீண்டும் ஒரு தீ கண்காணிப்பு, மீண்டும் ஒரு ஆபத்து தேவைப்படுகிறது.

தீப்பொறி தடைசெய்யப்பட்ட இடங்களுக்கான பதில்

Z 704 RUSTEX – NMB குளிர்ந்த நிலையில், தூரிகையால் பூசுவது. தீ இல்லை. தீப்பொறி இல்லை. மணல் இல்லை. கை சுத்தம் செய்தபின் மீதமிருக்கும் துருவை — ஒவ்வொரு குழியின் அடிப்பகுதி வரை — இது மாற்றிவிடும். மேற்பூச்சை ஆண்டுக்கணக்கில் ஒட்டவைக்கும். இந்தப் பக்கத்தின் அருகில் உள்ள Z 704 துண்டுப்பிரதியைப் பார்க்கவும்.

உங்கள் செயலிலுள்ள மண்டலத்தில் நிரூபிச்சு காட்டுறோம்

உங்கள் நோ-ஹாட்-வொர்க் மண்டலத்தில் உள்ள துருப்பிடித்த எஃகைத் தேர்ந்தெடுங்கள். குளிர்ந்த நிலையிலேயே, உங்கள் கண் முன்னாடியே அதை நாங்கள் பூசி காட்டுகிறோம். இலவசம்.

sales@stanvac.com · +91-8527199811