

పూతలు ముందుగానే ఎందుకు విఫలమవుతాయి — భాగం 4

ఎత్తులో, స్టీల్ ఎప్పుడూ సరిగ్గా ప్రిపేర్ చేయబడదు — వ్యక్తి తనను తాను కాపాడుకుంటున్నాడు

ఒక చేయి పనికి. ఒక చేయి తన ప్రాణానికి. **స్టీల్ కు మిగిలిన చేయి మాత్రమే దొరుకుతుంది.**

స్కాఫోల్డ్ అక్కడ ఉండవచ్చు. కానీ ఎత్తులో ఉన్న వ్యక్తి ఒక పరికరంలోకి వంగలేడు, రెండు చేతులతో పట్టుకోలేడు, బ్లాస్ట్ చేయలేడు. అతని మొదటి పని పడిపోకుండా ఉండటం. **ప్రిపరేషన్ కు మిగిలింది మాత్రమే దొరుకుతుంది — అది ఎప్పుడూ సరిపోదు.**

ఎత్తులో ప్రిపరేషన్ ఎందుకు విఫలమవుతుంది

ఒక చేయి ఎప్పుడూ పట్టుకుని ఉంటుంది. డిస్కెలింగ్ కు రెండు చేతులు మరియు శరీర బరువు అవసరం. పరికరం తుప్పు మీద జారిపోతుంది. బ్లాస్టింగ్ పైకి వెళ్లేదు. రీకాయిల్, హోస్ బరువు, లైవ్ ఫ్లాంట్ మీద బ్లోబ్యాక్. అత్యుత్తమ ప్రిపరేషన్ పద్ధతి అత్యంత దెబ్బతిన్న స్టీల్ కు ఎప్పుడూ చేరదు. నిలబడటమే ఫినిషింగ్ ను మించిపోతుంది. ఊగుతున్న గ్యాలరీలో లేదా గాలికి కదిలే టవర్ పై, మనసు బ్యాలెన్స్ మీదే ఉంటుంది — గుంతల మీద కాదు. తక్కువ అందుబాటు, ఇంకా తక్కువ సమయం. ఒక యాంకర్ కు క్లిప్ చేసిన వ్యక్తి తాకగలిగినది మాత్రమే శుభ్రం చేస్తాడు. మిగిలినదానికి కేవలం తుడుపు దొరుకుతుంది. ఎత్తు ఒక వ్యక్తి శక్తిని వేగంగా హరిస్తుంది. ప్రిపరేషన్ అలసిపోయే భాగం — కాబట్టి అదే మొదట వదిలేయబడుతుంది.



పూత ఎందుకు విఫలమవుతుంది
సగం-ప్రిపేర్ చేసిన స్టీల్ అంటే పెయింట్ మెటల్ కు కాదు, తుప్పుకే బంధిస్తుంది. తుప్పు పెరుగుతుంది, ఫిల్మ్ పైకి లేస్తుంది, పూత ఒక సీజన్ లోనే విఫలమవుతుంది — ఎత్తులో, అక్కడ దీన్ని మళ్ళీ చేయడం అత్యంత కష్టం మరియు అత్యంత ప్రమాదకరం. తర్వాత ఒక వ్యక్తి అదే రాజీపడిన పనిని మళ్ళీ చేయడానికి పైకి వెళ్తాడు.

ఎత్తులో సమాధానం — సురక్షితమైన ప్రయత్నాన్నే ప్రభావవంతమైనదిగా మార్చండి
Z 704 RUSTEX – NMB కు కండ బలం అవసరం లేదు. వదులుగా ఉన్న పొలుసును తుడిచేయండి. దానిని బ్లష్ చేయండి — హార్సెస్ నుండి ఒక చేత్తోనే. కార్మికుడు చేయలేనిది ఈ కెమిస్ట్రీ చేస్తుంది: ఇది తుప్పును ప్రతి గుంట అడుగు వరకు మారుస్తుంది మరియు టాప్ కోట్ ను సంవత్సరాల పాటు బంధిస్తుంది. **ఒక వ్యక్తి సురక్షితంగా ఇవ్వగల తేలికపాటి ప్రయత్నం మన్నికైన ప్రిపరేషన్ గా మారుతుంది.** ఈ పేజీ పక్కన ఉన్న Z 704 ఫ్లయర్ చూడండి.

మీ ఎత్తైన స్టీల్ పై నిరూపించండి
ఎత్తులో ఉన్న ఒక తుప్పు పట్టిన భాగాన్ని ఎంచుకోండి. ఒక సురక్షితమైన చేయి దానిని ఎలా సరిగ్గా ప్రిపేర్ చేస్తుందో చూపిస్తాము. ఉచితం.
sales@stanvac.com • +91-8527199811