HOSPITAL FIRE SAFETY

Stanvac protection کے لیے فائر انجن۔ Hospital ،MoHFW 2026.

01 Hospitals میں آگ کا خطرہ زیادہ کیوں ہے



Electrical load
ACs، UPS systems اور طبی آلات مسلسل چلتے رہتے ہیں۔

Oxygen
Leakage یا زیادہ ارتکاز آگ کو تیز کر سکتا ہے۔

آتش گیر مواد
chemicals، plastic، Linen اور cable insulation آگ کو آسانی دیتے ہیں۔

مشترکہ انخلاء
ICU، NICU اور OT کے مریضوں کو معمولی متاثر کرتا ہے۔

چھ خاص گمبل، جن میں ایک بچہ بھی شامل تھا۔
پاکستان، ٹیکہ داؤد، دسمبر 2024.

Hospital MoHFW کا §11.1-3.2 اور §4.1.2

02 Hospitals چوہوں کو کیوں اپنی طرف کھینچتے ہیں



خوراک: باورچی خانے، ward کا کچرا اور غذائیں۔

پناہ: leakage اور نکاسی آب کے مقامات۔

false ceiling: service shafts۔

رسائی: cables اور pipes کے لائن بلاک۔

ایک کٹا conductor کم نقائص کر سکتا ہے، جس سے short-circuit آگ بن جاتا ہے جبکہ نقصان پوشیدہ رہتا ہے۔

چوہے NICU تک پہنچ جاتے ہیں۔

03 MoHFW کے تقاضے

تعمیر داری	تنظیم‌نامہ جرائد پر Fire Safety Committee، مقرر کردہ Fire Safety Officer اور approved Fire Safety Plan
ہر 3 سال بعد	Risk assessment، structural یا functional تبدیلیوں کے بعد نئے فائر۔
ہر سال	مکمل fire drill، Electrical audit یا ماتحقیم۔ State/UT کی مقرر کردہ مدت۔
ہمیشہ درست	Fire Safety Certificate۔ معیاد ختم ہونے سے پہلے تجدید کروائیں۔
ہر ششماہی پر	Fire Hazard Register، audits تدریجی درج کریں۔ Regulators اور NABH کے لیے record رکھیں۔
تمام رکھنوں	Alarms، suppression اور صحیح راستے کی medical-gas controls۔ عملی کی تربیت، انخلاء مشق اور سالانہ agency مشترکہ۔

MoHFW §2.1-2.3- 3.1-3.3- 4- 5.5- 6.1-6.3 اور §2.1-2.7

Hospital اور انتظامیہ کے لیے نتائج



آگ کے بعد ایک JCU
Hospital کو SMS ہو جن، 2025.

ملزم کے لیے کیا نتائج نکلے کہ ثبوت نہ سکتے پہلے۔
نتائج کا انتظار، نتائج، مختلف افسران کی ریاضی شرائط پر BNS §§306(1)- 125، MMR، فرائض، 2011- 900، عمران، Directors کا فرائض پر۔

04 پر تقاضے کے لیے Stanvac کا solution

MoHFW تقاضا | **Stanvac کا solution** اور **Hospital کا فائدہ**

ہر فرش، آگ کے خطرات کو محدود کریں FBS 73 sealant + DC 52 coating
Panel کی داخلی راستے seal کریں۔ Fire Safety Officer کو محدود کریں کے لیے اندرونی paint coat کریں۔
FBS 73: 2 گھنٹے ریٹنگ، ASTM E 814 اور IS 12458 assemblies۔



FBS 73 · Entry sealing



DC 52 · اندرونی panel paint

Cable کی شعلہ پھیلاؤ کو محدود کریں EC 43 General · برائے cable runs
Annex 1 A4 / 4.1.3.6



EC 43 General · Cable runs

حفاظتی services کو سی۔اس Annex 1.A.6



EC 7034 · جڑنے والی wiring

ہر زون سے protection EC 43 Survival
Annex 1 A3.1(7): fauna



مکمل اہم cable route کی حفاظت کریں۔

EC 7034 چوہا مزاحم coating
متعلقہ compartment کی طرف انخلاء کے لیے آگ۔ Insulation کی حفاظت کرتا ہے اور Flexible itumescent cable شناخت برقرار رکھتا ہے۔



Insulation کی حفاظت کریں۔ Cable کے رنگ نمایاں رکھیں۔

Z201 Polyfoam + EC 7034 topcoat
جگہ پر pest-entry بنائیں، fire rating برقرار رہے۔
ان combination کو ٹھنڈ کریں سے پہلے cured foam پر چھڑکاؤ اور چوہوں کو مزاحمت کی تصدیق کریں۔



EC 7034 topcoat کے ساتھ Pufseal gap fill

ہر منزل پر shafts seal کریں، cable crossings کا audit کریں۔
Annex 1 A3.1(2) / 4.2.8

تکمیلی شعل ڈھانچہ، finishes اور false ceilings
4.1.1.6

DC 52 · رنگین finish

FM 71 mortar / FB 250 board / hybrid firestop
Application نمبر، Stanvac panels، cables، اور میز کے
Test شدہ dry fit، cable، seal assembly، حرف wiring Application سے پہلے isolate کریں۔

Detection، suppression، emergency power کو ترجیح دیں بالغیر انخلاء کے ساتھ کام کرتا ہے۔

05 Stanvac کیوں

دنیا کی پہلی technologies*

EC 7034	EC 43 SURVIVAL
0 / 19	min / 750°C 240
کوئی بھی شکاف، Uncoated / coated، 30 منٹ کا test۔ SAFE ،RDSO/SPN/204	15 + min cooling، IEC 60331-21۔ 180 منٹ / 950°C min / 17505-1 IS۔
120 min شعلہ پھیلاؤ test، 1.5 mm، IEC 60332-3-22۔ 750°C test: XLPE 4-core 70 mm² cable Cat A۔	

Test مرتفاوی film، آگ کی ہیں EC 7034 ثابت۔ / Circuit-survival ثابت۔
*Stanvac کے تمام تعدد تنہا کیے گیے دعوے

Electrical fire-defence chain مکمل

PANELS
FBS 73 + DC 52



CABLES
EC 43 + EC 7034



سوراخ
FM 71 + FB 250

Application نمبر، تمام شدہ tests کے CSIR-CBRI ثابت شدہ ہے

ایک survey، ایک specification، ایک جوابدہ partner.
1994 سے 5,000+ کامیاب۔

ICU، NICU اور OT کے Electrical routes سے آغاز کریں۔

اپنے Fire Safety Officer کے ساتھ Chief Engineer اور Stanvac مشترکہ survey۔
Priority BOQ، test reports اور مرحلہ وار تنصیب کا مشورہ۔

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD
+91 85271 99811
sales@stanvac.com
stanvac.com / Gurugram, Haryana