

Z931B STRIPPEX

SHP INTUMESCENT COATING

CABLE & JOINT کی خرابی
PLANT روک دیتی ہے۔

INSULATE کریں۔ SEAL کریں۔ FIRE پھیلنا روکیں۔

پانچ APPLICATIONS ایک PROTECTION SYSTEM

01 TAPE لگے CONNECTIONS

FIRE & BREAKDOWN کا بڑا RISK

Tape کھل سکتی ہے۔ Faulty joint میں arc ہو سکتا ہے۔
Joints سے fire پھیل سکتی ہے۔

بعد میں: REPAIR & COATING



پہلے: ڈھیلی TAPE

JOINT کو پورا ڈھانپ دیں۔ FIRE پھیلنا روکیں۔

سمجھائے کے لیے COMPARISON

BURNER بند


931B

FLAME کے دوران

931B

931B: FLAME نظر نہیں آتی
TAPE: اب بھی جل رہی931B: INTUMESCENT CHAR بنتا ہے
TAPE: FLAME اوپر چڑھتی ہے

02 CABLE SHEATHS



بعد میں: LOCAL 931B REPAIR



پہلے: پھنی SHEATH

LOCAL REPAIR سے CABLE بدلنے سے بچ سکتے ہیں۔

جہاں اندر کی insulation ٹھیک ہے، وہاں پانی اور
گندگی سے protection واپس مل جاتی ہے۔

USE: Fixed power / telecom cable :rack :motor feed

03 CABLE JOINTS



بعد میں: REPAIR & COATING




پہلے: JOINT SEAL خراب

زیادہ INSULATION پانی سے PROTECTION


ٹھیک سے repair اور seal ہوئے، درست joints کے بیرونی حصے کو پورا ڈھانپتی ہے۔

USE: In-line / sleeved joint sleeve سے sheath تک کا حصہ۔

04 BUSBAR JOINTS



بعد میں: JOINT & BOLTS COATED




پہلے: SPLICE میں CORROSION

کھلے metal کو INSULATE کریں۔ نمی & CORROSION سے بچائیں۔


USE: Switchboard :bus duct :rising main :bus coupler

پہلے صاف کریں، repair کریں اور torque check کریں۔

05 LUG JOINTS



بعد میں: REPAIR & COATING



پہلے: گرمی سے خراب JOINT

LUG, NUT & STUD کو INSULATE کرتی ہے۔

USE: Motor / generator terminal :MCC :LV lug :transformer UPS / rectifier

DC connection

TERMINAL-SCREW ڈھیلا ہونے سے بچانے میں مدد

Cure ہوئی film vibration میں screw کو گھومنے سے روکنے میں مدد کرتی ہے۔

Application کی تصویروں میں coating سے پہلے repair کیے ہوئے connections دکھائے گئے ہیں۔

ایک SYSTEM تین PROTECTION فائدے۔

SHP دھول & پانی کو دور رکھتا ہے	min 120 IEC 60332 FLAME-SPREAD TEST CSIR-CBRI	سب سے زیادہ kV 11 FIRE سے پہلے INSULATION TEST
--	--	--

HT کے لیے: SL TAPE 955 کے ساتھ لگائیں۔

BRUSH سے لگتا ہے۔ FLEXIBLE۔ ہوا میں سوکھتا ہے۔ AGEING سے خراب نہیں ہوتا۔

CRITICAL CONNECTIONS سے شروع کریں۔

Critical pump / fan feed .Bus coupler .Main incomer

پہلے CHECK کریں	PLANT
rolling-line terminal :Furnace cable	Steel / foundries
MCC :Kiln / cooler fan feed	Cement
generator terminal :Boiler cable	Power
process cable rack :Pump bay	Chemicals / refineries
washdown entry :Dryer drive	Paper / food / pharma
fixed terminal :bus duct :Outdoor rack	تمام plants

ایک COMBO PACK .BASE + TOP COAT

931B TOP COAT COATS 2 Base-coat کے بعد لگائیں۔	931B INTUMESCENT BASE COAT COATS 3 gap کا min 40 base coats کے بیچ۔
--	---

بتائی گئی instructions کے مطابق coating thickness, preparation, curing کریں۔

چار رنگ: کالا ■ نیلا ■ پیلا ■ سرخ ■

CABLE & JOINTS کو بچائیں۔
PRODUCTION کو بچائیں۔

Z931B STRIPPEX ORDER کریں

اپنے اگلے SHUTDOWN کے لیے۔