FSSAI
虫害预防
食品厂的必修课。

Schedule 4 | 虫害防治要求

堵住入口。发现虫害立即处理。
做好虫害防治记录。

老鼠咬一口。
整条食品生产线陷入风险。

保护生产、包装
和冷库背后的电缆。



包装线电缆入口。

电缆被咬坏，包装或制冷就可能停摆。库存损失和延迟发货的代价，远比一根电缆贵得多。

01 / 封堵入口

堵死入口。

按开口大小和未来的电缆检修需求选择。



FM 71
防火封堵砂浆。

适用于大型墙面和地面开口的刚性封堵。



FB 250
岩棉板。

未来新增电缆时可重新开启封堵。



FBS 73
柔性防火封堵腻子。

塑形填补小缝隙和配电柜入口。



Z201 PUFSEAL
自膨胀泡沫。

填补一般非耐火等级的缝隙和空腔。

FM 71 + FB 250

用于墙面和楼板开口的组合式防火砂浆与防火板。

采用经测试的防火封堵结构。兼容的外露封堵面可涂刷 EC 7034。

02 / 保护电缆

FIREX EC 7034

半透明、柔性防鼠
兼防火电缆涂层。



涂刷固定电缆护套。

30天老鼠选择测试

19
咬痕
未涂层电缆

0
咬痕
7034涂层电缆

RDSO/SPN/204 | Annexure G
同一批笼子。食物充足。
NABL认证实验室测试。

120分钟

CBRI 火焰蔓延测试
IEC 60332-3-22 | A类

测试结构：1.5 mm 直涂电缆干膜。

选择电缆涂层方案

固定电缆 + 配电柜布线	EC 7034：4道涂层，总干膜厚度约1.5 mm。
关键防火生命线回路	保留规定的 EC 43 Survival 涂层结构。再加涂 EC 7034：至少2道 / 0.5mm 面涂层。

断电后，涂刷在经QA批准的非食品接触表面。虫害检查、清洁和入口修补要照常进行。

封堵入口。
让食品生产线持续运转。

发来您电缆入口的照片。
预约现场查勘和报价。

+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com
STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.
www.stanvac.com