

电缆 & 接头故障 让工厂停产。

绝缘。密封。限制火势蔓延。

五大应用。一套防护系统。

01 包带连接处

严重的火灾 & 击穿风险

胶带可能松开，故障接头可能产生电弧。
燃烧的胶带会使火势蔓延。



处理前：胶带松动



处理后：已修复 & 涂刷

包封接头，限制火势蔓延。

对比示意

火焰燃烧中

931B

未涂刷



931B：形成膨胀炭层

胶带：火焰向上蔓延

熄灭燃烧器后

931B

未涂刷




931B：无明火

胶带：仍在燃烧

02 电缆护套



处理前：护套开裂



处理后：931B 局部修复

局部修复可免于更换电缆。

内部绝缘完好时，
可恢复防水、防污染保护。

适用：固定式电力/通信电缆；电缆架；电机馈线。

03 电缆接头



处理前：接头密封失效




处理后：已修复 & 涂刷

增强绝缘。防水保护。

包封已正确修复并密封、状态完好的接头外部。

适用：直通/套管接头；套管与护套过渡处。

04 母线接头



处理前：拼接处腐蚀




处理后：接头 & 螺栓已涂刷

绝缘裸露金属。防潮 & 防腐蚀。


适用：开关柜；母线槽；竖井母线；母联。

请先清洁、修复并检查扭矩。

05 线鼻子接头



处理前：接头受热损坏



处理后：已修复 & 涂刷

绝缘线鼻子、螺母 & 螺柱。

适用：电机/发电机接线端子；MCC；变压器 LV 线鼻子；UPS/整流器
DC 直流连接。

有助于防止接线螺钉松动
固化后的涂膜有助于在振动下限制螺钉转动。

应用示意图显示的是涂刷前已修复的连接部位。

一套系统。三重防护优势。

最高 11 kV 起火前 绝缘测试	120 min IEC 60332 火焰蔓延测试 CSIR-CBRI	SHP 防尘 & 防水
-----------------------------------	--	--------------------------

高压（HT）场合：请配合 955 SL 胶带使用。

刷涂施工。柔性。自然风干。耐老化。

从关键连接处开始。

主进线。母联。关键水泵/风机馈线。

工厂类型	优先检查
钢铁/铸造厂	炉用电缆；轧线接线端子
水泥	窑/冷却机风机馈线；MCC
电力	锅炉电缆；发电机接线端子
化工/炼油厂	泵房；工艺电缆架
造纸/食品/制药	烘干机传动；冲洗区入口
所有工厂	户外电缆架；母线槽；固定接线端子

一套组合包。底涂 + 面涂。

931B 膨胀型 底涂 3 道 间隔 40 min 涂刷各道底涂。	931B 面涂 2 道 底涂完成后 再涂刷。
--	---

请遵循规定的前期处理、涂层厚度和固化要求。

四种颜色 ■ 红色 ■ 黄色 ■ 蓝色 ■ 黑色

保护电缆 & 接头。
保护生产。

订购 Z931B STRIPPEX
用于您的下次停机检修。