

FSSAI

الوقاية من الآفات
في مصانع الأغذية.

Schedule 4 | متطلبات مكافحة الآفات

أغلق المدخل. تصرف عند الإصابة.
احتفظ بسجلات مكافحة الآفات.

عضة فأر واحدة.
خط غذائي بأكمله على المحك.

احم الكابلات خلف الإنتاج
والتعبئة والتخزين المبرّد.



مدخل كابل عند خط التعبئة.

كابل مقروض قد يوقف التعبئة أو التبريد. تلف المخزون وتأخر الشحن
يكلفان أكثر بكثير من الكابل.

01 / أغلق المدخل


أغلق طريق الدخول.

اختر حسب الفتحة والوصول المستقبلي للكابل.

FM 71

ملاط مانع للحريق.


سدادة صلبة لفتحات الجدران
والأرضيات الكبيرة.



FB 250

لوح صوف معدني.


أعد فتح السدادة عند إضافة كابلات
مستقبلاً.



FBS 73

معجون مرّن مانع للحريق.


شكّله حول الفجوات الصغيرة ومداخل
اللوّحات.



Z201 PUFSEAL

رغوة ذاتية التمدد.

املأ الفجوات والتجاويف العامة غير
المصنّقة.



FM 71 + FB 250

نظام إغلاق مركّب من ملاط ولوح يوقف الحريق لفتحات الجدران
والأرضيات.

استخدم نظام الإغلاق المختبر. اطلّ أسطح الإغلاق المكشوفة المتوافقة بـ
EC 7034.

02 / احم الكابل

FIREX EC 7034

طلاء كابل شفاف ومرّن،
مقاوم للقوارض وواقٍ من الحريق.



طلاء أغلفة الكابلات الثابتة.

اختبار خيار القوارض لمدة 30 يوماً

0

عضّات

كابل مطلي بـ 7034

19

عضّات

كابل غير مطلي

RDSO/SPN/204 | Annexure G

نفس الأقفاس. طعام متوفر.

اختبار في مختبر معتمد من NABL.

120 دقيقة

اختبار CBRI لانتشار اللهب

IEC 60332-3-22 | الفئة A

النظام المختبر: فيلم جاف 1.5 mm مباشرة على الكابل.

اختر نظام الكابل

الكابلات الثابتة + أسلاك اللوحة

EC 7034: 4 طبقات، نحو 1.5 mm إجمالي فيلم جاف.

حافظ على نظام EC 43 Survival المحدد. أضف EC 7034: طبقتان على الأقل / 0.5 mm طبقة نهائية.

مسارات البقاء أثناء الحريق الأساسية

يُطبّق على أسطح معتمدة من ضبط الجودة لا تلامس الغذاء بعد عزل
الكهرباء. استمرّ في فحوص الآفات والتنظيف وإصلاح المداخل.

أغلق المدخل.
حافظ على استمرار خط الغذاء.

أرسل صوراً لمداخل الكابلات لديك.
اطلب زيارة موقع وعرض سعر.

99811 85271 91+

digitalmktg@stanvac.com

.STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD

www.stanvac.com