

FSSAI

食品工場における 害虫防止。

Schedule 4 | 害虫防除の要件

侵入経路を塞ぐ。発生したら対処する。

防除記録を残す。

ネズミの一噛みが、 食品ラインを危険にさらす。

製造・包装・冷蔵保管の裏にある

ケーブルを守りましょう。




包装ラインのケーブル貫通部。

かじられたケーブル一本で、包装や冷蔵が止まる
ことがあります。傷んだ在庫や出荷の遅れは、ケー
ブルそのものよりずっと高くなります。

01 / 貫通部をシールする

侵入経路を塞ぐ。


開口部の形状と、今後のケーブル増設に合わせて選
びます。



FM 71

ファイアストップモルタル。


大きな壁・床開口部向けの
剛性シール。



FB 250

ミネラルウールボード。

将来のケーブル変更に備え
て再開閉可能。



FBS 73

柔軟性ファイアストップパ
テ。

小さな隙間やパネル引込口
周りに成形。



Z201 PUFSEAL

自己膨張フォーム。

一般的な非耐火区画の隙間
や空洞を充填。

FM 71 + FB 250

壁・床の開口部向け、モルタルとボードを組み合わ
せた防火シール。

実証済みの防火構成を使用してください。露出した
適合シール面にはEC 7034を上塗りします。

02 / ケーブルを保護する

FIREX EC 7034

半透明で柔らかい、ネズミ対策と
防火性を兼ねたケーブルコーティングです。



固定ケーブルのシースへの塗布。

30日間のネズミ選択試験

19
噛み跡

未塗装ケーブル

0
噛み跡

7034塗布済みケーブル

RDSO/SPN/204 | Annexure G

同じケージ。餌は自由に食べられる状態。

NABL認定機関による試験。

120分間

CBRI火炎伝播試験

IEC 60332-3-22 | カテゴリーA

試験構成：ケーブルへの直接塗布、乾燥膜厚1.5mm。

ケーブル構成を選ぶ

固定ケーブル + 盤内
配線

EC 7034：4回塗り、乾燥
膜厚は合計で約1.5mm。

重要な機能維持ルート

指定のEC 43機能維持仕様
はそのまま維持してくだ
さい。EC 7034を追加：最
低2回塗り／上塗り
0.5mm。

電源を遮断したうえで、QA承認済みの非食品接触
面に塗布してください。害虫点検、清掃、侵入経路
の補修はそのまま継続します。

侵入経路をシールする。 食品ラインを止めない。

ケーブル貫通部の写真をお送りください。
現地調査とお見積りをご依頼いただけます。

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

www.stanvac.com