

FSSAI

식품 공장의 해충 방지.

Schedule 4 | 해충 방제 요건

침입 경로를 막으세요. 발생 시 조치하세요.
방제 기록을 남기세요.

쥐가 한 입 물면, 식품 라인 전체가 위험해집니다.

생산, 포장, 냉장 보관 뒤에 숨은

케이블을 지키세요.



포장 라인의 케이블 인입구.

케이블 하나가 쥐에 물리면 포장이나 냉장이 멈출 수 있습니다. 손상된 재고와 출하 지연은 케이블 값보다 훨씬 큰 손실입니다.

01 / 인입구 밀봉

침입 경로를 막으세요.


개구부 형태와 향후 케이블 증설 계획에 맞춰 선택하세요.



FM 71

방화 모르타르.


크고 넓은 벽·바닥 개구부용
경질 실링.



FB 250

미네랄울 보드.

향후 케이블 변경을 위해 실링
을 다시 열 수 있습니다.



FBS 73

유연 방화 퍼티.

작은 틈과 패널 인입구 주위에
성형 가능.



Z201 PUFSEAL

자체 팽창 폼.

일반적인 비내화 등급 틈과 공
동을 충전합니다.

FM 71 + FB 250

벽과 바닥 개구부용 모르타르 및 보드 결합 방화 밀봉재.

검증된 방화 시공법을 사용하세요. 노출된 적합 밀봉면에는 EC 7034를 도포하세요.

02 / 케이블 보호

FIREX EC 7034

반투명하고 유연한, 방서
및 방화 겸용 케이블 코팅입니다.



고정 케이블 피복 코팅.

30일 설치류 선택 시험

19

물림 횟수

무코팅 케이블

0

물림 횟수

7034 코팅 케이블

RDSO/SPN/204 | 부속서 G

동일한 사육장. 먹이 자유 급여.

NABL 인증 연구소 시험.

120분

CBRI 화염 전파 시험

IEC 60332-3-22 | 카테고리 A

시험 시공: 케이블에 직접 도포, 건조 도막 1.5 mm.

케이블 시공 방식 선택

고정 케이블 + 패널 배선

EC 7034: 4회 도포, 총 건조
도막 약 1.5mm.

필수 화재 생존 경로

지정된 EC 43 Survival 시공
법은 그대로 유지하세요. EC
7034 추가: 최소 2회 도포 /
상도 0.5mm.

전기 차단 후 QA 승인된 비식품 접촉면에 도포하세요.

해충 점검, 청소, 인입구 보수는 계속 유지하세요.

인입구를 밀봉하세요. 식품 라인은 계속 가동하세요.

케이블 인입구 사진을 보내주세요.

현장 점검과 견적을 요청하세요.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

www.stanvac.com