

केबल वाचवा. प्लांट वाचवा.

उंदीर चावतात केबलला

एका चाव्यामुळे आग लागू शकते किंवा उत्पादन थांबू शकते.



चावलेले इन्सुलेशन. उघडे तांबे.

धोका कायम आहे.

RDSO/SPN/204 Annexure G — NABL लॅब

रोडंट क्लासिफिकेशन: सेफ

एक कोटिंग. दोन संरक्षणे.

120

मिनिट

फ्लेम-स्प्रिड टेस्ट

CBRI — IEC 60332-3-22, Category A

कोटेड केबलवर आग पसरण्याला मर्यादा घालण्यास मदत करतो.

टेस्ट केलेला बिल्ड: 1.5 mm, थेट केबलवर.

जगातील पहिली

इंट्युमेसंट केबल कोटिंग:

पारदर्शक, लवचिक आणि उंदीर-प्रतिबंधक.

नुकसान फक्त केबलपुरतं मर्यादित नाही.

उंदराचा चावा → कंडक्टर उघडा दिसणे → विजेचा बिघाड → आग / प्लांट बंद



केबलला आग.

उत्पादन धोक्यात.

केबलच्या बिघाडाचा अर्थ असू शकतो

फॉल्ट शोधणे

केबल बदलणे

प्रोडक्शन लॉस

पुन्हा सुरू करण्यात विलंब

आधीच पेस्ट कंट्रोलवर खर्च करत आहात?

केबलचेही संरक्षण करा.

पेस्ट कंट्रोलमुळे उंदरांची हालचाल कमी होते. 7034 केबलचे संरक्षण करतो. दोन्ही वापरा.

पॅनलमधील वायरिंग सुरक्षित ठेवा



पॅनलमधील वायरिंगचे संरक्षण करा.

केबल ओळख दिसत राहू द्या.

पारदर्शक संरक्षण.

ओळख दिसत राहण्यास मदत करतो.

पॅनल, डिस्ट्रिब्युशन बोर्ड आणि जंक्शन बॉक्समधील चांगल्या, इन्सुलेटेड फिक्स्ड वायरिंगसाठी.

लावण्यापूर्वी वीज बंद करा. मंजूर पद्धतीने लावा. कॉन्टॅक्ट, टर्मिनल आणि हलणारे भाग मोकळे ठेवा.

फायर-कोटेड. उंदरांपासून सुरक्षित?

फायर कोट तसाच ठेवा. 7034 जोडा.



इनडोअर केबल रूट.

फायर कोटवर 7034 लावा.

0.5 mm शिफारस केलेला ओव्हरकोट: फक्त ऍप्लिकेशन बिल्ड.

1.5 mm डायरेक्ट-टू-केबल टेस्ट रेटिंग संपूर्ण (कॉम्बाइंड) सिस्टमला आपोआप लागू होत नाही.

फायर कोटिंगमध्ये उंदरांपासून संरक्षण नसू शकते. चांगल्या, घट्ट चिकटलेल्या, सुसंगत कोटिंगवर इनडोअर फिक्स्ड केबल रूटवर 7034 जोडा.

ट्रायल सेक्शनवर चिकटपणा आणि सुसंगतता तपासा. Stanvac-मान्य सिस्टम वापरा.

एका महत्वाच्या पॅनल किंवा केबल रूटपासून सुरुवात करा.

कोटिंगची स्पेसिफिकेशन आणि किंमत मागवा.

कोटिंगचा प्रस्ताव मागवा

सुरुवात कुठून करायची?

जिथे केबलचा बिघाड उत्पादन, अत्यावश्यक सेवा किंवा लोकांना धोक्यात टाकतो तिथून सुरुवात करा.

फूड, फार्मा & स्टोरेज

प्रोसेसिंग, पॅकिंग आणि रेफ्रिजरेशनचे संरक्षण करा.

अ.क्र. उद्योग

प्राधान्याचे केबल लोकेशन

01 फूड प्रोसेसिंग, डेअरी & बेव्हरेज प्रोडक्शन आणि पॅकिंग ट्रे; MCC वायरिंग; चिलर कॉरिडोर.

02 धान्य, साखर, तांदूळ & फीड मिल कन्व्हेयर रूट; सायलो वायरिंग; मिल पॅनल.

03 कोल्ड स्टोरेज & वेअरहाउसिंग कंप्रेसर रूम; रॉकिंग रूट; डॉक पॅनल.

04 फार्मास्युटिकल & FMCG सर्व्हिस शाफ्ट; सीलिंग व्हाईड; AHU आणि युटिलिटी वायरिंग.

इमारती & वाहतूक

रुग्ण, पाहुणे आणि प्रवाशांसाठीच्या अत्यावश्यक सेवांचे संरक्षण करा.

अ.क्र. उद्योग

प्राधान्याचे केबल लोकेशन

05 हॉस्पिटल & हेल्थकेअर रायझर; वॉर्ड सीलिंग रूट; OT आणि डायनोस्टिक वायरिंग.

06 हॉटेल, मॉल & सिनेमा किचन सर्व्हिस रूट; शाफ्ट; बेसमेंट ट्रे.

07 हाय-राइज कमर्शियल रायझर; बेसमेंट ट्रे; फ्लोअर डिस्ट्रिब्युशन वायरिंग.

08 रेल्वे, मेट्रो & विमानतळ सिग्नलिंग रूट; बोगदे; स्टेशन व्हाईड; कार्गो शेड.

वीज, डेटा & जड उद्योग

एका केबलच्या बिघाडामुळे मोठी सिस्टम बंद पडू शकते.

अ.क्र. उद्योग

प्राधान्याचे केबल लोकेशन

09 डेटा सेंटर & टेलिकॉम अंडर-फ्लोर अर रूट; रॅक सप्लाय ट्रे; UPS रूम.

10 सबस्टेशन & केबल बेसमेंट ट्रेच; बेसमेंट रूट; कंट्रोल आणि रिले वायरिंग.

11 सोलर प्लांट & बॅटरी स्टोरेज लो-व्होल्टेज DC केबल; कॉम्बायनर वायरिंग; इन्व्हर्टर रूम.

12 रिफायनरी, पेट्रोकेमिकल & फर्टिलायझर इन्स्ट्रुमेंटेशन ट्रे; जंक्शन-बॉक्स वायरिंग; स्लीपर क्रॉसिंग.

13 स्टील, सिमेंट, खाणी & जड उद्योग MCC वायरिंग; कंट्रोल केबल; मशीन आणि स्टार्टर पॅनल.

केबलला कोट करा,
चावा आगीत बदलण्याआधी.

कोटिंगची शिफारस

आणि कोटेशन मिळवा.

पॅनल, ट्रे किंवा केबल बेसमेंटचे फोटो पाठवा.

स्पेसिफिकेशन, टेस्ट रिपोर्ट आणि किंमतीसाठी विचारा.

Stanvac कडे विचारा

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com